



AUTOMOBILE DIVISION

American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

SAFETY RECALL NOTICE

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

PLEASE DELIVER TO REGISTERED OWNER

D09



0074235 02 AV 0.373 **AUTO T4 1 0526 90745-593744 -C02-P74309-11



▼ PLEASE DETACH, SIGN BELOW AND PLACE IN RETURN ENVELOPE ▼

INFORMATION CHANGE CARD

PLEASE PROVIDE NAME AND ADDRESS CORRECTIONS ON THE REVERSE SIDE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

◀ VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER **D09**

PLEASE SIGN AND RETURN THIS CARD ONLY IF YOU HAVE MADE CHANGES



I no longer own the vehicle. It was:

- Sold (*print name and address of new owner on reverse, if known*)
- Exported
- Destroyed
- Stolen
- Lease expired, vehicle returned.
- Other: _____

Nota:

Si usted necesita esta información en español por favor comuníquese con Servicio al Cliente de Automóviles Honda al 1-888-234-2138.

Signature: **X** _____ Date: _____

SIGNATURE OF REGISTERED OWNER OR LESSEE REQUIRED



0526-02-00-0074235-0001-0279978



AUTOMOBILE DIVISION
American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

June 2016

NHTSA Recall 15V-320

IMPORTANT SAFETY RECALL

This notice applies to your vehicle.

Dear :

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

What is the reason for this notice?

Honda has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain 2003-2011 model year Element vehicles.

The defect in these vehicles could kill or injure you or other people in your vehicle.

Specifically, in some vehicles, the driver's front airbag inflator could produce excessive internal pressure upon deployment. If an affected airbag deploys, the increased internal pressure may cause the inflator to rupture (break apart) and deploy abnormally. In the event of an inflator rupture, metal fragments could pass through the airbag cushion material possibly causing injury to vehicle occupant. Past ruptures like this have killed and injured vehicle drivers.

This recall consolidates all of Honda's previous recalls concerning the driver's front airbag inflator.


Even if your vehicle was previously repaired, your vehicle is still covered by this recall and will need to be repaired again.

What should you do?

Enter your VIN on Honda's recall website (www.recalls.honda.com) or on NHTSA's recall website (www.safercar.gov) to confirm your vehicle's recall status.

Please call any authorized Honda dealer and make an appointment to have your vehicle repaired, **at no cost to you**, unless the recall websites indicated that there are no open recalls on your vehicle.

An illustration showing the location of the driver's front airbag inflator, which is the only component of the airbag module (other components are the airbag cushion and airbag module cover) that will be replaced, free of charge, during the recall repair, is shown below:



While parts are available to conduct airbag inflator replacements at the time of this notice, the scope of the current airbag inflator recalls creates the possibility that the parts necessary to complete the recall repair may not be available at the time you call. If this occurs, please discuss your specific needs and concerns with your dealer, including the provision of, or reimbursement for, temporary alternative transportation, as necessary. You may also contact Honda's Automobile Customer Service (at the number listed below) to address your needs and concerns.

Once you make an appointment to repair your vehicle, be advised that the complete replacement process may take approximately 30 minutes; however, please ask your dealer for the specific time your vehicle will need to be at the dealership.

If you have questions or concerns, we encourage you to visit www.recalls.honda.com or to call Honda Automobile Customer Service at 1-888-234-2138.

WHO TO CONTACT IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS?

If you are not satisfied with the service you receive from your Honda dealer, you may write to:

American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Customer Service
Mail Stop 500-2N-7A
1919 Torrance Blvd.
Torrance, CA 90501-2746

If you believe that American Honda or the dealer has failed or is unable to remedy the defect in your vehicle, without charge, within a reasonable period of time (60 days from the date you first contact the dealer for a repair appointment), you may submit a complaint to:

Administrator
National Highway Traffic Safety Administration
1200 New Jersey Ave., SE
Washington, DC 20590

Alternatively, you may call the NHTSA's toll-free Safety Hotline at 888-327-4236 (TTY 800-424-9153), or go to <http://www.safercar.gov>.



WHAT TO DO IF YOU FEEL THIS NOTICE IS IN ERROR?

If you are not the current owner or lessee of the 2003-2011 Honda Element identified on the Information Change Card included in this mailing, or if the name/address information on the card is not correct, please complete and sign the card and return it in the enclosed postage-paid envelope. We will then update our records.

LESSOR INFORMATION:

Federal law requires that any lessor receiving this notice must forward a copy of this notice to the lessee (customer) within 10 days.

IF YOU HAVE QUESTIONS:

If you have any questions about this notice, or need assistance with locating a Honda dealer, please call Honda Automobile Customer Service at 1-888-234-2138. U.S. customers can also locate a dealer online at www.automobiles.honda.com. Customers in U.S. territories, please contact your local dealer/distributor.

We apologize for any inconvenience this recall may cause you.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Division**

Campaign #JR2 / Service Bulletin #15-040



AUTOMOBILE DIVISION
American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

Junio del 2016

Campaña de seguridad NHTSA 15V-320

CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Esta notificación aplica a su vehículo.

Estimado :

Esta notificación ha sido enviada a usted de acuerdo al decreto de la oficina de Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA por sus siglas en inglés).

¿Cuál es el motivo de ésta notificación?

Honda ha determinado que existe un defecto el cual está relacionado con la seguridad del vehículo en algunos vehículos modelo Element año modelo 2003-2011.

El defecto en estos vehículos podría causar lesiones o la muerte a usted u otras personas en su vehículo.

Específicamente, en algunos vehículos, el inflador de la bolsa de aire delantera del lado del conductor podría producir presión interna excesiva una vez que se active. Si una bolsa de aire afectada se activa, la presión interna aumentada puede causar que el inflador se rompa (en pedazos) y se active anormalmente. En el caso de que el inflador se rompa, fragmentos metálicos podrían pasar a través del material cojín de la bolsa de aire, causando posiblemente lesión al ocupante del vehículo. Rupturas que han ocurrido anteriormente como ésta han lesionado o matado conductores de vehículos.

Esta campaña consolida todas las campañas previas de Honda relacionadas con el inflador de la bolsa de aire delantera del lado del conductor.


Inclusive si su vehículo fue reparado previamente, su vehículo todavía está cubierto por esta campaña y necesitará ser reparado de nuevo.

¿Qué debe hacer?

Ingrese el VIN en la página web de campañas de Honda (www.recalls.honda.com) o en la página web de campañas de NHTSA (www.safercar.gov) para confirmar el estado de la campaña de su vehículo.

Por favor comuníquese con algún concesionario autorizado Honda y haga una cita para la reparación de su vehículo, **sin costo alguno para usted**, a menos que en las páginas web indiquen que no existen campañas abiertas para su vehículo.

A continuación se muestra una ilustración de la ubicación del inflador de la bolsa de aire delantera del lado del conductor, el cual es el único componente del módulo de la bolsa de aire (otros componentes son el cojín de la bolsa de aire y la cubierta del módulo de la bolsa de aire) que será reemplazado, sin costo alguno, durante la reparación de la campaña de seguridad:



Aunque los repuestos están disponibles para realizar los reemplazos del inflador de la bolsa de aire en el momento de la notificación, el alcance de la campaña de seguridad del inflador de la bolsa de aire actual crea la posibilidad que los repuestos necesarios para realizar la reparación de la campaña de seguridad no estén disponibles en el momento cuando usted llame. Si esto sucede, por favor discuta sus necesidades específicas e inquietudes con su concesionario, incluyendo la disposición de, el reembolso para o el transporte temporal, según sea necesario. También puede comunicarse con Servicio al Cliente de Automóviles Honda (con el número indicado a continuación) para la atención de sus necesidades e inquietudes.

Una vez que haga una cita para la reparación de su vehículo, tenga en cuenta que el proceso de reemplazo completo puede tomar aproximadamente 30 minutos; sin embargo, por favor pida a su concesionario el tiempo específico que su vehículo necesitará estar en el concesionario.

Si tiene preguntas o inquietudes, le recomendamos que visite la página web www.recalls.honda.com o que se comunique con Servicio al Cliente de Automóviles Honda al 1-888-234-2138.

¿A QUIÉN CONTACTAR SI USTED TIENE PROBLEMAS?

Si usted no está satisfecho con el servicio que recibió de parte de su concesionario Honda, usted puede escribir a:

American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Customer Service
Mail Stop 500-2N-7A
1919 Torrance Blvd.
Torrance, CA 90501-2746

Si usted cree que American Honda o el concesionario ha fallado o no le es posible reparar el defecto en su vehículo, sin cobro alguno, dentro de un período de tiempo razonable (60 días desde la fecha en que usted contactó por primera vez el concesionario para la cita de la reparación), usted puede enviar una queja a:

Administrator
National Highway Traffic Safety Administration
1200 New Jersey Ave., SE
Washington, DC 20590

Alternativamente, usted también puede comunicarse con el número de llamada sin costo (Toll-free) Safety Hotline de NHTSA al 888-327-4236 (TTY 800-424-9153), o visitar la página web <http://www.safercar.gov>.

¿QUÉ DEBE HACER SI CONSIDERA QUE ÉSTA NOTIFICACIÓN ES ERRÓNEA?

Si es usted no es el propietario o arrendador actual de un Honda Element modelo 2003-2011 identificado en la Tarjeta de Cambio de Información incluida en este correo o si la información de nombre/dirección en la tarjeta no está correcta, por favor complete y firme la tarjeta y devuélvala en el sobre anexo con el porte pre-pagado. Con esto actualizaremos nuestros registros.

INFORMACIÓN PARA EL ARRENDADOR:

La ley federal requiere que cualquier arrendador que reciba esta notificación debe enviar una copia de esta notificación al arrendatario (cliente) dentro de los siguientes 10 días.

SI TIENE PREGUNTAS:

Si tiene preguntas acerca de ésta notificación o si necesita asistencia para ponerse en contacto con un concesionario Honda, por favor comuníquese con Atención al Cliente de Automóviles Honda al 1-888-234-2138. Los clientes en Estados Unidos pueden ubicar un concesionario en línea en www.automobiles.honda.com. Los clientes en territorios de Estados Unidos, por favor comuníquese con su concesionario/distribuidor local.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que ésta campaña de seguridad pudiera causarle.

Atentamente,

American Honda Motor Co., Inc.
División Automotriz de Honda

Campaña #JR2 / Boletín de Servicio #15-040





AUTOMOBILE DIVISION
 American Honda Motor Co., Inc.
 1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
 Torrance, CA 90509-9870

June 2016

NHTSA Recall 16V-344

IMPORTANT SAFETY RECALL


This notice applies to your vehicle: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dear _____ :

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

WHAT IS THE REASON FOR THIS NOTICE?

Honda has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain 2003-2006 model year Element vehicles. The propellant wafers in some of the subject inflators may degrade over time, which could lead to over-aggressive combustion in the event the airbag is activated. Overly aggressive combustion creates excessive internal pressure when the inflator is activated, which may cause the inflator body to rupture. In the event of an inflator rupture, metal fragments could pass through the airbag cushion material possibly causing injury to vehicle occupant.



WHAT WILL HONDA DO?

Honda will replace the passenger frontal airbag inflator free of charge. An illustration showing the location of the passenger frontal airbag inflator, which is the only component of the airbag module (other components are the airbag cushion and airbag module cover) that will be replaced, during the recall repair, is shown on the left:

While parts are available to conduct airbag inflator replacements at the time of this notice, the scope of the current airbag inflator recalls creates the possibility that the parts necessary to complete the recall repair may not be available at the time you call to schedule your appointment with your authorized Honda dealer.

WHAT SHOULD YOU DO?

Call any authorized dealer and make an appointment to have this recall fixed. The complete inspection and repair time may take approximately 48 minutes however, please confirm with your dealer the amount of time your vehicle will need to be at the dealership. If you are not the only driver of this vehicle, please advise all other drivers and passengers of this important information!

Honda suggests that you avoid having a passenger sit in the front passenger's seat until the recall repair has been performed.

CHECK YOUR VEHICLE FOR OPEN RECALLS

To check your vehicle's eligibility for repair under this or any other recall, please visit the **Honda Recall Lookup** tool at www.recalls.honda.com and enter your Vehicle Identification Number (VIN).

OWNER INFORMATION

You received this notice because government regulations require that notification be sent to the last known owner of record. Our records are based primarily on state registration and title data, which indicate that you are the current owner of this vehicle. If this is not the case, or if any of the information is not correct, please complete, sign and return the Information Change Card and we will then update our records. If you are a lessor of this vehicle, federal regulations require you to forward this notice to your lessee within ten days.

DO YOU STILL HAVE MORE QUESTIONS?

Should you have any questions about this recall, please contact your authorized Honda dealer. Should you need additional assistance, you may contact Honda Automobile Customer Service at 1-888-234-2138.

If you believe that American Honda or the dealer has failed or is unable to remedy the defect in your vehicle, without charge, within a reasonable period of time (60 days from the date you first contact the dealer for a repair appointment), you may submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590. Alternatively, you may call the NHTSA's toll-free Safety Hotline at 888-327-4236 (TTY 800-424-9153), or go to <http://www.safercar.gov>.

We apologize for any inconvenience this recall may cause you.

Sincerely,

American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Division

Campaign #KA0 / Service Bulletin #16-047

0526-02-00-0074235-0004-0279975



AUTOMOBILE DIVISION
 American Honda Motor Co., Inc.
 1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
 Torrance, CA 90509-9870

Junio del 2016

Campaña de seguridad 16V-344

CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Esta notificación aplica a su vehículo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Estimado :

Esta notificación ha sido enviada a usted de acuerdo al decreto de la oficina de Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA por sus siglas en inglés).

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE ÉSTA NOTIFICACIÓN?

Honda ha determinado que existe un defecto el cual está relacionado con la seguridad del vehículo en algunos vehículos modelo Element año modelo 2003-2006. Los discos propelentes en algunos de los infladores en cuestión pueden degradarse con el paso del tiempo, lo cual podría conllevar a una combustión excesivamente agresiva en el caso que la bolsa de aire se active. Una combustión excesivamente agresiva crea presión interna excesiva cuando el inflador es activado, lo cual podría ocasionar que el cuerpo del inflador se rompa. En el caso de que el inflador se rompa, fragmentos metálicos podrían pasar a través del material cojín de la bolsa de aire, causando posiblemente lesión al ocupante del vehículo.



¿QUÉ HARÁ HONDA?

Honda reemplazará el inflador de la bolsa de aire delantera del lado del pasajero sin costo alguno. A continuación se muestra en la izquierda una ilustración de la ubicación del inflador de la bolsa de aire delantera del lado del pasajero, el cual es el único componente del módulo de la bolsa de aire (otros componentes son el cojín de la bolsa de aire y la cubierta del módulo de la bolsa de aire) que será reemplazado durante la reparación de la campaña de seguridad:

Aunque los repuestos están disponibles para realizar los reemplazos del inflador de la bolsa de aire en el momento de la notificación, el alcance de la campaña de seguridad del inflador de la bolsa de aire actual crea la posibilidad que los repuestos necesarios para realizar la reparación de la campaña de seguridad no estén disponibles en el momento cuando usted llame para programar su cita con su concesionario Honda autorizado.

¿QUÉ DEBE HACER USTED?

Llame a cualquier concesionario y haga una cita para la reparación de esta campaña de seguridad. El tiempo de inspección y reparación completo puede tomar aproximadamente 48 minutos sin embargo, por favor confirme con su concesionario la cantidad de tiempo que su vehículo necesitará estar en el concesionario. ¡Si usted no es el único conductor de este vehículo, por favor informe a todos los conductores y pasajeros sobre ésta información importante!

Honda le sugiere que evite que se siente un pasajero en el asiento delantero hasta que la reparación de la campaña de seguridad haya sido realizada.

VERIFIQUE SI SU VEHÍCULO TIENE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD PENDIENTE

Para verificar que su vehículo califica para la reparación bajo ésta u otra campaña de seguridad, por favor visite la herramienta de búsqueda "**Honda Recall Lookup**" en www.recalls.honda.com e ingrese su número de identificación del vehículo (VIN).

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Usted recibió ésta notificación porque las regulaciones gubernamentales requieren que ésta notificación sea enviada al último propietario registrado. Nuestros registros están basados principalmente en los datos de título y registro en el estado, el cual indica que usted es el propietario actual de este vehículo. Si no es el caso o si la información no está correcta, por favor complete, firme y devuelva la tarjeta de Cambio de información anexa y nosotros actualizaremos nuestros registros. Si usted es el arrendador de este vehículo, las regulaciones federales requieren que usted envíe una copia de ésta notificación a su arrendatario en un lapso de diez días.

¿USTED TODAVÍA TIENE MÁS PREGUNTAS?

Si tiene preguntas acerca de ésta campaña de seguridad, por favor comuníquese con su concesionario Honda autorizado. En caso de necesitar asistencia adicional, usted puede comunicarse con Servicio al Cliente de Automóviles Honda al 1-888-234-2138.

Si usted cree que American Honda o el concesionario ha fallado o no le es posible reparar el defecto en su vehículo, sin cobro alguno, dentro de un período de tiempo razonable (60 días desde la fecha en que usted contactó por primera vez el concesionario para la cita de la reparación), usted puede enviar una queja a: Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590. Alternativamente, usted también puede comunicarse con el número de llamada sin costo (Toll-free) Safety Hotline de NHTSA al 888-327-4236 (TTY 800-424-9153), o visitar la página web <http://www.safercar.gov>.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña de seguridad pudiera causarle.

Atentamente,

American Honda Motor Co., Inc.
 División Automotriz de Honda

Campaña #KA0 / Boletín de Servicio #16-047

0526-02-00-007/4235-0004-0279975



AUTOMOBILE DIVISION

American Honda Motor Co., Inc.

P.O. Box 3061

Milwaukee, WI 53201-3061

FIRST-CLASS MAIL
U.S. POSTAGE PAID
American Honda
Motor Co., Inc.

FIRST-CLASS MAIL

SAFETY RECALL NOTICE
PLEASE OPEN IMMEDIATELY

IMPORTANT SAFETY RECALL INFORMATION



U.S. Department
of Transportation

Issued in Accordance
With Federal Law



05HHS090086

IMPORTANT: SAFETY RECALL NOTICE

 **HONDA**