



The Lincoln Motor Company  
P. O. Box 1904  
Dearborn, Michigan 48121-1904



771170325969

A/1/000001/0001



JOHN A. SAMPLE  
123 SAMPLE ST  
SAMPLE CITY, MI 12345-6789

August 2020

**\*\*\* IMPORTANT SAFETY RECALL \*\*\***

**Safety Recall Notice 20S37 / NHTSA Recall 20V-414**

2017 MKX

Your Vehicle Identification Number (VIN): [REDACTED]

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

The Lincoln Motor Company has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in your vehicle, with the VIN shown above.

We apologize for this situation and want to assure you that, with your assistance, we will correct this condition. Our commitment, together with your dealer, is to provide you with the highest level of service and support.

- What is the issue?** Your vehicle may have a seat wiring harness with improper protection from the seat cushion frame. As a result, the front driver and/or passenger seat wiring harness could contact the seat cushion frame edge when the seat occupant uses the tilt function of the seat.
- What is the risk?** Over time, this contact between the wiring harness and the seat cushion frame edge may cause damage to one or more of the twenty-eight wires within the harness. The damaged wires may result in a number of symptoms. Two situations with damaged wires may lead to potential airbag system malfunction. In limited circumstances the passenger side airbag may not deploy properly. Additionally, in limited circumstances, the passenger or driver's side airbag may inadvertently deploy. Either situation may increase the risk of accident or injury.
- What will Lincoln and your dealer do?** The Lincoln Motor Company has authorized your dealer to inspect both front seat wire harnesses for damage, repair or replace any damaged wires as necessary and cover the sharp edge of both front seat cushion frame with flocked tape free of charge (parts and labor).
- How long will it take?** The time needed for this repair is less than one-half day. However, due to service scheduling requirements, your dealer may need your vehicle for a longer period of time.
- What should you do?** Please call your dealer without delay to schedule a service appointment for Recall 20S37. Provide the dealer with your VIN, which is printed near your name at the beginning of this letter.  
  
Lincoln has not issued instructions to stop driving your vehicle under this safety recall. You should contact your dealer for an appointment to have your vehicle remedied as soon as practicable. You can continue to safely drive your vehicle. Lincoln owners of 2017 Model Year or later vehicles affected by this recall have the option of requesting complimentary Pickup & Delivery service with a Lincoln vehicle for use during service. Please request Lincoln Pickup & Delivery through your dealership if you would like to take advantage of this option.  
  
If you do not already have a servicing dealer, you can access [www.Lincolnowner.com](http://www.Lincolnowner.com) for dealer addresses, maps, and driving instructions. The Lincoln Motor Company wants you to have this safety recall completed on your vehicle. The vehicle owner is responsible for making arrangements to have the work completed. The Lincoln Motor Company can deny coverage for any vehicle damage that may result from the failure to have this recall performed on a timely basis. Therefore, please have this recall performed as soon as possible.

What should you do?  
(continued)

**Please note: Federal law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.**

NOTE: You can receive information about Recalls and Customer Satisfaction Programs through The Lincoln Way App. The app can be downloaded through the App Store or Google Play. In addition, there are other features such as reserving and paying for parking in certain locations and controlling certain functions on your vehicle (lock or unlock doors, remote start) if it is equipped to allow control.

**COVID-19  
(CORONAVIRUS)**

Lincoln dealerships have implemented enhanced protocols to ensure both your safety and the safety of dealership employees. This includes specific procedures for cleaning and disinfecting client vehicles and vehicles used for Pickup & Delivery\* both before and after each vehicle is serviced. In most places, vehicle service has been deemed a critical service. Please contact your local dealer to confirm current service hours. For more information on how Lincoln and your local dealer are working hard to keep you on the road during these challenging times, please visit [owner.lincoln.com](http://owner.lincoln.com).

*\*Complimentary Lincoln Pickup & Delivery Service is available for all 2017 model year and newer Lincoln vehicles within the 4-year/50,000 mile New Vehicle Limited Warranty. Contact your preferred dealer for important details. Mileage limitations may apply.*

**Have you previously paid for this repair?**

If you have previously paid for a repair that addresses the issue described in this letter, you still need to have this recall performed to ensure the correct parts and procedures were used.

You may be eligible for a refund of previously paid repairs. Refunds will only be provided for service related to wire abrasion from the seat frame edge. To verify eligibility and [expedite reimbursement](#), give your paid original receipt to your dealer.

Refund requests may also be sent directly to The Lincoln Motor Company. To request your refund from Lincoln, send the refund request with all required documentation, including your original repair receipt (no photocopies), to The Lincoln Motor Company at P.O. Box 6251, Dearborn, Michigan 48121-6251. Refund requests mailed to this address may take up to 60 days to process. Your original receipt will be returned to you.

Detailed information regarding eligibility for Lincoln's reimbursement program and documentation requirements may be obtained by contacting our Customer Relationship Center at 1-866-436-7332.

**What if you no longer own this vehicle?**

If you no longer own this vehicle, and have an address for the current owner, please forward this letter to the new owner.

You received this notice because government regulations require that notification be sent to the last known owner of record. Our records are based primarily on state registration and title data, which indicate that you are the current owner.

**Can we assist you further?**

If you have difficulties getting your vehicle repaired promptly and without charge, please contact your dealership's Service Manager for assistance.

**RETAIL OWNERS:** If you have questions or concerns, please contact our **Customer Relationship Center at 1-866-436-7332** and one of our representatives will be happy to assist you. If you wish to contact us through the Internet, our address is: [www.Lincolnowner.com](http://www.Lincolnowner.com).

For the hearing impaired call 1-800-232-5952 (TDD). Representatives are available Monday through Friday: 8:00AM - 8:00PM (Eastern Time).

**FLEET OWNERS:** If you have questions or concerns, please contact our **Fleet Customer Information Center at 1-800-34-FLEET**, choose Option #3, and one of our representatives will be happy to assist you. If you wish to contact us through the Internet, our address is: [www.fleet.ford.com](http://www.fleet.ford.com).

Representatives are available Monday through Friday: 8:00AM - 8:00PM (Eastern Time).

If you are still having difficulty getting your vehicle repaired in a reasonable time or without charge, you may write the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590 or call the toll free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) or go to [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov). Reference NHTSA Safety Recall 20V-414.

Thank you for your attention to this important matter.

The Lincoln Motor Company



The Lincoln Motor Company  
P. O. Box 1904  
Dearborn, Michigan 48121-1904



771170325969

A/3/000001/0001



JOHN A. SAMPLE  
123 SAMPLE ST  
SAMPLE CITY, MI 12345-6789

Agosto de 2020

**\* \* \* CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE \* \* \***

**Aviso de campaña de seguridad 20S37 / Campaña 20V-414 de la NHTSA**

2017 MKX

Número de identificación del vehículo (VIN): [REDACTED]

Este aviso se le envía de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad y Tránsito de Vehículos de los EE. UU.

The Lincoln Motor Company ha determinado que existe un defecto relacionado con la seguridad de su vehículo, con el VIN que aparece más arriba.

Lamentamos esta situación y deseamos asegurarle que, con su ayuda, corregiremos el problema. Nuestro compromiso, junto con el de su distribuidor, es ofrecerle servicio y apoyo de alto nivel.

**¿Cuál es el problema?**

Su vehículo podría tener un arnés del asiento cuya protección del armazón del cojín del asiento no sea la adecuada. Como resultado de esto, el arnés del asiento delantero del conductor y/o del pasajero podría tener contacto con el borde del armazón del cojín del asiento cuando el ocupante utilice la función de inclinación.

**¿Qué riesgo existe?**

Con el tiempo, este contacto entre el arnés y el borde del armazón del cojín del asiento podría causar daño a uno o más de los veintiocho cables dentro del arnés. Los cables dañados podrían ocasionar diversos síntomas. Dos situaciones con cables dañados podrían generar un posible mal funcionamiento del sistema de la bolsa de aire. En limitadas circunstancias, la bolsa de aire lateral del pasajero podría no desplegarse correctamente. Adicionalmente, en situaciones restringidas, la bolsa de aire lateral del pasajero o del conductor podría desplegarse de forma involuntaria. Ambas situaciones podrían aumentar el riesgo de sufrir un accidente o lesiones.

**¿Qué harán Lincoln y su distribuidor?**

Lincoln Motor Company ha autorizado a su distribuidor a inspeccionar si hay daño en ambos arneses de los asientos delanteros, reparar o reemplazar los cables dañados, si fuera necesario y cubrir el borde filoso de ambos armazones de los cojines de los asientos delanteros con cinta aterciopelada sin costo alguno (piezas y mano de obra).

**¿Cuánto tiempo tomará?**

El tiempo necesario para esta reparación será de menos de medio día. Sin embargo, debido a los requisitos de planificación de servicio, es posible que su distribuidor tarde un poco más.

**¿Qué debe hacer?**

Llame a su distribuidor lo antes posible para programar una cita de servicio para realizar la campaña 20S37. Proporcione el VIN a su distribuidor, el cual está impreso debajo de sus datos al comienzo de esta carta.

Para esta campaña de seguridad, Lincoln no ha emitido instrucciones de no manejar el vehículo. Deberá ponerse en contacto con su distribuidor a fin de programar una cita para solucionar este problema lo más pronto posible. Puede continuar manejando su vehículo con seguridad.

Los propietarios de vehículos Lincoln año de modelo 2017 o posterior que se ven afectados por esta campaña tienen la opción de solicitar el servicio complementario de retiro y entrega Lincoln con un vehículo Lincoln para uso durante el servicio. Solicite el servicio de retiro y entrega Lincoln a través de su distribuidor si desea aprovechar esta oportunidad.

Si aún no tiene un distribuidor para realizar el servicio, puede acceder a [www.Lincolnowner.com](http://www.Lincolnowner.com) para conocer las direcciones de los distribuidores, ver mapas y obtener las instrucciones para llegar.

Lincoln Motor Company le recomienda realizar esta campaña de seguridad en su vehículo. El propietario del vehículo es responsable de realizar los arreglos para llevar a cabo el trabajo. Lincoln Motor Company puede negar la cobertura en caso de que el vehículo hubiese sufrido daños por no haber realizado la campaña de manera oportuna. Por lo tanto, le solicitamos que realice esta campaña lo antes posible.

¿Qué debe hacer?  
(continuación)

**Tenga presente que: la ley federal exige que los arrendadores de vehículos que reciban este aviso de campaña envíen una copia del mismo al arrendatario en un plazo de diez días.**

NOTA: puede recibir información sobre las campañas y los programas de satisfacción del cliente a través de la aplicación Lincoln Way. La aplicación se puede descargar a través de App Store o Google Play. Adicionalmente, existen otras funciones como reserva y pago de estacionamientos en ciertos lugares, además de control de ciertas funciones en el vehículo (bloqueo y desbloqueo de puertas, arranque remoto) si así está equipado para permitir el control.

**COVID-19  
(CORONAVIRUS)**

Los distribuidores Lincoln han implementado protocolos mejorados con el fin de asegurar tanto su seguridad como la de los empleados de los diferentes distribuidores. Esto incluye procedimientos específicos de limpieza y desinfección de los vehículos de los clientes y de los vehículos utilizados para el servicio de retiro y entrega\*, cada vez que se realiza algún servicio, tanto antes como después de hacerlo. En la mayoría de los lugares, la atención de vehículos se ha considerado un servicio fundamental. Póngase en contacto con su distribuidor local para confirmar las horas de servicio actuales. Para obtener más información sobre cómo Lincoln y su distribuidor local están trabajando duro para mantenerlo en las calles durante estos tiempos difíciles, visite [owner.lincoln.com](http://owner.lincoln.com).

*\*El servicio complementario de retiro y entrega de Lincoln se encuentra disponible para vehículos Lincoln año de modelo 2017 y posteriores, dentro de la garantía limitada de vehículo nuevo de 4 años/50,000 millas. Para obtener detalles importantes, póngase en contacto con el distribuidor de su preferencia. Podrían aplicar límites de millaje.*

¿Ha pagado  
anteriormente por  
esta reparación?

Si usted ha pagado previamente por la reparación que aborda el problema descrito en esta carta, igualmente se le recomienda realizar esta campaña para garantizar que se hayan utilizado las piezas y los procedimientos correctos.

Es posible que cumpla con los requisitos para recibir un reembolso por las reparaciones pagadas previamente. Solo se otorgarán reembolsos por servicios relacionados con la abrasión de los cables del borde del armazón del asiento. Para comprobar si cumple con los requisitos y agilizar el reembolso, proporcione el recibo de pago original a su distribuidor.

También puede enviar las solicitudes de reembolso directamente a Lincoln Motor Company. Para solicitar un reembolso a Lincoln, envíe la solicitud de reembolso con toda la documentación requerida, incluido el recibo original de la reparación (no envíe fotocopias), a Lincoln Motor Company, P.O. Box 6251, Dearborn, Michigan 48121-6251. El procesamiento de las solicitudes de reembolso enviadas a esta dirección puede tardar hasta 60 días. Su recibo original le será regresado.

Comuníquese con nuestro Centro de Relación con Clientes al 1-866-436-7332 para obtener información detallada relacionada con el programa de reembolso de Lincoln y los requisitos de documentación.

¿Qué pasa si usted  
ya no es el  
propietario del  
vehículo?

Si usted ya no es el propietario del vehículo y tiene la dirección del propietario actual, le solicitamos que le reenvíe esta carta.

Usted recibió este aviso porque las regulaciones del gobierno exigen el envío de notificaciones al propietario conocido más reciente del registro. Nuestros registros se basan principalmente en datos estatales y de propiedad, que indican que usted es el propietario actual del vehículo.

¿Podemos hacer  
algo más por usted?

Si tiene problemas para reparar de inmediato su vehículo y sin costo alguno, comuníquese con el Gerente de Servicio de su distribuidor para solicitar ayuda.

**PROPIETARIOS MINORISTAS:** si tiene dudas o preguntas, comuníquese con nuestro **Centro de Relación con Clientes al 1-866-436-7332** y uno de nuestros representantes con gusto lo atenderá. Si desea comunicarse con nosotros a través de Internet, nuestra dirección es: [www.Lincolnowner.com](http://www.Lincolnowner.com).

Las personas con problemas de audición pueden llamar al 1-800-232-5952 (TDD). Los representantes atienden de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del Este).

**PROPIETARIOS DE FLOTAS:** si tiene dudas o preguntas, comuníquese con nuestro **Centro de Información a Clientes de flotas al 1-800-34-FLEET**, elija la opción n.º 3 y uno de nuestros representantes con gusto lo atenderá. Si desea comunicarse con nosotros a través de Internet, nuestra dirección es: [www.fleet.ford.com](http://www.fleet.ford.com).

Los representantes atienden de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del Este).

Si continúa con dificultades para reparar su vehículo en un tiempo razonable o sin cargo, le sugerimos que escriba al Administrador, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590 o bien que llame sin cargo a la línea directa de seguridad vehicular al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov). Mencione la Campaña de seguridad 20V-414 de la NHTSA.

Gracias por su atención en este asunto sumamente importante.

The Lincoln Motor Company