

Daimler Truck North America LLC (DTNA)

on behalf of its Freightliner Trucks Division, and wholly owned subsidiary, Western Star Truck Sales, Inc., is reminding you that a defect which relates to motor vehicle safety exist on the vehicles mentioned in the notification.

DAIMLER TRUCK

North America
PO Box 5637
Portland, OR 97228-9808



FIRST-CLASS MAIL
PRESORTED
U.S. POSTAGE PAID
PERMIT NO. 323

Please take this opportunity to contact an authorized Daimler Truck North America dealer to arrange to have Recalls performed free of charge.

To locate an authorized dealer, search online at <https://northamerica.daimlertruck.com/contact-us>

If you have any questions about this Recall, please contact the Warranty Campaigns Department at (800) 547-0712, 7:00 am to 4:00 pm Pacific Time, Monday through Friday, email address: DTNA.Warranty.Campaigns@Daimlertruck.com

Our Records Show Your Vehicle Has Not Been Repaired:
Nuestros Registros Muestran Que no ha Reparado su Vehículo



THIS IS AN IMPORTANT REMINDER NOTICE
ESTO ES UN AVISO RECORDATORIO IMPORTANTE

Please verify ownership and Vehicle Identification Number (VIN)
Verifique la propiedad y el numero de identificacion del vehiculo (VIN)

DAIMLER TRUCK NORTH AMERICA LLC (DTNA), en nombre de su Freightliner Trucks Division y su subsidiaria de propiedad absoluta, Western Star Truck Sales, Inc., le recuerda que existe un defecto que se le notificó, *Insertar la fecha de la notificación inicial*, relacionado con la seguridad del vehículo motorizado en el modelo del año 2019 -Los vehículos Freightliner 108SD y Business Class M2 2020 fabricados del 3 de mayo de 2018 al 30 de enero de 2019, y equipados con ciertos ejes de dirección de tracción delantera Meritor MX 120 EVO, todavía existen.

En ciertos vehículos, los ejes se ensamblaron sin aceite en el sistema de extremo de rueda. Esto puede resultar en el sobrecalentamiento de los cojinetes del extremo de la rueda, lo que puede provocar daños y/o agarrotamiento de los cojinetes, deformación plástica de los componentes y, finalmente, la separación del extremo de la rueda del eje, lo que aumenta el riesgo de un choque del vehículo.

Para realizar esta reparación, sin cargo, aproveche esta oportunidad hoy para comunicarse y programar la reparación de su vehículo con un concesionario autorizado de Daimler Truck North American.

Para ubicar un distribuidor local autorizado, busque en línea en

<https://northamerica.daimlertruck.com/contact-us>

Si tiene preguntas sobre este retiro, comuníquese con el Departamento de campañas de garantía al (800) 547-0712, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Hora del Pacífico, de lunes a viernes,

dirección de correo electrónico:

DTNA.Warranty.Campaigns@Daimlertruck.com

DAIMLER TRUCK

North America

PO Box 5637

Portland, OR 97228-9808

List of your vehicle(s) identification number (VIN) included in <Campaign # and Description>

**Lista de su numero(s) de identificación de vehículo(s) (VIN) estan incluidos
en este aviso de redordatorio.**

SCAN THE NHTSA QR CODE TO CHECK FOR ADDITIONAL RECALLS

Escanee el código QR de NHTSA para verificar retiros adicionales



Search
NHTSA
for add'l
Recalls

DAIMLER TRUCK NORTH AMERICA LLC (DTNA), en nombre de su Freightliner Trucks Division y su subsidiaria de propiedad absoluta, Western Star Truck Sales, Inc., le recuerda que existe un defecto que se le notificó, *Insertar la fecha de la notificación inicial*, relacionado con la seguridad del vehículo motorizado en el modelo del año 2019 -Los vehículos Freightliner 108SD y Business Class M2 2020 fabricados del 3 de mayo de 2018 al 30 de enero de 2019, y equipados con ciertos ejes de dirección de tracción delantera Meritor MX 120 EVO, todavía existen.

En ciertos vehículos, los ejes se ensamblaron sin aceite en el sistema de extremo de rueda. Esto puede resultar en el sobrecalentamiento de los cojinetes del extremo de la rueda, lo que puede provocar daños y/o agarrotamiento de los cojinetes, deformación plástica de los componentes y, finalmente, la separación del extremo de la rueda del eje, lo que aumenta el riesgo de un choque del vehículo.

Para realizar esta reparación, sin cargo, aproveche esta oportunidad hoy para comunicarse y programar la reparación de su vehículo con un concesionario autorizado de Daimler Truck North American.

Para ubicar un distribuidor local autorizado, busque en línea en <https://northamerica.daimlertruck.com/contact-us>

Si tiene preguntas sobre este retiro, comuníquese con el Departamento de campañas de garantía al (800) 547-0712, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Hora del Pacífico, de lunes a viernes, dirección de correo electrónico: DTNA.Warranty.Campaigns@Daimlertruck.com

DAIMLER TRUCK

North America
PO Box 5637
Portland, OR 97228-9808

List of your vehicle(s) identification number (VIN) included in <Campaign # and Description>
Lista de su identificador(es) de vehículo(s) estan incluidos
en este aviso de redordatorio.

Our Records indicate you have more vehicles than listed above.

Please contact DTNA Warranty Campaigns for a complete list of VINs

Email: DTNA.Warranty.Campaigns@Daimlertruck.com

Call: **(800) 547-0712**

SCAN THE NHTSA QR CODE TO CHECK FOR ADDITIONAL RECALLS

Escanee el código QR de NHTSA para verificar retiros adicionales



Search
NHTSA
for add'l
Recalls