



*Manufacturier de semi-remorques citernes
Manufacturer of tank trailers*

IMPORTANT «SAFETY RECALL 20V-159»

Cet avis s'applique à votre (vos) véhicule (s)

| Réf. : Unité Tremcar | VIN |
|-----------------------------|-------------------------|
| 19557 | 2TSL4842LB000054 |
| 19729 | 2TSL4845LB000212 |

Le 31 mars 2020

Cher propriétaire,
Cher distributeur,

Cet avis vous est transmis conformément aux exigences de la National Highway Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

TSE Brakes (un sous-traitant de la firme Hendrickson) a décidé qu'un nombre limité d'actionneurs de frein fabriqués entre le 24 juillet 2018 et le 10 août 2018 présentent un défaut de sécurité impliquant la rondelle de montage plate (washer) utilisée pour fixer l'actionneur de frein au support de montage sur le véhicule. Les rondelles (washers) utilisées pour le montage des actionneurs peuvent se rompre ce qui permet aux actionneurs de se desserrer, réduisant potentiellement la capacité de freinage.

Le matériel de montage de votre actionneur de frein est rappelé. Une réduction des performances de freinage peut allonger la distance nécessaire pour arrêter le véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.

Vous devez contacter TSE Brakes immédiatement afin de commander le matériel de montage de remplacement. Les rondelles (washers) et écrous de montage de l'actionneur de frein de rechange seront installés gratuitement. Le temps estimé pour l'inspection et la réparation est de 0.25 heures.

Pour de plus amples informations et planifier le remplacement, veuillez contacter Tyler McGuire au 256-735-2284, par courriel tyler.mcguire@tsebrakes.com ou le courriel général customer.service@tsebrakes.com) afin d'organiser l'expédition du nouveau matériel de montage et le remboursement de la main-d'œuvre.

Si après avoir tenté de profiter de ce rappel vous croyez que vous n'avez pas pu faire réparer votre remorque sans frais et dans un délai raisonnable, vous pouvez déposer une plainte au :
Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E.,
Washington, D.C. 20590 ou téléphoné sans frais la ligne de sécurité des véhicules au
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); ou sur le site <http://www.safercar.gov>.

TREMCAR s'excuse de tout inconfort que ce rappel de sécurité pourrait causer mais votre sécurité est notre première préoccupation.



Corey Kirk
Directeur de garantie

Pièces jointes : Notifications of Hendrickson et TSE Brakes



*Manufacturier de semi-remorques citernes
Manufacturer of tank trailers*

IMPORTANT «SAFETY RECALL 20V-159»

Cet avis s'applique à votre (vos) véhicule (s)

| Réf. : Unité Tremcar | VIN |
|----------------------|-------------------|
| 19319 | 2TLSL5048KB000723 |

Le 31 mars 2020

Cher propriétaire,
Cher distributeur,

Cet avis vous est transmis conformément aux exigences de la National Highway Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

TSE Brakes (un sous-traitant de la firme Hendrickson) a décidé qu'un nombre limité d'actionneurs de frein fabriqués entre le 24 juillet 2018 et le 10 août 2018 présentent un défaut de sécurité impliquant la rondelle de montage plate (washer) utilisée pour fixer l'actionneur de frein au support de montage sur le véhicule. Les rondelles (washers) utilisées pour le montage des actionneurs peuvent se rompre ce qui permet aux actionneurs de se desserrer, réduisant potentiellement la capacité de freinage.

Le matériel de montage de votre actionneur de frein est rappelé. Une réduction des performances de freinage peut allonger la distance nécessaire pour arrêter le véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.

Vous devez contacter TSE Brakes immédiatement afin de commander le matériel de montage de remplacement. Les rondelles (washers) et écrous de montage de l'actionneur de frein de rechange seront installés gratuitement. Le temps estimé pour l'inspection et la réparation est de 0.25 heures.

Pour de plus amples informations et planifier le remplacement, veuillez contacter Tyler McGuire au 256-735-2284, par courriel tyler.mcguire@tsebrakes.com ou le courriel général customer.service@tsebrakes.com) afin d'organiser l'expédition du nouveau matériel de montage et le remboursement de la main-d'œuvre.

Si après avoir tenté de profiter de ce rappel vous croyez que vous n'avez pas pu faire réparer votre remorque sans frais et dans un délai raisonnable, vous pouvez déposer une plainte au :
Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E.,
Washington, D.C. 20590 ou téléphoné sans frais la ligne de sécurité des véhicules au
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); ou sur le site <http://www.safercar.gov>.

TREMCAR s'excuse de tout inconfort que ce rappel de sécurité pourrait causer mais votre sécurité est notre première préoccupation.



Corey Kirk
Directeur de garantie

Pièces jointes : Notifications of Hendrickson et TSE Brakes



*Manufacturier de semi-remorques citernes
Manufacturer of tank trailers*

IMPORTANT SAFETY RECALL 20V-159

This notice applies to your vehicle(s)

| Tremcar reference Unit number | VIN |
|--|--------------------------|
| 19667 | 1T9AA9825LS588105 |

March 30th, 2020

Dear owner/dealer/reseller,

This notice is sent to you in accordance with the requirements of the National Highway Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

TSE Brakes (a Hendrickson's subcontractor) has decided that a limited number of brake actuators manufactured between 7/24/2018 and 8/10/2018 have a Safety Defect involving the flat mounting washer used to fasten the brake actuator to the mounting bracket on the vehicle. The washers used for mounting the actuators may fracture, allowing the actuators to loosen, potentially reducing the braking ability.

Your brake actuator mounting hardware is being recalled. A reduction in the braking performance can lengthen the distance needed to stop the vehicle, increasing the risk of a crash.

You should contact TSE Brakes immediately to order replacement mounting hardware. The replacement brake actuator mounting washers and nuts, will be installed free of charge. The estimated time for inspection and repair is 0.25 hours.

For further information and to schedule the replacement please contact Tyler McGuire at 256-735-2284 or tyler.mcguire@tsebrakes.com (and general e-mail customer.service@tsebrakes.com) to arrange for the shipment of new mounting hardware and for labor reimbursement.

If after having attempted to take advantage of this recall you believe you have not been able to have your trailer remedied without charge and within a reasonable amount of time, you may submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, D.C. 20590 or call the toll-free vehicle safety hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); or go to <http://www.safercar.gov>.

TREMCAR apologize for any inconvenience this safety recall may cause, but your safety is our first concern.



Corey Kirk
Warranty Manager

Enclosure : Notifications of Hendrickson and TSE Brakes