

# CAMPAÑA DE LLAMADA A REVISIÓN IMPORTANTE POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

1\*\*1\*\*1\*\*\*\*\*SINGLE-PIECE 48233  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
JOHN DOE  
12345 YOUR STREET  
HOMETOWN, MI 98765-4321

<MONTH YEAR>

AFDDFFDTFFFTT (barcode)

El presente aviso afecta a su vehículo: <VIN>

<MODELYEAR> <BRAND> <MODEL>

NHTSA: 23V867

Campaña de llamada a revisión de Audi: 93U9: Módulos de batería de alto voltaje

## IMPORTANTE: SE REQUIERE ACCIÓN INMEDIATA

Nuestros registros del sistema indican que su vehículo ya no proporciona recopilación de datos en línea y, como resultado, el programa de Control de Campo En Línea de Audi (que incluía el control en línea GRATUITO de los módulos de batería de alto voltaje en virtud de la Campaña de Llamada a Revisión 93V2 (Módulos de batería de alto voltaje)) ya no está disponible para su vehículo.

**Para garantizar su seguridad hasta que se disponga de un servicio de reparación para la llamada a revisión, Audi ha incluido su vehículo en el programa de inspección GRATUITA de módulos de baterías de alto voltaje de la campaña de llamada a revisión 93U9 (Módulos de baterías de alto voltaje), tal y como se describe en esta carta.** Se requiere su atención y acción inmediatas. Programe sin demora una cita de inspección GRATUITA del módulo de batería de alto voltaje con su concesionario Audi autorizado.

## AVISO PROVISIONAL DE CAMPAÑA DE LLAMADA A REVISIÓN DE SU VEHÍCULO

-Y-

## PROGRAMA GRATUITO DE INSPECCIÓN DE MÓDULOS DE BATERÍA DE ALTO VOLTAJE

El presente aviso se le envía de acuerdo con la *Ley Nacional de Seguridad de Tráfico y Vehículos Motorizados*. Audi determinó que existe un defecto relacionado con la seguridad de los vehículos motorizados en ciertos vehículos Audi, modelos 2019-2022. Nuestros registros indican que usted es propietario de uno de los vehículos afectados por esta medida.

### Acerca de esta campaña de llamada a revisión:

En algunos módulos de baterías de alto voltaje existe una condición de autodescarga potencialmente crítica que, en algunos casos, puede dar lugar a una sobrecarga térmica, lo que puede provocar humo o un incendio. El sobrecalentamiento de la batería de alto voltaje aumenta el riesgo de incendio.



Audi

Audi of America, Inc., 3800 Hamlin Road, Auburn Hills, MI 48326

Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación, comuníquese con el Centro de experiencia del cliente de Audi al 1-800-253-2834 o a través de nuestra página "Contact Us" (Contáctenos) en [www.audiusa.com](http://www.audiusa.com). Si aún no obtuvo una respuesta satisfactoria, puede presentar una queja en la siguiente dirección: The Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue, SE., Washington, DC 20590. También puede llamar a la línea directa gratuita de seguridad vehicular al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o bien ingresar a <http://www.safercar.gov>.

Si desea comprobar la elegibilidad de su vehículo para una reparación en el marco de esta o de cualquier otra campaña de llamada a revisión o de servicio, utilice la herramienta Recall/Service Campaign Lookup (Búsqueda de campañas de llamada a revisión o de servicio) en [www.audiusa.com](http://www.audiusa.com) e ingrese el número de identificación del vehículo (VIN).

Si usted es el arrendador y propietario registrado del vehículo identificado en esta campaña, la ley exige que reenvíe esta carta de inmediato al arrendatario por correo de primera clase en el plazo de diez (10) días a partir de su recepción. Si cambió de dirección o vendió el vehículo, comuníquenoslo para que podamos actualizar nuestros registros. .

93V2→93U9 EE. UU.V4

# CAMPAÑA DE LLAMADA A REVISIÓN IMPORTANTE POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

**Aún no existe un servicio de reparación disponible para la campaña de llamada a revisión.**

**En este momento está disponible un programa GRATUITO de inspección del módulo de batería de alto voltaje.**

**Qué precauciones debe tomar:**

Audi está trabajando para que el servicio de reparación para la campaña de llamada a revisión esté disponible lo antes posible y le enviaremos otra carta una vez que lo esté. Esperamos disponer del servicio de reparación a finales del tercer trimestre de 2024. El servicio de revisión, cuando esté disponible, se llevará a cabo de forma gratuita.

En este momento, su concesionario Audi autorizado cuenta con un programa GRATUITO de inspección de módulos de batería de alto voltaje disponible para su vehículo. No se trata de un servicio de reparación, sino de una medida provisional para controlar los módulos de batería de alto voltaje de su vehículo hasta que esté disponible dicho servicio.

En el marco de este programa, su concesionario Audi autorizado inspeccionará los módulos de batería de alto voltaje de su vehículo una vez cada cuatro (4) meses, de forma GRATUITA. Este trabajo tardará hasta dos (2) días en completarse.

- Si en la inspección se revela que todos los módulos de la batería funcionan con normalidad, su concesionario lo citará para una inspección de seguimiento dentro de cuatro (4) meses.
- Si en la inspección se revela que es necesario sustituir un módulo de la batería, su concesionario pedirá las piezas necesarias y realizará la sustitución de forma GRATUITA. Este trabajo puede tardar hasta tres (3) días en completarse, en función de la cantidad de módulos que haya que sustituir.

Durante la primera inspección, su concesionario Audi pegará etiquetas en su vehículo como recordatorio para que ajuste la carga máxima de la batería al 80 %.

Comuníquese sin demora con su concesionario Audi autorizado para concertar su primera cita de inspección GRATUITA de los módulos de batería de alto voltaje. Para su comodidad, también puede visitar el sitio [www.audiusa.com](http://www.audiusa.com) y hacer clic en "Find a Dealer" (Buscar concesionario) para encontrar un concesionario cercano a su domicilio y programar este servicio.

**Como medida de precaución, Audi recomienda ajustar la carga máxima de la batería al 80 %. Se trata de una medida importante para proteger los módulos de batería de alto voltaje de su vehículo hasta que esté disponible el servicio de reparación. Durante la primera inspección del módulo de la batería, su concesionario Audi también pegará etiquetas en su vehículo como recordatorio para que ajuste la carga máxima de la batería al 80 %.**

El manual del propietario de su vehículo incluye información importante sobre la carga de su vehículo y sobre las luces y mensajes de advertencia de su vehículo. Le recomendamos a usted o a quien conduzca su vehículo revisar el manual del propietario para familiarizarse con los procedimientos de carga y los tipos de indicadores, advertencias y mensajes que puede ver en el vehículo.

Su seguridad y la de sus pasajeros es nuestra máxima prioridad. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esta carta pueda causarle.

Atentamente,

Defensa del Consumidor de Audi



Audi

**Audi of America, Inc., 3800 Hamlin Road, Auburn Hills, MI 48326**

*Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación, comuníquese con el Centro de experiencia del cliente de Audi al 1-800-253-2834 o a través de nuestra página "Contact Us" (Contáctenos) en [www.audiusa.com](http://www.audiusa.com). Si aún no obtuvo una respuesta satisfactoria, puede presentar una queja en la siguiente dirección: The Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue, SE., Washington, DC 20590. También puede llamar a la línea directa gratuita de seguridad vehicular al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o bien ingresar a <http://www.safercar.gov>.*

*Si desea comprobar la elegibilidad de su vehículo para una reparación en el marco de esta o de cualquier otra campaña de llamada a revisión o de servicio, utilice la herramienta Recall/Service Campaign Lookup (Búsqueda de campañas de llamada a revisión o de servicio) en [www.audiusa.com](http://www.audiusa.com) e ingrese el número de identificación del vehículo (VIN).*

*Si usted es el arrendador y propietario registrado del vehículo identificado en esta campaña, la ley exige que reenvíe esta carta de inmediato al arrendatario por correo de primera clase en el plazo de diez (10) días a partir de su recepción. Si cambió de dirección o vendió el vehículo, comuníquenoslo para que podamos actualizar nuestros registros. .*