



VEHICLE

2023 Camry

VIN:

RECALL

Rear-seat head restraints
could be defective.

REPAIR

Approximately one hour,
FREE OF CHARGE.

CONTACT

1-317-713-8181

05142026



YOUR HEAD RESTRAINTS MAY BE DEFECTIVE

The brackets of your passenger-side rear-seat head restraints may not be sufficiently welded, increasing the risk of injury during a crash.

A defect in the passenger-side rear-seat head restraints of certain 2023–2024 Camry and Camry HV models may cause vehicles not to meet federal safety standards. **In the case of a crash, this could affect head restraint performance and increase the risk of injury.**

For more information, visit www.toyota.com/recall.

Contact us at: **Andy Mohr Toyota**

8941 E. U.S. Hwy. 36

Avon, IN 46123

1-317-713-8181

www.andymohrtoyota.com



Scan to schedule your
FREE REPAIR

Para español, mira el reverso.

VEHÍCULO

Camry 2023
VIN: 

LLAMADO A REVISIÓN

Los reposacabezas del
asiento trasero podrían
ser defectuosos.

REPARACIÓN

Aproximadamente una
hora, **SIN CARGO**.

CONTACTO

1-317-713-8181

TUS REPOSACABEZAS PUEDEN SER DEFECTUOSOS

Los soportes del reposacabezas del asiento trasero del lado del pasajero pueden no estar soldados lo suficiente, lo que aumenta el riesgo de lesión durante un choque.

Hay un defecto en los reposacabezas del asiento trasero del lado del pasajero en algunos modelos Camry y Camry HV 2023–2024 que puede causar que los vehículos no cumplan con las normas federales de seguridad. **En caso de choque, esto podría afectar el funcionamiento del reposacabezas y aumentar el riesgo de lesiones.**

Para más información, visita www.toyota.com/espanol/recall.

Comunícate
con nosotros:

Andy Mohr Toyota
8941 E. U.S. Hwy. 36
Avon, IN 46123
1-317-713-8181
www.andymohrtoyota.com



Escanea para programar tu
REPARACIÓN GRATUITA