



L I N C O L N

Lincoln  
PO Box 1904  
Dearborn, Michigan 48121



771324029533

A/1/000001/1



JOHN A. SAMPLE  
123 SAMPLE ST  
SAMPLE CITY, MI 12345-6789

July 2025

**\*\*\* IMPORTANT SAFETY RECALL \*\*\***

**Compliance Recall Notice 25C18 / NHTSA Recall 25V338**

2021 Corsair

This Notice Applies to Your Vehicle, Vehicle Identification Number (VIN): XXXXXXXXXX

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

Lincoln has decided that certain 2020-2023 Lincoln Aviator and Corsair vehicles, including the VIN shown above, fail to conform to Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 208, section 7.3, occupant crash protection. This standard requires that the driver’s seat belt assembly must be equipped with a warning system that activates an audible signal “of not less than 4 seconds and not more than 8 seconds” when the driver’s seat belt is not buckled, and the vehicle ignition is moved to the “ON” or “START” position.

We apologize for this situation and want to assure you, with your assistance, we will correct this condition. Our commitment, together with your retailer, is to provide you with the highest level of service and support.

**What is the issue?** According to Lincoln’s records, the remedy software for Compliance Recall 22C35 may not have been installed correctly during a prior retailer visit. Because the correct software may not have been installed on your vehicle, the underlying condition specified in 22C35 may still exist.  
On your vehicle, the seat belt warning system may activate an audible signal for a period of less than 4 seconds when the driver’s seat belt is not buckled, and the vehicle is started. This audible signal should last for no less than 4 seconds and no more than 8 seconds.

**What is the risk?** An audible signal that is activated for less than the required period of 4 seconds can result in decreased safety belt usage, increasing the risk of injury during a crash.

**What will Lincoln and your retailer do?** **Software is available to repair your vehicle.** Lincoln has authorized your retailer to update the Audio Control Module (ACM) software free of charge. Your retailer will also perform an additional verification process to ensure that the software has installed correctly on your vehicle.

**How long will it take?** The time needed for this repair is less than one-half day. However, due to service scheduling requirements, your retailer may need your vehicle for a longer period of time.

**What should you do?** Please call your retailer without delay to schedule a service appointment for Recall 25C18. Provide the retailer with your VIN, which is printed near your name at the beginning of this letter.  
Lincoln has not issued instructions to stop driving your vehicle under this compliance recall. You should contact your retailer for an appointment to have your vehicle remedied as soon as practicable.  
If you do not already have a servicing retailer, you can access [Lincoln.com/support](http://Lincoln.com/support) for retailer addresses, maps, and driving instructions.  
Lincoln wants you to have this compliance recall completed on your vehicle. The vehicle owner is responsible for making arrangements to have the work completed.

<b>What should you do? (continued)</b>	<p><b>Please note: Federal law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.</b></p> <p>NOTE: You can receive information about Recalls and Customer Satisfaction Programs through The Lincoln Way App. The app can be downloaded through the App Store or Google Play. In addition, there are other features such as controlling certain functions on your vehicle (lock or unlock doors, remote start) if it is equipped to allow control.</p>
<b>Mobile Service</b>	Lincoln Mobile Service is offered by participating retailers, contact your retailer for details.
<b>Pick-Up and Delivery</b>	Complimentary vehicle Pick-Up & Delivery service may also be available upon request from your retailer. Your retailer will pick up your vehicle and return it with the repair completed.
<b>Have you previously paid for this repair?</b>	<p>If you have previously paid for a repair that addresses the issue described in this letter, you still need to have this recall performed to ensure the correct software was installed.</p> <p>You may be eligible for a refund of previously paid repairs. Refunds will only be provided for services related to ACM software updates. To verify eligibility and <u>expedite reimbursement</u>, give your paid original receipt to your retailer.</p> <p>To request your refund directly from Lincoln, send the refund request with all required documentation, including your original repair receipt (no photocopies), to Lincoln at PO Box 6251, Dearborn, Michigan 48121-6251. Refund requests mailed to this address may take up to 60 days to process. Your original receipt will be returned to you.</p> <p>Detailed information regarding eligibility for Lincoln's reimbursement program and documentation requirements may be obtained by contacting our Lincoln Recall Assistance Center at 1-866-436-7332.</p>
<b>What if you no longer own this vehicle?</b>	<p>If you no longer own this vehicle and have an address for the current owner, please forward this letter to the new owner.</p> <p>You received this notice because government regulations require notification to be sent to the last known owner of record. Our records are based primarily on state registration and title data, which indicate you are the current owner.</p>
<b>Can we assist you further?</b>	<p>If you have difficulties getting your vehicle repaired promptly and without charge, please contact your retailer's Service Manager for assistance.</p> <p><b>RETAIL OWNERS:</b> If you have questions or concerns, please contact our <b>Lincoln Recall Assistance Center (RAC) at 1-866-436-7332</b> and one of our representatives will be happy to assist you. The RAC is open on weekdays from 8:30 AM – 7:00 PM (Eastern Time). TTY/TDD users, please contact the RAC at the number listed using the Telecommunication Relay Service by dialing 711.</p> <p>If you wish to contact us through the Internet, our address is <a href="http://Lincoln.com/support">Lincoln.com/support</a>.</p> <p><b>FLEET OWNERS:</b> If you have questions or concerns, please contact our <b>Ford Pro Contact Center at 1-800-34-FLEET</b>, choose Option #1, and one of our representatives will be happy to assist you. If you wish to contact us through the Internet, our address is <a href="http://fleet.ford.com">fleet.ford.com</a>.</p> <p>Representatives are available Monday through Friday: 7:00 AM – 11:00 PM and Saturday 7:00 AM – 5:00 PM (Eastern Time).</p> <p>If you are still having difficulty getting your vehicle repaired in a reasonable time or without charge, you may write the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590 or call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-888-275-9171) or go to <a href="http://NHTSA.gov">NHTSA.gov</a>. Reference NHTSA Safety Recall 25V338.</p>

Thank you for your attention to this important matter.

Lincoln



L I N C O L N

Lincoln  
PO Box 1904  
Dearborn, Michigan 48121



771324029533

A/3/000001/1



JOHN A. SAMPLE  
123 SAMPLE ST  
SAMPLE CITY, MI 12345-6789

Julio de 2025

**\*\*\* CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE \*\*\***

**Aviso de Campaña de cumplimiento 25C18 / Campaña 25V338 de la NHTSA**

2021 Corsair

Este aviso se relaciona con su vehículo con el número de identificación del vehículo (VIN):



Este aviso se le envía de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito y Vehículos Motorizados de los EE. UU.

Lincoln ha decidido que ciertos vehículos Lincoln Aviator y Corsair 2020-2023, incluido el VIN que se muestra arriba, no cumplen con la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) No. 208, sección 7.3, protección del ocupante en caso de impacto. Esta norma exige que el ensamble del cinturón de seguridad del conductor esté equipado con un sistema de alerta que active una señal audible "de no menos de 4 segundos y no más de 8 segundos" cuando el cinturón de seguridad del conductor no esté abrochado y el encendido del vehículo se haya movido a la posición de "activado" o "arranque".

Lamentamos esta situación y deseamos asegurarle que, con su ayuda, corregiremos el problema. Nuestro compromiso, junto con el de su minorista, es ofrecerle servicio y apoyo de alto nivel.

**¿Cuál es el problema?**

Según los registros de Lincoln, es posible que el software de solución para la Campaña de cumplimiento 22C35 no se haya instalado correctamente durante una visita anterior al minorista. Debido a que es posible que no se haya instalado el software correcto en su vehículo, la condición subyacente especificada en 22C35 podría existir todavía.

El sistema de alerta del cinturón de seguridad de su vehículo podría activar una señal audible por un lapso de menos de 4 segundos cuando el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado y el vehículo se ha arrancado. Esta señal audible no debe durar menos de 4 segundos y no más de 8 segundos.

**¿Qué riesgo existe?**

Una señal audible que se activa por menos del lapso requerido de 4 segundos puede generar un uso reducido del cinturón de seguridad, lo cual aumenta el riesgo de sufrir lesiones durante un choque.

**¿Qué harán Lincoln y su minorista?**

**El software se encuentra disponible para reparar su vehículo.** Lincoln ha autorizado a su minorista a actualizar el software del módulo de control de audio (ACM) sin costo alguno. Su minorista también realizará un proceso de verificación adicional para garantizar que el software se haya instalado correctamente en su vehículo.

**¿Cuánto tiempo tomará?**

El tiempo necesario para esta reparación será menos de medio día. Sin embargo, debido a los requisitos de planificación de servicio, es posible que su minorista tarde un poco más.

**¿Qué debe hacer?**

Llame a su minorista lo antes posible para programar una cita de servicio para realizar la Campaña 25C18. Proporcione el VIN a su minorista, el cual está impreso debajo de sus datos al comienzo de esta carta.

Para esta campaña de conformidad, Lincoln no ha emitido instrucciones de no manejar el vehículo. Deberá ponerse en contacto con su minorista a fin de programar una cita para solucionar este problema lo más pronto posible.

Si aún no tiene un minorista para realizar el servicio, puede acceder a [Lincoln.com/support](https://www.lincoln.com/support) para conocer las direcciones de los minoristas, ver mapas y obtener las instrucciones para llegar.

**¿Qué debe hacer?  
(continuación)**

Lincoln le recomienda realizar esta campaña de cumplimiento en su vehículo. El propietario del vehículo es responsable de realizar los arreglos para llevar a cabo el trabajo.

**Tenga presente que: La ley federal exige que los arrendadores de vehículos que reciban este aviso de campaña envíen una copia del mismo al arrendatario en un plazo de diez días.**

NOTA: Puede recibir información sobre las campañas y los programas de satisfacción del cliente a través de la aplicación Lincoln Way. La aplicación se puede descargar a través de App Store o Google Play. Adicionalmente, existen otras características, como control de ciertas funciones en el vehículo (bloqueo o desbloqueo de puertas, arranque remoto) si está equipado para permitir el control.

**Servicio móvil**

El Servicio móvil Lincoln se ofrece a través de los minoristas que participan, comuníquese con su minorista para obtener detalles.

**Servicio de retiro y entrega**

El servicio complementario de retiro y entrega de vehículos también puede estar disponible previa solicitud a su minorista. El minorista retirará su vehículo y lo devolverá con la reparación completa.

**¿Ha pagado anteriormente por esta reparación?**

Si pagó previamente por la reparación que aborda el problema que se describe en esta carta, igualmente deberá realizar esta campaña, a fin de asegurarse de que se instaló el software correcto.

Es posible que cumpla con los requisitos para recibir un reembolso por las reparaciones pagadas previamente. Solo se proporcionarán reembolsos por servicios relacionados con actualizaciones del software del ACM. Para comprobar si cumple con los requisitos y agilizar el reembolso, proporcione el recibo de pago original a su minorista.

Para solicitar un reembolso directamente de Lincoln, envíe la solicitud de reembolso con toda la documentación que se solicita, incluido el recibo original de la reparación (no envíe fotocopias), a Lincoln, P.O. Box 6251, Dearborn, Michigan 48121-6251. El procesamiento de las solicitudes de reembolso que se envían a esta dirección puede tardar hasta 60 días. Se le regresará el recibo original.

Comuníquese con nuestro Centro de asistencia de campañas Lincoln al 1-866-436-7332 para obtener información detallada relacionada con el programa de reembolso de Lincoln y los requisitos de documentación.

**¿Qué pasa si ya no es el propietario del vehículo?**

Si usted ya no es el propietario del vehículo y tiene la dirección del propietario actual, le solicitamos que le reenvíe esta carta.

Recibió este aviso porque las regulaciones del gobierno exigen el envío de notificaciones al propietario conocido más reciente del registro. Nuestros registros se basan principalmente en datos estatales y de propiedad, que indican que usted es el propietario actual del vehículo.

**¿Podemos hacer algo más por usted?**

Si tiene problemas para reparar su vehículo de inmediato y sin costo alguno, comuníquese con el Gerente de Servicio de su minorista para solicitar ayuda.

PROPIETARIOS MINORISTAS: Si tiene dudas o preguntas, comuníquese con nuestro **Centro de asistencia de campañas (RAC) Lincoln al 1-866-436-7332** y uno de nuestros representantes con gusto lo atenderá. El RAC está abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este). Si es usuario de TTY/TDD, comuníquese con el RAC al número que se menciona, mediante el servicio de retransmisión de telecomunicaciones, para esto, marque el 711.

Si desea ponerse en contacto con nosotros a través de Internet, nuestra dirección es [Lincoln.com/support](http://Lincoln.com/support).

PROPIETARIOS DE FLOTAS: Si tiene dudas o preguntas, comuníquese con nuestro **Centro de contacto de Ford Pro al 1-800-34-FLEET**, elija la opción n.º 1 y uno de nuestros representantes con gusto lo atenderá. Si desea comunicarse con nosotros a través de Internet, nuestra dirección es [fleet.ford.com](http://fleet.ford.com).

Los representantes atienden de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del este).

Si continúa con dificultades para reparar su vehículo en un tiempo razonable o sin cargo, le sugerimos que escriba al Administrador, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590 o bien que llame sin cargo a la línea directa de seguridad vehicular al 1-888-327-4236 (TTY: 1-888-275-9171) o visite [NHTSA.gov](http://NHTSA.gov). Referencia: Campaña de seguridad 25V338 de la NHTSA.

Gracias por su atención en este asunto sumamente importante.

Lincoln