



IMPORTANT SAFETY RECALL

This notice applies to your vehicle, [INSERT VIN]
Recall Campaign No. 26V-422: Integrated Brake (IB) Module

Name
Address 1
Address 2
City, State, Zip

This is an important Safety Recall.
The remedy will be performed **FREE OF CHARGE** to you.

August 2026

Dear BMW Owner / Lessee:

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. BMW AG has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in certain Model Year 2023-2025 BMW 5 Series, 7 Series, i5, i7, X1, X2, X5, X6, X7, and XM models. Our records indicate that you are the owner of a potentially affected vehicle.

Why are we contacting you?

We are pleased to inform you that we are ready to perform this recall. **If you have not had this recall performed, please contact your authorized BMW center immediately to schedule an appointment.** Please visit bmwusa.com/dealer to locate your nearest BMW center.

Please note that your vehicle may have been involved in a similar recall (24V-104 or 24V-739). Even if you had the remedy performed for one of those recalls, your vehicle needs to be checked to ensure that the remedy procedure was performed in accordance with specifications.

What if I have questions?

For the latest updates to this recall, including Frequently Asked Questions, please visit bmwusa.com/recall.

If you had this repair performed at your own expense, and are looking for information about possible reimbursement, please click on “[Reimbursement for Prior Customer Pay Repairs Related to a Safety Recall \(TREAD Act\)](#)”.

Should you have any questions about this recall, please contact your authorized BMW center. They will be happy to answer any questions that you may have.

If you need additional assistance, please contact BMW Customer Relations at CustomerRelations@bmwusa.com. They will be happy to assist you in case of questions, feedback or support that you may need.

What is the issue?

The Integrated Brake (IB) module may not function properly. If this happens, a warning lamp and message will be displayed in the instrument cluster. There will be a loss of power assist braking, which could lead to an extended stopping distance and increase the risk of a crash. The Antilock Brake System (ABS) and Dynamic Stability Control (DSC) system may also not function, which could affect vehicle handling and result in a loss of control. Please note that higher pedal force may be required.

If you notice any of these conditions, your vehicle may be experiencing this issue. Please drive carefully, and avoid abrupt braking as much as possible. Please contact an authorized BMW center as soon as possible to have the vehicle remedied.

If you are not the only driver of this vehicle, please advise all other drivers and passengers of this important information.

What will BMW do?

The Integrated Brake (IB) module will be inspected and, if necessary, replaced **free of charge**, which could take up to about two to three hours.

There may be some options to help overcome the inconvenience of bringing your vehicle in for service, if needed. Contact your local BMW center to check what may be available.

What if I am not the current owner of this vehicle?

If you changed your address or sold the vehicle, please let us know by visiting bmwusa.com/mybmw or by contacting BMW Customer Relations (see left side of page for contact info). You can also visit bmwusa.com/recall and select “[Manage recall notices and contact information](#)”. **If you are a vehicle lessor, Federal Regulations require you to forward this notice to your lessee within ten days.**

If the dealer fails or is unable to remedy the defect without charge or within a reasonable amount of time, you may submit a written complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.nhtsa.gov>.

Please be assured that your safety is important to us, and we sincerely apologize if this recall causes any inconvenience. We recommend that you and your passengers wear your safety belt at all times.

Sincerely,

BMW of North America, LLC

Spanish translation on back side
Traducción en español en el lado inverso

Company
BMW
of North America, LLC

BMW Group Company

Mailing Address
PO Box 1227
Westwood NJ 07675-1227

Telephone
(800) 831-1117

Fax
(201) 930-8362

E-mail
CustomerRelations@bmwusa.com

Internet
bmwusa.com



IMPORTANTE RETIRADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Este aviso corresponde a su vehículo, [INSERT VIN]
Campaña de retirada n.º 26V-422: Módulo de freno integrado (IB)

Esta es una importante retirada por motivos de seguridad.
La solución se hará **SIN CARGO**.

Agosto de 2026

Estimado propietario/arrendatario de un vehículo BMW:

Le enviamos este aviso de conformidad con la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito y Vehículos Motorizados (National Traffic and Motor Vehicle Safety Act). BMW AG ha determinado que algunos vehículos de los modelos Serie 5, Serie 7, i5, i7, X1, X2, X5, X6, X7 y XM de BMW, de los años 2023-2025, tienen un defecto relacionado con la seguridad de los vehículos motorizados. Según nuestros registros, usted es propietario de un vehículo posiblemente afectado.

¿Por qué nos ponemos en contacto con usted?

Nos complace informarle que estamos listos para realizar esta retirada. Si no se ha llevado a cabo la retirada, comuníquese de inmediato con el centro autorizado de BMW para programar una cita. Visite bmwusa.com/dealer para encontrar el centro de BMW más cercano.

Tenga en cuenta que su vehículo ya podría haber estado involucrado en una retirada similar (24V-104 o 24V-739). Incluso si ya hicieron la reparación en una de esas retiradas, debemos evaluar su vehículo para garantizar que el proceso de reparación se realizó de acuerdo con las especificaciones.

¿Qué debo hacer si tengo alguna pregunta?

Para conocer las últimas actualizaciones sobre esta retirada, incluidas las preguntas frecuentes, visite bmwusa.com/recall.

Si usted pagó esta reparación y busca información sobre un posible reembolso, haga clic en “[Reimbursement for Prior Customer Pay Repairs Related to a Safety Recall \(TREAD Act\)](#)” (Reembolso de reparaciones pagadas previamente por el cliente relacionadas con una retirada por motivos de seguridad) (Ley de Mejora, Responsabilidad y Documentación del Retiro del Transporte [Transportation Recall Enhancement, Accountability, and Documentation, TREAD]).

Si tiene alguna pregunta sobre esta retirada, póngase en contacto con su centro autorizado de BMW. Lo ayudarán con gusto a resolverlas.

Si necesita más ayuda, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de BMW escribiendo a

¿Cuál es el problema?

Es posible que el módulo de freno integrado (*Integrated Brake, IB*) no esté funcionando correctamente. Si esto sucede, en el tablero de instrumentos aparecerá una luz y un mensaje de alarma. Habrá una pérdida de la potencia de frenado asistido, que podría producir una extensión en la distancia de frenado y aumentar el riesgo de accidentes. Es posible que el sistema de frenos antibloqueo (*Antilock Brake System, ABS*) y el sistema de control dinámico de estabilidad (*Dynamic Stability Control, DSC*) tampoco funcionen, lo que podría afectar el manejo y causar la pérdida de control del vehículo. Tenga en cuenta que es posible que se requiera ejercer más fuerza en el pedal.

Si detecta cualquiera de estas condiciones, es posible que su vehículo tenga este problema. Conduzca con cuidado y evite frenar de forma brusca lo más que pueda. Comuníquese con un centro autorizado de BMW para que repare el vehículo lo antes posible.

Si usted no es la única persona que conduce este vehículo, comparta esta información importante con todos los demás conductores y pasajeros.

¿Qué hará BMW?

Se inspeccionará el módulo de freno integrado y, si es necesario, se reemplazará **gratis**, lo que podría tomar aproximadamente entre dos y tres horas.

Si fuera necesario, podría haber algunas opciones para ayudarlo en caso de que sea un inconveniente llevar el vehículo para repararlo. Comuníquese con su centro local de BMW para consultar cuáles son las opciones disponibles.

¿Qué sucede si no soy el propietario actual del vehículo?

Si cambió de dirección o vendió el vehículo, visite bmwusa.com/mybmw o comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de BMW (consulte la información de contacto a la izquierda de la página) para informarnoslo. También puede visitar bmwusa.com/recall y seleccionar “[Manage recall notices and contact information](#)” (Administrar los avisos de retirada y la información de contacto). Si usted es arrendador del vehículo, las reglamentaciones federales exigen que reenvíe este aviso a su arrendatario en un plazo de diez días.

Si el distribuidor no soluciona o no puede solucionar el defecto sin cargo o en un plazo razonable, usted puede enviar una queja por escrito al administrador de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration) en 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590; llamar a la línea gratuita directa de seguridad vehicular (Vehicle Safety Hotline) al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); o visitar <http://www.nhtsa.gov>.

Le aseguramos que nos importa su seguridad y le pedimos sinceras disculpas si esta retirada le causa algún inconveniente. Recomendamos que usted y sus pasajeros usen el cinturón de seguridad en todo momento.

Atentamente.

BMW of North America, LLC

English translation on front side
Traducción en inglés en el frente

Empresa
BMW
of North America, LLC

Una empresa de BMW
Group

Dirección postal
PO Box 1227
Westwood NJ 07675-
1227

Teléfono
(800) 831-1117

Fax
(201) 930-8362

Correo electrónico
CustomerRelations@
bmwusa.com

Sitio web
bmwusa.com



IMPORTANT SAFETY RECALL

This notice applies to your vehicle, [INSERT VIN]
Recall Campaign No. 26V-422: Integrated Brake (IB) Module

Name
Address 1
Address 2
City, State, Zip

This is an important Safety Recall.
The remedy will be performed **FREE OF CHARGE** to you.

August 2026

Dear BMW Owner / Lessee:

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. BMW AG has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in certain Model Year 2025 MINI Cooper S (2 Door) and MINI Cooper Countryman S ALL4 models. Our records indicate that you are the owner of a potentially affected vehicle.

Why are we contacting you?

We are pleased to inform you that we are ready to perform this recall. **If you have not had this recall performed, please contact your authorized MINI dealer immediately to schedule an appointment.** Please visit miniusa.com/dealer to locate your nearest MINI dealer.

Please note that your vehicle may have been involved in a similar recall (24V-104 or 24V-739). Even if you had the remedy performed for one of those recalls, your vehicle needs to be checked to ensure that the remedy procedure was performed in accordance with specifications.

What if I have questions?

For the latest updates to this recall, including Frequently Asked Questions, please visit miniusa.com/recall.

If you had this repair performed at your own expense, and are looking for information about possible reimbursement, please click on “[Reimbursement for Prior Customer Pay Repairs Related to a Safety Recall \(TREAD Act\)](#)”.

Should you have any questions about this recall, please contact your authorized MINI dealer. They will be happy to answer any questions that you may have.

If you need additional assistance, please contact MINI Customer Relations at MINI.Assistance@askminiusa.com. They will be happy to assist you in case of questions, feedback, or support that you may need.

What is the issue?

The Integrated Brake (IB) module may not function properly. If this happens, a warning lamp and message will be displayed in the instrument cluster. There will be a loss of power assist braking, which could lead to an extended stopping distance and increase the risk of a crash. The Antilock Brake System (ABS) and Dynamic Stability Control (DSC) system may also not function, which could affect vehicle handling and result in a loss of control. Please note that higher pedal force may be required.

If you notice any of these conditions, your vehicle may be experiencing this issue. Please drive carefully, and avoid abrupt braking as much as possible. Please contact an authorized MINI dealer as soon as possible to have the vehicle remedied.

If you are not the only driver of this vehicle, please advise all other drivers and passengers of this important information.

What will MINI do?

The Integrated Brake (IB) module will be inspected and, if necessary, replaced **free of charge**, which could take up to about two to three hours.

There may be some options to help overcome the inconvenience of bringing your vehicle in for service, if needed. Contact your local MINI dealer to check what may be available.

What if I am not the current owner of this vehicle?

If you changed your address or sold the vehicle, please let us know by visiting miniusa.com/ol or by contacting MINI Customer Relations (see left side of page for contact info). You can also visit miniusa.com/recall and select “[Manage recall notices and contact information](#)”. **If you are a vehicle lessor, Federal Regulations require you to forward this notice to your lessee within ten days.**

If the dealer fails or is unable to remedy the defect without charge or within a reasonable amount of time, you may submit a written complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.nhtsa.gov>.

Please be assured that your safety is important to us, and we sincerely apologize if this recall causes any inconvenience. We recommend that you and your passengers wear your safety belt at all times.

Sincerely,

MINI, a division of BMW of North America, LLC

Spanish translation on back side
Traducción en español en el lado inverso

Company
MINI, a division of BMW
of North America, LLC

BMW Group Company

Mailing Address
PO Box 1227
Westwood NJ 07675-
1227

Telephone
(866) 275-6464

Fax
(201) 930-8362

E-mail
MINI.Assistance@askminiusa.com

Internet
miniusa.com



IMPORTANTE RETIRADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Este aviso corresponde a su vehículo, [INSERT VIN]
Campaña de retirada n.º 26V-422: Módulo de freno integrado (IB)

Esta es una importante retirada por motivos de seguridad.
La solución se hará SIN CARGO.

Agosto de 2026

Estimado propietario/arrendatario de un vehículo BMW:

Le enviamos este aviso de conformidad con la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito y Vehículos Motorizados (National Traffic and Motor Vehicle Safety Act). BMW AG ha determinado que algunos modelos MINI Cooper S (2 puertas) y MINI Cooper Countryman S ALL4 del año 2025 tienen un defecto relacionado con la seguridad de los vehículos motorizados. Según nuestros registros, usted es propietario de un vehículo posiblemente afectado.

¿Por qué nos ponemos en contacto con usted?

Nos complace informarle que estamos listos para realizar esta retirada. Si no se ha llevado a cabo la retirada, comuníquese de inmediato con el distribuidor autorizado de MINI para programar una cita. Visite miniusa.com/dealer para encontrar su distribuidor de MINI más cercano.

Tenga en cuenta que su vehículo ya podría haber estado involucrado en una retirada similar (24V-104 o 24V-739). Incluso si ya hicieron la reparación en una de esas retiradas, debemos evaluar su vehículo para garantizar que el proceso de reparación se realizó de acuerdo con las especificaciones.

¿Qué debo hacer si tengo alguna pregunta?

Para conocer las últimas actualizaciones sobre esta retirada, incluidas las preguntas frecuentes, visite miniusa.com/recall.

Si usted pagó esta reparación y busca información sobre un posible reembolso, haga clic en “Reimbursement for Prior Customer Pay Repairs Related to a Safety Recall (TREAD Act)” (Reembolso de reparaciones pagadas previamente por el cliente relacionadas con una retirada por motivos de seguridad) (Ley de Mejora, Responsabilidad y Documentación del Retiro del Transporte [Transportation Recall Enhancement, Accountability, and Documentation, TREAD]).

Si tiene alguna pregunta sobre esta retirada de productos, comuníquese con su distribuidor autorizado de MINI. Lo ayudarán con gusto a resolverlas.

Si necesita más ayuda, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de MINI escribiendo a MINI.Assistance@askminiusa.com. Lo ayudarán con gusto si tiene preguntas, comentarios o necesita asistencia.

¿Cuál es el problema?

Es posible que el módulo de freno integrado (Integrated Brake, IB) no esté funcionando correctamente. Si esto sucede, en el tablero de instrumentos aparecerá una luz y un mensaje de alarma. Habrá una pérdida de la potencia de frenado asistido, que podría producir una extensión en la distancia de frenado y aumentar el riesgo de accidentes. Es posible que el sistema de frenos antibloqueo (Antilock Brake System, ABS) y el sistema de control dinámico de estabilidad (Dynamic Stability Control, DSC) tampoco funcionen, lo que podría afectar el manejo y causar la pérdida de control del vehículo. Tenga en cuenta que es posible que se requiera ejercer más fuerza en el pedal.

Si detecta cualquiera de estas condiciones, es posible que su vehículo tenga este problema. Conduzca con cuidado y evite frenar de forma abrupta lo más que pueda. Comuníquese con un distribuidor autorizado de MINI para que repare el vehículo lo antes posible.

Si usted no es la única persona que conduce este vehículo, comparta esta información importante con todos los demás conductores y pasajeros.

¿Qué hará MINI?

Se inspeccionará el módulo de freno integrado y, si es necesario, se reemplazará **gratis**, lo que podría tomar aproximadamente entre dos y tres horas.

Si fuera necesario, podría haber algunas opciones para ayudarlo en caso de que sea un inconveniente llevar el vehículo para repararlo. Comuníquese con su distribuidor local de MINI para ver cuáles son las opciones disponibles.

¿Qué sucede si no soy el propietario actual del vehículo?

Si cambió de dirección o vendió el vehículo, visite miniusa.com/ol o comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de MINI (consulte la información de contacto a la izquierda de la página) para informarnoslo. También puede visitar miniusa.com/recall y seleccionar “Manage recall notices and contact information” (Administrar los avisos de retirada y la información de contacto). Si usted es arrendador del vehículo, las reglamentaciones federales exigen que reenvíe este aviso a su arrendatario en un plazo de diez días.

Si el distribuidor no soluciona o no puede solucionar el defecto sin cargo o en un plazo razonable, usted puede enviar una queja por escrito al administrador de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration) en 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590; llamar a la línea gratuita directa de seguridad vehicular (Vehicle Safety Hotline) al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); o visitar <http://www.nhtsa.gov>.

Le aseguramos que nos importa su seguridad y le pedimos sinceras disculpas si esta retirada le causa algún inconveniente. Recomendamos que usted y sus pasajeros usen el cinturón de seguridad en todo momento.

Atentamente.

MINI, una división de BMW of North America, LLC

English translation on front side
Traducción en inglés en el frente

Empresa
MINI, una división de
BMW
of North America, LLC

Una empresa de BMW
Group

Dirección postal
PO Box 1227
Westwood NJ 07675-
1227

Teléfono
(866) 275-6464

Fax
(201) 930-8362

Correo electrónico
MINI.Assistance@askminiusa.com

Sitio web
miniusa.com