



CSC-10040492-7303

**ACURA**

**AUTOMOBILE DIVISION**

American Honda Motor Co., Inc.  
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215  
Torrance, CA 90509-9870

February 2012

\*\*\*\*\*AUTO\*\*SCH 3-DIGIT 015



RE: 2005-06 MDX

VIN



R38

Dear MDX Owner:

Our records indicate that an important PRODUCT UPDATE may not been completed on this vehicle. This update is necessary, as it includes reprogramming to reduce "transmission judder." This software update may help prevent it from occurring later in the life of your vehicle. This can help prevent your transmission from being damaged.

Please contact any authorized Acura dealer to schedule a service appointment for your vehicle. The product update should be completed even if your vehicle is not experiencing a problem. If you need assistance locating a dealer, contact Acura Client Relations at 800-382-2238 and select option 4. You may also find this information at [www.Acura.com](http://www.Acura.com).

We apologize for any inconvenience this update may cause you. We are taking this action in the interest of your continued satisfaction with your Acura vehicle.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.  
Acura Automobile Division**

**NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.**

FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #09-037

R38



**ACURA**

**AUTOMOBILE DIVISION**

**American Honda Motor Co., Inc.**

1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215

Torrance, CA 90509-9870

Estimado propietario de un vehículo MDX:

Nuestros registros indican que no se ha completado una ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO importante en este vehículo. Esta actualización es necesaria, ya que ésta incluye reprogramación para reducir el "temblor de la transmisión". Esta actualización del programa puede ayudar a prevenir que este ocurra posteriormente en la vida de su vehículo. Esto puede ayudar a prevenir que su transmisión se dañe.

Por favor comuníquese con cualquier concesionario autorizado Acura para programar una cita de servicio para su vehículo. La actualización de producto debe completarse aunque su vehículo no esté experimentando un problema. Si necesita ayuda para ubicar un concesionario, comuníquese con Relaciones con el cliente Acura al 800-382-2238 y seleccione la opción 4. Usted también puede encontrar esta información en [www.Acura.com](http://www.Acura.com).

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta actualización pudiera causarle. Nosotros estamos tomando esta acción en el interés de su satisfacción continua con su vehículo Acura.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.  
División Automotriz de Acura**

**AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envíe esta notificación al arrendatario.**

---

PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO #09-037  
R38





NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES

**BUSINESS REPLY MAIL**

FIRST CLASS PERMIT NO. 426 GARDENA, CA

*POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE:*

American Honda Motor Co., Inc.  
P.O. BOX 2215  
Torrance, California 90509-9870

