



1919 Torrance Blvd.
P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

CSC-10056166-3319

January 2012

Product Update: MID Shows BATTERY CHARGE LOW

Dear MDX Owner:

This letter is to notify you of improvements Acura has made to the battery sensor system installed on your vehicle.

What is the problem?

In some cases, the battery sensor system may send a message showing that the battery is in a low state of charge. Acura has developed enhanced software to improve the accuracy of sending this message.

What should you do?

Contact any authorized Acura dealer for an appointment to have your vehicle's battery sensor software updated. The dealer will update the software in the battery sensor. This work will be done *free of charge*. Please plan to leave your vehicle at the dealer for half a day to allow them flexibility in scheduling.

Lessor Information

If you are the vehicle lessor receiving this product update notice, please forward a copy of this notice to the lessee.

If you have questions

If you have any questions about this notice, or need assistance with locating an Acura dealer, please call Acura Client Relations at 1-800-382-2238, and select option 4. You can also locate a dealer online at *Acura.com*.

Sincerely,

American Honda Motor Co., Inc.
Acura Automobile Division



1919 Torrance Blvd.
P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

Enero 2012

Actualización de producto: La MID muestra un mensaje de BATTERY CHARGE LOW (Carga baja de la batería)

Estimado propietario de un vehículo MDX:

Esta carta es para notificarle de las mejoras que Acura ha hecho al sistema del sensor de la batería instalado en su vehículo.

¿Cuál es el problema?

En algunos casos, el sistema del sensor de la batería puede enviar un mensaje mostrando que la batería tiene la carga baja. Acura ha desarrollado un programa mejorado para aumentar la precisión del envío de este mensaje.

¿Qué debe hacer?

Comuníquese con cualquier concesionario Acura autorizado para coordinar una cita para actualizar el programa del sensor de la batería de su vehículo. El concesionario actualizará el programa en el sensor de la batería. Este trabajo se realizará *sin costo alguno*. Por favor haga planes para dejar su vehículo en el concesionario por medio día, para permitirles algo de flexibilidad en la programación.

Información para el arrendador

Si usted es el arrendador del vehículo que recibe esta notificación de actualización de producto, por favor envíe una copia de esta notificación al arrendatario.

Si tiene preguntas

Si tiene preguntas acerca de esta notificación o si necesita asistencia para ponerse en contacto con un concesionario Acura, por favor comuníquese con Relaciones con el Cliente Acura al 1-800-382-2238 y seleccione la opción 4. Usted también puede ubicar un concesionario en línea en *Acura.com*.

Atentamente,

American Honda Motor Co., Inc.
División Automotriz de Acura

IMPORTANT: PRODUCT ADVISORY NOTICE

PLEASE OPEN IMMEDIATELY

PLEASE DELIVER TO REGISTERED OWNER

VEHICLE
IDENTIFICATION
NUMBER

S08

▼ **PLEASE DETACH, SIGN BELOW AND PLACE IN RETURN ENVELOPE** ▼

INFORMATION CHANGE CARD

PLEASE PROVIDE NAME AND ADDRESS CORRECTIONS ON THE REVERSE SIDE

[Empty box for name and address corrections]

◀ VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

S08

PLEASE RETURN THIS CARD ONLY IF YOU HAVE ANY CHANGES

I no longer own the Acura automobile. It was:

- Sold (*print name and address of new owner on reverse, if known*)
- Exported
- Destroyed
- Stolen
- Lease expired, vehicle returned.
- Other: _____

Nota:

Si usted necesita esta información en español por favor comuníquese con Servicio al Cliente al 800-382-2238 y seleccione la opción 4.

Signature: **X**

Date: _____

SIGNATURE OF REGISTERED OWNER OR LESSEE REQUIRED

