

FLA COE
FLB COE
> FLD Convencional

Clase Negocios
FLC 112 Convencional
Clase Century Convencional

Argosy COE
Cargo

**Boletín de Servicio
Freightliner**

Ruido del regulador de voltaje

Este boletín de servicio es pertinente a los vehículos FLD equipados con el Eaton® AutoShift™ Gen II.

El regulador de voltaje de Eaton AutoShift puede hacer un ruido similar a una fuga de aire. Este ruido puede parecerse a una fuga de aire en el tablero cerca de la palanca de cambios. Este sonido se debe al funcionamiento del regulador de voltaje para el AutoShift, que ocurre durante la operación normal y puede continuar hasta 20 segundos después del paro del motor. Este sonido es normal y no implica daño o peligro.

Garantía

Este boletín de servicio es sólo informativo, la garantía no se aplica.