

FT4784 Tow eye plugs stuck		
Technical writer name / nom rédacteur technique:	Annie St-Jacques	Manual/manuel, section: 18

Parts/ pièces, description	Part # / # de pièce	QTY / Qté ¹
SCREW, PLUG SCREW	N11080	2
RUBBER SEAL 67MM OD X 45MM ID	N11464	2
Note 1: Quantity per vehicle.		

Labour level 1 / main d'oeuvre niveau 1	15 min
---	--------

MQR	7621-1879
-----	-----------

Shop supply / pièces, description	Part # / # de pièce	QTY / Qté ²
SEALANT LUB NEVER-SEEZ (1L)	N93117	3
Note 2: Quantity per campaign.		

Disposal of parts / disposition des pièces		
Removed parts are / les pièces retirées sont:		When the retained check box is checked, the parts must be retained and returned in accordance with the usual warranty procedure to be reimbursed / Pour être remboursées, les pièces doivent être conservées et retournées selon le processus de garantie habituel.
Discarded / jetées	Retained/conservées	
Yes	-	

Tooling / Outillage	Part # / # de pièce	QTY / Qté ³
UNCOATED HIGH-SPEED STEEL GENERAL PURPOSE TAP, PLUG CHAMFER, 2"-4-1/2 THREAD SIZE, 3-9/16" THREAD LENGTH	N8910959	1
Note 3: Quantity per campaign.		

Client	Order/Lot	Road numbers / No de véhicule		VIN / NIV (2NVY/4RKY)		QTY / QTÉ	Lang.	Customer Group/ Groupe client	Target market / marché cible	Plant / Usine	Engine Config / Config moteur	Model / modèle	NR	R1
San Antonio Texas	LA10	422	446	L82K9G9775628	L82K8G9775653	25	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	x	
San Antonio Texas	LA22	447	555	L82K8H9775654	L82K0H9775762	109	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	x	
San Antonio Texas	LA34	556	580	L82K0H9775857	L82K8H9775881	25	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	x	
San Antonio Texas	LA35	581	691	L82KXH9775882	L82K8H9775993	111	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	x	
San Antonio Texas	LB26	692	735	L82KXJ9776536	L82K6J9776579	44	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	x	
San Antonio Texas	LB43	970	987	L82K4J9776791	L82K1J9776828	18	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	x	

Jean-Nicolas
Fournier

Digitally signed by Jean-Nicolas Fournier
DN: cn=Jean-Nicolas Fournier, o=Nova Bus,
email=jean-nicolas.fournier@volvo.com, c=CA
Date: 2020.02.12 17:41:01 -05'00'