

FT4805 Delco 450 Amp Alternator internal failure

Technical writer name / nom rédacteur technique:

Manual/manuel, section: 9

Luc carignan

Parts/ pièces, description	Part # / # de pièce	QTY / Qté
----------------------------	---------------------	-----------

No part No part No part

Labour level 1 / main d'oeuvre niveau 1

1.5h

MQR

7621-1677

Disposal of parts / disposition des pièces

Removed parts are / les pièces retirées sont:	
Discarded / jetées	Retained/conservées
No parts	No parts

When the retained check box is check, the parts must be retained and returned in accordance with the usual warranty procedure to be reimbursed / Pour être remboursées, les pièces doivent être conservées et retournées selon le processus de garantie habituel.

Client	Order/Lot	Road numbers / No de véhicule		VIN / NIV		QTY / QTÉ	Lang.	Customer Group / Groupe client	Target market / marché cible	Plant / Usine	Engine Config / Config moteur	Model / modèle	NR	R1
San Antonio Texas	LA10	422	422	L82K9G9775628	L82K9G9775628	1	E	Demo	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA10	423	423	L82K0G9775629	L82K0G9775629	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA10	432	433	L82K3G9775639	L82K3G9775639	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	468	468	L82K5H9775675	L82K5H9775675	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	479	479	L82KXH9775686	L82KXH9775686	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	483	483	L82K1H9775690	L82K1H9775690	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	491	492	L82K6H9775698	L82K8H9775699	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	498	498	L82KXH9775705	L82KXH9775705	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	507	507	L82K0H9775714	L82K0H9775714	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	511	511	L82K8H9775718	L82K8H9775718	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	530	530	L82K1H9775737	L82K1H9775737	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	540	540	L82K4H9775747	L82K4H9775747	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	543	543	L82K4H9775750	L82K4H9775750	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA22	548	548	L82K3H9775755	L82K3H9775755	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	558	558	L82K4H9775859	L82K4H9775859	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	560	560	L82K2H9775861	L82K2H9775861	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	562	563	L82K6H9775863	L82K8H9775864	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	565	565	L82K1H9775866	L82K1H9775866	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	567	567	L82K5H9775868	L82K5H9775868	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	570	570	L82K5H9775871	L82K5H9775871	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	573	573	L82K0H9775874	L82K0H9775874	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	575	575	L82K4H9775876	L82K4H9775876	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	578	580	L82KXH9775879	L82K8H9775881	3	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	581	581	L82KXH9775882	L82KXH9775882	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	583	585	L82K3H9775884	L82K7H9775886	3	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	587	587	L82K0H9775888	L82K0H9775888	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	589	589	L82K9H9775890	L82K9H9775890	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	591	592	L82K2H9775892	L82K4H9775893	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	594	595	L82K8H9775895	L82KXH9775896	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	597	599	L82K3H9775898	L82KXH9775901	3	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	

San Antonio Texas	LA35	601	601	L82K3H9775903	L82K3H9775903	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	604	609	L82K3H9775903	L82K2H9775911	6	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	611	613	L82K6H9775913	L82KXH9775915	3	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	615	616	L82K3H9775917	L82K5H9775918	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	618	624	L82K3H9775920	L82K4H9775926	7	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	626	626	L82K8H9775928	L82K8H9775928	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA34	629	631	L82K8H9775931	L82K1H9775933	3	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	633	637	L82K5H9775935	L82K2H9775939	5	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	639	643	L82K0H9775941	L82K8H9775945	5	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	645	649	L82K1H9775947	L82K3H9775951	5	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	651	652	L82K7H9775953	L82K9H9775954	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	654	665	L82K2H9775956	L82K7H9775967	12	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	667	669	L82K0H9775969	L82K9H9775971	3	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	671	671	L82K2H9775973	L82K2H9775973	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	673	674	L82K6H9775975	L82K8H9775976	2	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	676	688	L82K1H9775978	L82K2H9775990	13	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	
San Antonio Texas	LA35	690	690	L82K6H9775992	L82K6H9775992	1	E	Us-Prv	US	PLB	TD	40	X	

Jean-Nicolas
Fournier

Digitally signed by Jean-Nicolas Fournier
DN: cn=Jean-Nicolas Fournier, o=Nova
Bus, email=jean-
nicolas.fournier@volvo.com, c=CA
Date: 2020.02.28 10:45:04 -05'00'