



**AUTOMOBILE DIVISION**  
American Honda Motor Co., Inc.  
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215  
Torrance, CA 90509-9870

May 2022

**Warranty Extension: 2015-2016 Fit Fuel Injector**

Dear FIRSTNAME LASTNAME:

**What is the reason for this Warranty Extension?**

On some 2015-2016 Fit vehicles, certain fuel injectors may not have been installed to proper specifications. An incorrectly installed fuel injector may lead to increased wear inside the injectors. This could result in reduced flow in the injectors and cause misfire, air/fuel ratio imbalance, catalyst deterioration misdetection and/or fuel metering, resulting in MIL (Malfunction Indicator Lamp) turning on.

To ensure your confidence in your vehicle, American Honda is extending the warranty on the fuel injectors of affected vehicles to 10 years from the original date of purchase or 150,000 miles, whichever comes first.

This warranty extension provides coverage for the original owner and any subsequent owners. No action is required on your part unless you experience a problem.

**What will Honda do?**

If your vehicle is having misfire caused by the fuel injectors and results in the MIL turning on, call any authorized Honda dealer and make an appointment to have your vehicle inspected. Please plan to leave your vehicle at the dealer for at least half a day to allow them flexibility in scheduling.

**Lessor information**

Please forward a copy of this notice to the lessee.

**What to do if you feel this notice is in error**

Our records show that you are the current registered owner of a 2015-2016 Fit involved in this warranty extension. If this is not the case, or the name/address information is not correct, please fill out and return the enclosed, postage-paid Information Change Card. We will then update our records.

If you previously paid to have your fuel injectors replaced because of a failure described in this letter, you may be eligible for reimbursement, even if you no longer own the vehicle. Refer to the attached reimbursement instructions for eligibility requirements and the reimbursement procedure.

**If you have questions**

If you have any questions about this notice, or need assistance with locating a Honda dealer, please call American Honda's Customer Support & Campaign Center at **1-888-234-2138**. You can also visit [AskDave.honda.com](http://AskDave.honda.com) to use our 24/7 virtual agent, or locate a dealer online at [Hondacars.com](http://Hondacars.com). If you are a customer in a U.S territory, please contact your local distributor/dealer.

We apologize for any inconvenience this campaign may cause you.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.**

**NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.**

**FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SERVICE BULLETIN #22-002 / DEFECT 6E5 / SYMPTOM XC6**



## DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

American Honda Motor Co., Inc.  
1919 Torrance Blvd., P.O. Box 2215  
Torrance, CA 90509-9870

Mayo 2022

### **Extensión de garantía: Inyector de combustible del Fit 2015-2016**

Estimado FIRSTNAME LASTNAME:

#### **¿Cuál es el motivo de esta extensión de garantía?**

En algunos de los vehículos Fit 2015-2016, ciertos inyectores de combustible puede que no se hayan instalado a las especificaciones adecuadas. Un inyector de combustible instalado incorrectamente puede provocar a un mayor desgaste dentro de los inyectores. Esto podría ocasionar un flujo reducido en los inyectores y ocasionar una falla del encendido, un desequilibrio de la relación aire/combustible, una detección incorrecta del deterioro del catalizador y/o de la medición de combustible, ocasionando que se encienda la MIL (Luz indicadora de fallas).

Para asegurar su confianza en su vehículo, American Honda está extendiendo la garantía en los inyectores de combustible de los vehículos afectados a 10 años de la fecha original de compra o 150.000 millas, lo que ocurra primero.

Esta extensión de garantía brinda cobertura al propietario original y a cualquier propietario subsiguiente. No se requiere ninguna acción de su parte a menos que usted experimente algún problema.

#### **¿Qué hará Honda?**

Si su vehículo tiene una falla del encendido ocasionada por los inyectores de combustible y como resultado se enciende la MIL, llame a cualquier concesionario Honda autorizado y programe una cita para que inspeccionen su vehículo. Por favor haga planes para dejar su vehículo en el concesionario por lo menos medio día, para permitir flexibilidad en la programación de la cita.

#### **Información para el arrendador**

Por favor envíe una copia de esta notificación al arrendatario.

#### **Qué debe hacer si considera que esta notificación es errónea**

Nuestros registros indican que usted es el propietario actual registrado de un vehículo Fit 2015-2016, el cual forma parte de esta extensión de garantía. Si no es el caso, o si la información de nombre/dirección no está correcta, por favor llene y devuelva la Tarjeta de Cambio de Información anexa pre-pagada. Con esto actualizaremos nuestros registros.

Si usted previamente pagó por el reemplazo de los inyectores de combustible debido a falla descrita en esta carta, usted puede calificar para recibir un reembolso, aunque usted no sea el propietario actualmente. Consulte las instrucciones para reembolso que se encuentra anexa para ver los requisitos de elegibilidad y el procedimiento de reembolso.

#### **Si tiene preguntas**

Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación o si necesita ayuda para ubicar a un concesionario Honda, por favor comuníquese con el Centro de Apoyo al Cliente y Campañas de American Honda al **1-888-234-2138**. Usted también puede ubicar un concesionario en línea en *Hondacars.com*. Si usted es un cliente en un territorio de Estados Unidos, por favor comuníquese con su distribuidor/concesionario.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña pudiera causarle.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.**

**AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envíe esta notificación al arrendatario.**

**PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO #22-002 / DEFECTO 6E5 / SÍNTOMA XC6**