GPOP - Issue Review System

Part Number: 68358806A$, 68184988A$, 68185448A$, 68217705A$, 68234721A$, 68243024A$, 68262835A$, 68273824A$, 68273841A$, 68307326A$, 68311429A$, 68333529A$, 68333716A$, 68336694A$, 68336761A$, 68336782A$, 68336935A$, 68340512A$, 68340631A$, 68350844A$, 68350857A$, 68360954A$, 68381223A$, 68426205A$, 68426262A$, 68426270A$, 68441272A$, 68358805A$, 68402209A$, 68280732A$, 68234728A$, 68368214A$, 68350703A$, 68409788A$

Part Description: WIRING, Body

Issue Description: Before replacing this harness, please contact FCA Redacted Content to see if a repair kit is available for your application.

If no response in 15 minutes, proceed with repair.

Please email pictures of harness defects to FCA Redacted Content

~_____~

Contact us at CAGRIS@Chrysler.com for feedback related ONLY to this GPOP Tech Tip. Please include the Part Number(s) and Tech Tip Part Description of the Tech Tip you are referencing for our tracking system.