



Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
6565 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

IMPORTANT SAFETY RECALL

Certain 2025 - 2026 Model Year Camry
7-Inch Combination Meter May Go Blank at Startup
NHTSA Recall No. 26V-511
Toyota Recall No. 26TA16 (Remedy Notice)

This is an important Safety Recall.
The remedy will be performed
FREE OF CHARGE to you.

Dear (customer’s First/Last name)

This notice applies to your vehicle:
[MY] [MAKE]
[VIN]

This notice is sent to you in accordance with the [National Traffic and Motor Vehicle Safety Act](#). Toyota has decided that certain 2025 - 2026 model year Camry vehicles fail to conform to Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) No. 101, “Controls and displays”, No. 108, “Lamps, reflective devices, and associated equipment”, No.114, “Theft Protection and Rollaway Prevention” and No.208 “Occupant crash protection”.

You received this notice because our records, which are based primarily on state registration and title data, indicate that you are the current owner.

What is the condition?

The 7-inch combination meter may become blank at startup. This can also deactivate the turn signal and hazard lamps and certain warning buzzer sounds (such as the smart key reminder and the driver/passenger seat belt reminder). This can cause the vehicle not to meet certain federal safety standards. If certain required information is not displayed in the combination meter, if the turn signal/hazard lamps do not function, or if certain warning buzzers do not activate, **there can be an increased risk of injury or a crash depending on the specific situation.**

What will Toyota do?

Any authorized Toyota dealer will update the software of the combination meter, **FREE OF CHARGE**.

What should you do?

Please contact any authorized Toyota dealer to schedule an appointment to have the remedy performed as soon as possible. Your local Toyota dealer will be more than happy to answer any of your questions.

- ✓ To find a dealer near you, visit www.toyota.com/dealers.
- ✓ For more information on this and other Safety Recalls, including Frequently Asked Questions, visit www.toyota.com/recall. Input your full 17-digit Vehicle Identification Number (VIN) noted above to review information specific to your vehicle.
- ✓ If you require further assistance, our Toyota Brand Engagement Center is available to assist you at 1-888-270-9371 on Monday through Friday, from 8:00 am to 8:00 pm, Saturday 9:00 am to 7:00 pm Eastern Time. During our hours of operation, we’re here to help with any questions, feedback, or support you may need.

This is an important Safety Recall



The remedy will take approximately one hour. However, depending on the dealer’s work schedule, it may be necessary to make your vehicle available for a longer period of time.

If you are uncomfortable driving the vehicle to the dealership, please contact your local authorized Toyota dealer who will arrange for vehicle pick up.


If the condition occurs before the software update is completed, meter operation can be **temporarily** restored by the following process. However, to ensure proper functioning in the future, please take your vehicle to a Toyota dealer for the **FREE** repair.

In a safe place:

1. Turn the vehicle off, making sure the center console USB port lights are off.
2. Open the Hood to locate fuse box on driver side of the vehicle and remove the fuse box cover. In this box there is a fuse removal tool to be used in Step 6.
3. The fuse removal tool location is shown on the image below.



4. On the Driver's side footwell under the dash towards the left side you will find another fuse box.
5. Remove the fuse box cover by pushing on the tab in the direction of the arrow.



6. Once the cover is removed, using the fuse removal tool, pull out the red 10-amp fuse for at least 20 seconds. It is the 7th fuse from the top down on the left column.
7. Reinstall the fuse and cover, return removal tool to its original location and replace the cover; the meter screen should be functional after reset.



What if you are not the owner or operator of this vehicle?

If you are a vehicle lessor, Federal Law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.

If you know the current owner or operator, please forward this letter to them.

If you would like to update your vehicle ownership or contact information, please visit <https://www.toyota.com/owners>.

If you believe that the dealer or Toyota has failed or is unable to remedy the defect within a reasonable time or without charge, you may submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, D.C. 20590, or call the toll free Vehicle Safety Hot Line at **1-888-327-4236 (TTY: 1-888-475-9171)**, or go to <http://www.safercar.gov>.

We have sent this notice in the interest of your continued satisfaction with our products. We sincerely regret any inconvenience this condition may have caused you.

Thank you for driving a Toyota.

Sincerely,

Toyota Motor Sales, USA



Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
6565 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

RETIRO DE SEGURIDAD URGENTE

Ciertos Camry de los años modelo 2025 - 2026
El panel de instrumentos de 7 pulgadas puede quedar en blanco al arrancar
Retiro de Seguridad NHTSA No. 26V-511
Retiro de Seguridad Toyota No. 26TA16 (Aviso de Remedio)

Estimado/a (customer's First/Last name):

Esta notificación aplica a su vehículo:
[MY] [MAKE]
[VIN]

Se le envía esta notificación de acuerdo con la Ley Nacional de la oficina de Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA por sus siglas en inglés). Toyota ha decidido que ciertos vehículos Camry de los años modelo 2025 - 2026 fallaron con el cumplimiento de las Normas Federales de Seguridad para Vehículos de Motor (FMVSS) N.º 101, "Controls and Displays" (Controles y Pantallas), N.º 108, "Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment." (Luces, Dispositivos reflectantes y equipos relacionados), N.º 114, "Theft Protection and Rollaway Prevention" (Protección contra robos y prevención de desplazamientos) y N.º 208 "Occupant crash protection" (Protección de los ocupantes en choques).

Usted recibió esta notificación porque nuestros registros, que se basan principalmente en los datos del estado de registro y de título, indican que usted es el propietario actual.

¿Cuál es la condición?

El panel de instrumentos de 7 pulgadas puede quedar en blanco al arrancar. Esto también puede desactivar las direccionales, luces intermitentes y ciertos sonidos de zumbador de advertencia (como el recordatorio de llave inteligente y el recordatorio de cinturón de seguridad del conductor/pasajero). Esto ocasiona que los vehículos no cumplan con ciertas normas federales de seguridad. Si cierta información requerida no se muestra en el panel de instrumentos, si las luces direccionales o intermitentes no funcionan, o si ciertas alarmas de advertencia no se activan, **puede haber un mayor riesgo de lesiones o un choque dependiendo de la situación específica.**

¿Qué hará Toyota?

Cualquier concesionario autorizado Toyota actualizará el programa del panel de instrumentos, **SIN COSTO** alguno.

Este es un Retiro de Seguridad importante. El remedio se realizará **SIN CARGO** para usted.

¿Qué debe hacer?

Comuníquese con cualquier concesionario Toyota autorizado para programar una cita para que realicen el remedio tan pronto como sea posible. Su concesionario Toyota local responderá con gusto todas sus preguntas.

- ✓ Para encontrar un concesionario cerca de usted, visite www.toyota.com/dealers.
- ✓ Si desea más información sobre este y otros Retiros de Seguridad, incluyendo las Preguntas Frecuentes, visite www.toyota.com/recall. Ingrese el número de identificación de su vehículo de 17 dígitos (VIN) indicado arriba para revisar la información específica de su vehículo.
- ✓ Si requiere más asistencia, nuestro Centro de Compromiso con la Marca Toyota está disponible para asistirle llamando al 1-888-270-9371, de lunes a viernes, de 8:00 am a 8:00 pm y los sábados de 9:00 am a 7:00 pm, Hora del Este. Durante nuestro horario de funcionamiento, estamos a su disposición para cualquier pregunta, comentario o ayuda que necesite.

Este es un Retiro de Seguridad importante

El remedio tomará aproximadamente una hora. Sin embargo, dependiendo de la programación de trabajo del concesionario, tal vez sea necesario tener disponible su vehículo por un plazo más largo de tiempo.


Si no se siente cómodo conduciendo el vehículo al concesionario, por favor comuníquese con su concesionario Toyota autorizado local, el cual coordinará recoger el vehículo.

Si la condición ocurre antes de que se complete la actualización del programa, el funcionamiento del panel puede ser **temporalmente** restaurado mediante el siguiente proceso. Sin embargo, para garantizar un funcionamiento adecuado en el futuro, por favor lleve su vehículo a un concesionario Toyota para la reparación **GRATUITA**.


En un lugar seguro:

1. Apague el vehículo, asegurándose de que las luces del puerto USB de la consola central estén apagadas.


2. Abra el capó para localizar la caja de fusibles en el lado del conductor del vehículo y retire la cubierta de la caja de fusibles. En esta caja hay una herramienta para extraer fusibles que se utilizará en el Paso 6.



3. La ubicación de la herramienta para quitar el fusible se muestra en la imagen a continuación.



4. En el compartimiento para los pies del lado del conductor, debajo del tablero hacia el lado izquierdo, encontrará otra caja de fusibles.




5. Retire la cubierta de la caja de fusibles empujando la lengüeta en la dirección de la flecha.



6. Una vez que se retire la cubierta, utilizando la herramienta de extracción de fusibles, saque el fusible rojo de 10 amperios durante al menos 20 segundos. Es el 7mo fusible de arriba abajo en la columna izquierda.

7. Vuelva a instalar el fusible y la cubierta, devuelva la herramienta de extracción a su ubicación original y vuelva a colocar la cubierta; la pantalla del panel debería funcionar después de restablecerlo.



¿Qué pasa si usted no es el propietario o el operador de este vehículo?

Si usted arrienda el vehículo, la ley federal requiere que todo arrendador de vehículo que reciba esta notificación del retiro de seguridad debe enviar una copia del aviso al arrendatario en menos de diez días.

Si conoce al propietario u operador actual, sea tan amable de enviarle esta carta.

Si quisiera actualizar la propiedad de su vehículo o la información de contacto, por favor visite <https://www.toyota.com/owners>.

Si cree que el concesionario o Toyota no ha cumplido o no ha podido arreglar el defecto en un plazo razonable o sin cargo, puede enviar una queja al Administrador, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, D.C. 20590, o llamar al número directo gratuito de seguridad de vehículos al **1-888-327-4236 (TTY: 1-888-475-9171)**, o visite <http://www.safercar.gov>.

Hemos enviado esta notificación con el interés de que usted esté continuamente satisfecho con nuestros productos. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que este problema le pudo haber ocasionado.

Muchas gracias por conducir un Toyota.

Atentamente,

Toyota Motor Sales, USA