



Ford Motor Company
Customer Service Division



October 2025

FREDERICKSBURG, VA

***** IMPORTANT SAFETY RECALL *****

Safety Recall Notice 25S92 / NHTSA Recall 25V614

2017 Mustang

This Notice Applies to Your Vehicle, Vehicle Identification Number (VIN):

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

Ford Motor Company has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain 2015-2017 Mustang vehicles, including the VIN shown above.

We apologize for this situation and want to assure you that, with your assistance, we will correct this condition. Our commitment, together with your dealer, is to provide you with the highest level of service and support.

What is the issue? Exposure to a corrosive environment (where use of road salt is prevalent in winter months as an example) may weaken your vehicle's driver and/or passenger front seatbelt anchor pretensioner cables or result in separation from their anchor pretensioner assemblies.

What is the risk? Weakened or separated seatbelt anchor pretensioner cables reduce the effectiveness of the seatbelt restraint system in a crash, increasing the risk of injury.

What will Ford and your dealer do? Parts are not available. Ford Motor Company is working to provide parts for this repair. When the remedy becomes available, Ford Motor Company will notify you via mail to schedule a service appointment with your dealer for repairs to be completed free of charge. The remedy is anticipated to be available in the second quarter of 2026.

What should you do? When the remedy is available, Ford Motor Company will send a letter to inform you to contact your dealer to schedule a repair.

Ford has not issued instructions to stop driving your vehicle under this safety recall. When the remedy is available, you should contact your dealer for an appointment to have your vehicle remedied as soon as practicable.

If you do not already have a servicing dealer, you can access ford.com/support for dealer addresses, maps, and driving instructions.

**What should you do?
(continued)**

If you are still having difficulty getting your vehicle repaired in a reasonable time or without charge, you may write the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590, or call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-888-275-9171) or go to NHTSA.gov. Reference NHTSA Safety Recall 25V614.

Please note: Federal law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.

NOTE: You can receive information about Recalls and Customer Satisfaction Programs through our FordPass App. The app can be downloaded through the App Store or Google Play. In addition, there are other features such as reserving parking in certain locations and controlling certain functions on your vehicle (lock or unlock doors, remote start) if it is equipped to allow control.

What if you no longer own this vehicle?

If you no longer own this vehicle and have an address for the current owner, please forward this letter to the new owner.

You received this notice because government regulations require that notification be sent to the last known owner of record. Our records are based primarily on state registration and title data, which indicate that you are the current owner.

Thank you for your attention to this important matter.


Customer Service Division

10-24-2025
1:36 pm call to Ford, BID-392-3673

TO WHOM IT MAY CONCERN:


NOV. 3, 2025

THERE HAS BEEN NO ATTENTION PAID TO THIS
MATTER. AS A RESULT, INJURIES OR DEATH MAY
OCCUR.





Ford Motor Company
División de Servicio al Cliente
PO Box 1904



Octubre de 2025

FREDERICKSBURG, VA

***** CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE *****

Aviso de Campaña de seguridad 25S92 / Campaña de la NHTSA 25V614

2017 Mustang

Este aviso se relaciona con su vehículo con el número de identificación del vehículo (VIN):

Este aviso se le envía de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito y Vehículos Motorizados de los EE. UU.

Ford Motor Company ha determinado que existe un defecto relacionado con la seguridad del vehículo en algunos Mustang 2015-2017, incluido el suyo con el VIN que aparece arriba.

Lamentamos esta situación y deseamos asegurarle que, con su ayuda, corregiremos el problema. Nuestro compromiso, junto con el de su concesionario, es ofrecerle servicio y apoyo de alto nivel.

¿Cuál es el problema?

La exposición a un entorno corrosivo (donde el uso de sal para carreteras prevalece en los meses de invierno, por ejemplo) puede debilitar los cables del pretensor de anclaje del cinturón de seguridad delantero del conductor y/o pasajero de su vehículo o provocar la separación de sus conjuntos de pretensores de anclaje.

¿Qué riesgo existe?

Los cables pretensores de anclaje del cinturón de seguridad debilitados o separados reducen la eficacia del sistema de sujeción del cinturón de seguridad en caso de choque, lo que aumenta el riesgo de lesiones.

¿Qué medidas adoptarán Ford y su concesionario?

Las piezas no se encuentran disponibles. Ford Motor Company está trabajando para proporcionar las piezas para esta reparación. Cuando la solución esté disponible, Ford Motor Company le notificará mediante correo para que programe una cita de servicio con su concesionario y así realizar las reparaciones sin costo alguno. **Se prevé que la solución estará disponible en el segundo trimestre de 2026.**

¿Qué debe hacer?

Quando haya una solución disponible, Ford Motor Company le enviará una carta para informarle que se comunique con su concesionario a fin de realizar la reparación.

**¿Qué debe hacer?
(continuación)**

Para esta campaña de seguridad, Ford no ha emitido instrucciones de dejar manejar el vehículo. Una vez que haya una solución disponible, deberá comunicarse con su concesionario a fin de programar una cita para solucionar este problema lo más pronto posible.

Si aún no tiene un concesionario para realizar el servicio, puede acceder a ford.com/support para conocer las direcciones de los concesionarios, ver mapas y obtener las instrucciones para llegar.

Si continúa con dificultades para reparar su vehículo en un tiempo razonable o sin cargo, le sugerimos que escriba al Administrador, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590 o bien que llame sin cargo a la línea directa de seguridad vehicular al 1-888-327-4236 (TTY: 1-888-275-9171) o visite NHTSA.gov. Referencia: Campaña de seguridad 25V614 de la NHTSA.

Tenga presente que: La ley federal exige que los arrendadores de vehículos que reciban este aviso de campaña envíen una copia del mismo al arrendatario en un plazo de diez días.

NOTA: Puede recibir información sobre las campañas y los programas de satisfacción del cliente a través de la aplicación FordPass. La aplicación se puede descargar a través de App Store o Google Play. Adicionalmente, existen otras funciones como reserva de estacionamientos en determinados lugares, además de control de ciertas funciones en el vehículo (bloqueo o desbloqueo de puertas, arranque remoto) si así está equipado para permitir el control.

¿Qué pasa si usted ya no es el propietario del vehículo?

Si usted ya no es el propietario del vehículo y tiene la dirección del propietario actual, le solicitamos que le reenvíe esta carta.

Usted recibió este aviso porque las regulaciones del gobierno exigen el envío de notificaciones al propietario conocido más reciente del registro. Nuestros registros se basan principalmente en datos estatales y de propiedad, que indican que usted es el propietario actual del vehículo.


Gracias por su atención en este asunto sumamente importante.

División de Servicio al Cliente

TO WHOM IT MAY CONCERN:

NOV. 3, 2025

THERE HAS BEEN NO ATTENTION PAID TO THIS
MATTER. AS A RESULT, INJURIES OR DEATH
MAY OCCUR.



Fredericksburg, Va

RICHMOND VA RPDC 230

4 NOV 2025 PM 8 L



ADMINISTRATOR
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION
1200 NEW JERSEY AVE. S.E.
WASHINGTON, D.C. 20590

20590-