



AUTOMOBILE DIVISION
American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

September 2018

This notice applies to your vehicle:

RE: 2011-16 Odyssey
NHTSA Recall 16V-933

IMPORTANT

- **Your vehicle is included in a safety recall and you should have the recall service done as soon as possible.**
- **Any authorized Honda dealer will perform the recall service for free.**

Dear

What is the reason for this notice?

Our records indicate that a SAFETY RECALL has not been completed on this vehicle; refer to the address card for the affected VIN. The second row outboard seats installed in affected vehicles have a release lever for the walk-in feature which folds the seatback and slides the seat forward for access to the third row seat. Due to seat component manufacturing and assembly errors, there is potential for the seat to stay in the unlocked position after returning the seat to its normal seating position, which would allow the seat to slide forward or rearward without warning. An unlocked second row outboard seat increases the risk of injury to the seat occupant during a crash.

What will Honda do?

Call any authorized Honda dealer to have additional bracket and springs installed to both second row outboard seats, **for FREE.**

If you have questions

If you have any questions about this notice, or you need assistance locating a dealer, contact American Honda's Customer Support & Campaign Center at 1-888-234-2138. You may also find this information at www.hondacars.com.

We apologize for any inconvenience this safety recall may cause you.

Sincerely,

American Honda Motor Co., Inc.

NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.

FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #16-108

KD5

Septiembre del 2018

Esta notificación aplica a su vehículo:

RE: Odyssey 2011-2016
Campaña de seguridad NHTSA 16V-933

IMPORTANTE

- **Su vehículo está incluido en una campaña de seguridad y usted debe completar el servicio de la campaña lo más pronto posible.**
- **Cualquier concesionario autorizado Honda podrá realizar de forma gratuita el servicio de la campaña de seguridad.**

Estimado

¿Cuál es el motivo de esta notificación?

Nuestros registros indican que no se ha completado una CAMPAÑA DE SEGURIDAD en este vehículo; consulte la tarjeta de dirección para ver el VIN afectado. Los asientos de los extremos de la segunda fila instalados en los vehículos afectados tienen una palanca de liberación para la función de ingreso, que pliega el respaldo del asiento y desliza el asiento hacia adelante para tener acceso al asiento de la tercera fila. Debido a errores de fabricación y ensamblaje de los componentes del asiento, existe el potencial de que el asiento se quede en posición desbloqueada después de que se regrese el asiento a la posición normal, lo cual permitiría que el asiento se deslice hacia adelante o hacia atrás sin advertencia. Un asiento del extremo de la segunda fila desbloqueado aumenta el riesgo de lesión al ocupante del asiento durante un choque.

¿Qué hará Honda?

Llame a cualquier concesionario autorizado Honda para la instalación del soporte adicional y los resortes para ambos asientos de los extremos de la segunda fila, **de forma GRATUITA.**

Si tiene preguntas

Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación o necesita asistencia para ubicar un concesionario, comuníquese con el Centro de Apoyo al Cliente y Campañas de American Honda al 1-888-234-2138. Usted también puede encontrar esta información en www.hondacars.com.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña de seguridad pudiera causarle.

Atentamente,

American Honda Motor Co., Inc.

AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envíe esta notificación al arrendatario.