



Ford Motor Company
Ford Customer Service Division
P.O. Box 1904
Dearborn, Michigan 48121 1904



0087446 01 / / 000015850 / 13



August 2022



*** * * IMPORTANT SAFETY RECALL REMINDER * * ***

According to our records, your 2017 F-350 Ford Truck has not had necessary safety recall repairs made. We urge you to have the free repair performed at your local dealership as soon as possible.

KEY INFORMATION

- Your vehicle is involved in an important safety recall
- Your safety is important to us. Schedule an appointment to have service procedure completed
- This procedure will be performed free of charge

Recall Number 16S45 - Frame Crossmember Reinforcement Bracket and Description:

What is the Issue?

Your vehicle may be missing a frame crossmember reinforcement bracket at the attachment of the front fuel tank strap, which is required for long-term durability.

Over time, the missing frame crossmember reinforcement bracket could lead to the fuel tank strap separating from the frame, resulting in the fuel tank moving out of position and potentially contacting the ground, increasing the risk of a fuel leak. A fuel leak in the presence of an ignition source may increase the risk of a fire.

Ford Motor Company has authorized your dealer to inspect and if necessary, install a new frame crossmember reinforcement bracket on your vehicle free of charge (parts and labor).

Recall Number 18S45 - Engine Block Heater/Wiring Fire and Description:

What is the Issue?

On your vehicle, the engine block heater wire assembly may be susceptible to excess water intrusion or corrosion in the in-line connector.

While the vehicle is parked and the block heater is plugged in, an inoperative engine block heater, tripping of household breakers or GFCI equipped outlets, and/or a resistive short may occur. A resistive short may increase the risk of overheated or melted wiring, and/or fire.

What Are We Asking You To Do?

Please contact your dealer to schedule an appointment to have these important service procedures completed. If you do not already have a servicing dealer, you can access ford.com/support for dealer addresses, maps and driving instructions.

The vehicle owner is responsible for having these service actions performed. Ford Motor Company reserves the right to deny coverage for any vehicle damage that may result from failure to have these recalls performed on a timely basis. Therefore, please have this recall performed as soon as possible.

Service Assistance:

If you have additional questions, please contact the Ford Motor Company Customer Relationship Center at 1-866-436-7332 and one of our representatives will be happy to assist you. For the hearing impaired call 1-800-232-5952 (TDD). Office Hours are Monday through Friday: 8:00AM - 5:00PM (Your Local Time).

If you wish to contact us through the Internet, our address is: ford.com/support.

If your authorized dealer has recently completed these recall repairs, please disregard this reminder.

We apologize for any inconvenience this may cause and want to assure you that, with your assistance, we will correct these conditions. Our commitment, together with your dealer, is to provide you with the highest level of service and support.

Thank you for your attention to these important matters.

Ford Customer Service Division



Ford Motor Company
 División de Servicio al Cliente de Ford
 P. O. Box 1904
 Dearborn, Michigan 48121



0087446 01 / / 000015850 / 13



Augusto de 2022



*** * * RECORDATORIO DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE * * ***

Según nuestros registros, en su 2017 F-350 Ford Truck no se han realizado las reparaciones necesarias correspondientes a esta campaña de seguridad. Le solicitamos que realice esta reparación gratuita en su distribuidor local lo antes posible.

INFORMACIÓN CLAVE

- Su vehículo ha sido incluido en una importante campaña de seguridad.
- Su seguridad es muy importante para nosotros. Programe una cita para completar el procedimiento de servicio.
- Este procedimiento se llevará a cabo sin costo alguno.
- *Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, por favor llame al Centro de Relación con Clientes al 1-866-436-7332 y presione 2 para Español.*

Número y descripción de la campaña:

16S45 - Soporte de refuerzo del travesaño el armazón

¿Cuál es el problema?

Es posible que a su vehículo le falte un soporte de refuerzo del travesaño del bastidor, en la conexión de la correa delantera del tanque de combustible, que es necesario para la duración a largo plazo.

Con el tiempo, el soporte de refuerzo del travesaño del bastidor puede hacer que la correa del tanque de combustible se separe del bastidor, con lo cual el tanque de combustible podría salir de su posición y, posiblemente, entrar en contacto con la tierra, lo que aumenta el riesgo de una fuga de combustible. Una fuga de combustible en presencia de una fuente de encendido podría aumentar el riesgo de incendio.

Ford Motor Company ha autorizado al distribuidor a inspeccionar y, si es necesario, instalar un nuevo soporte de refuerzo del travesaño del bastidor en el vehículo sin costo (piezas y mano de obra).

Número y descripción de la campaña:

18S45 - Incendio en el calentador/cableado del monoblock del motor

¿Cuál es el problema?

Es posible que el ensamble del cableado del calentador del monoblock del vehículo sea propenso a la entrada de exceso de agua o a la corrosión en el conector en línea.

Mientras el vehículo está estacionado y el calentador del monoblock está conectado, es posible que el calentador del monoblock no funcione, que los disyuntores domésticos o las salidas equipadas con GFCI se activen o que se produzca un cortocircuito resistivo. Es posible que un cortocircuito resistivo aumente el riesgo de sobrecalentamiento o derretimiento del cableado o de la producción de un incendio.

¿Qué le solicitamos hacer?

Comuníquese con su distribuidor a fin de programar una cita para llevar a cabo este importante procedimiento de servicio. Si aún no tiene un distribuidor para realizar el servicio, puede acceder a ford.com/support para conocer las direcciones de los distribuidores, ver mapas y obtener las instrucciones para llegar.

El propietario del vehículo es responsable de realizar estas acciones de servicio. Ford Motor Company se reserva el derecho de negar la cobertura en caso de que el vehículo hubiese sufrido daños por no haber realizado la campaña de manera oportuna. Por lo tanto, le solicitamos que realice esta campaña lo antes posible.

Servicio de asistencia:

Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro de Relación con Clientes de Ford Motor Company al 1-866-436-7332 y uno de nuestros representantes con gusto lo atenderá. Las personas con problemas de audición pueden llamar al 1-800-232-5952 (TDD). El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora local).

Si desea comunicarse con nosotros a través de Internet, nuestra dirección es: ford.com/support.

Si ya realizó esta reparación en su distribuidor autorizado, ignore este aviso.

Lamentamos cualquier inconveniente causado y deseamos asegurarle que, con su ayuda, corregiremos el problema. Nuestro compromiso, junto con el de su distribuidor, es ofrecerle servicio y apoyo de alto nivel.

Gracias por su atención en este asunto sumamente importante.

Ford, División de Servicio al Cliente