



Hyundai Motor America
P.O. Box 20839
Fountain Valley, CA 92728-9937

NHTSA Campaign Number: 17V-359


IMPORTANT SAFETY RECALL

This notice applies to your vehicle, VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dear Hyundai Genesis owner:

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Hyundai has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain Model Year 2015 and 2016 Hyundai Genesis sedans equipped with a manual parking brake produced at Hyundai Motor Company beginning on November 20, 2013 through February 25, 2015. Our records indicate that you own or lease the vehicle identified by the VIN on this notice.

What is the problem?

The subject vehicles are equipped with an electrical switch to illuminate the parking brake warning  light in the instrument cluster. Corrosion in this switch can result in the parking brake warning **Ⓢ** BRAKE light intermittently not illuminating when the parking brake is applied. A failure of the parking brake indicator to illuminate when the parking brake is applied can result in a driver misapplication of the parking brake, increasing the risk of a crash.

What will Hyundai do?

Your Hyundai dealer will replace the parking brake switch with a revised service part. This procedure will be performed at no charge to you. We recommend scheduling a service appointment to minimize inconvenience.

What should you do?

This is an important Safety Recall

- Schedule a service appointment at your local Hyundai dealer.
- For more information regarding this Recall Campaign, including a link to make a service appointment, please visit:
www.HyundaiUSA.com/Campaign164

What if you have other questions?

If you require further assistance, you may contact the Hyundai Customer Care Center at 1-855-371-9460. If you are not satisfied that we have remedied this situation without charge, and within a reasonable amount of time, you may wish to write to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, D.C. 20590, or call their toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.safercar.gov>.

If you are a vehicle lessor, Federal law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.

We urge your prompt attention to this important safety matter.

Hyundai Motor America

If you have changes to the information below, please remove and submit this form by inserting into the postage-paid envelope enclosed.

Information Change Card

Name and address has changed (print new information below)

LAST NAME FIRST NAME M.I.

MAILING ADDRESS STREET APT. NO.

CITY STATE ZIP

TELEPHONE NUMBER

I no longer own this automobile as of ___/___/___ DATE

It was: SOLD (Print name and address of new owner above, if known).

EXPORTED STOLEN

DESTROYED I have NEVER owned this Hyundai

The Vehicle Identification Number on this card is incorrect. The VIN of my Hyundai is

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

E-MAIL ADDRESS



Hyundai Motor America
P.O. Box 20839
Fountain Valley, CA 92728-9937

Número de campaña NHTSA: 17V-359

IMPORTANTE RETIRO DEL MERCADO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Este aviso corresponde a su vehículo, VIN (número de identificación del vehículo):
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estimado(a) propietario(a) del vehículo Hyundai Genesis:

Se le envía este aviso de acuerdo con los requisitos de la Ley Nacional de Seguridad de Tráfico y Vehículos Motorizados (National Traffic and Motor Vehicle Safety Act). Hyundai ha decidido que existe un defecto relacionado con la seguridad vehicular en determinados vehículos sedan Hyundai Genesis equipados con un freno de mano, años modelos 2015 a 2016, fabricados en Hyundai Motor Company desde el 20 de noviembre de 2013 hasta el 25 de febrero de 2015. Nuestros registros indican que usted posee o arrienda el vehículo identificado por el VIN en este aviso.

¿Cuál es el problema?

Los vehículos en cuestión están equipados con un interruptor eléctrico que enciende la luz de advertencia del freno de mano en el tablero de instrumentos. Si se produce corrosión en el interruptor, la luz **BRAKE** de advertencia del freno de mano podría parpadear de forma intermitente y no encenderse al utilizar el freno de mano. Si el indicador del freno de mano no se enciende cuando el conductor utiliza el freno de mano, es posible que el freno se utilice de forma indebida, aumentar el riesgo de un accidente.

¿Qué hará Hyundai?

Su concesionario de Hyundai reemplazará el interruptor del freno de mano por una pieza de repuesto revisada. Este procedimiento se realizará de forma gratuita. Le recomendamos que programe una cita de servicio para reducir posibles inconvenientes.

¿Qué debe hacer usted?

Este es un importante retiro del mercado por motivos de seguridad

- Programe una cita de servicio en su concesionario local de Hyundai.
- Para obtener más información sobre esta campaña de retiro del mercado, incluyendo el enlace para programar una cita de servicio, visite:

www.HyundaiUSA.com/Campaign164/espanol

¿Qué hacer si tiene otras preguntas?

Si necesita más ayuda, puede comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de Hyundai al 1-800-633-5151. Si no queda satisfecho una vez que hayamos solucionado este problema sin cargo, y dentro de un tiempo razonable, puede dirigirse por escrito al Administrador, Administración Nacional para la Seguridad del Tránsito en las Carreteras, 1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, D.C. 20590, o llame al número gratuito de la Línea de Seguridad de Vehículos 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visite <http://www.safercar.gov>.

En caso de que sea arrendador del vehículo, la legislación federal exige a todos los arrendadores de vehículos que reciben este aviso de retiro del mercado que reenvíen una copia de este aviso al arrendatario en un plazo de diez días.

Le solicitamos que preste inmediata atención a esta importante cuestión de seguridad.

Hyundai Motor America

Si tiene algún cambio en la información que aparece a continuación, por favor retire y envíe este formulario mediante la inserción en el sobre adjunto con franqueo pagado.

Tarjeta de modificación de información

Si el nombre o la dirección ha cambiado, escribir la nueva información a continuación

APELLIDO		NOMBRE		INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE
DIRECCIÓN POSTAL	CALLE	APARTAMENTO NO.		
CIUDAD	ESTADO	CÓDIGO POSTAL		
NÚMERO DE TELÉFONO				

No soy propietario de este automóvil desde el ___/___/___
FECHA

Ha sido:

VENDIDO (Imprimir nombre y dirección del nuevo propietario, si lo conoce)

EXPORTADO ROBADO

DESTRUIDO NUNCA he sido propietario de este Hyundai

El Número de Identificación del Vehículo (VIN) de esta tarjeta es incorrecto. El VIN de mi Hyundai es

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO (VIN)

CORREO ELECTRÓNICO