

BMW



IMPORTANT SAFETY RECALL

This notice applies to your vehicle,
Recall Campaign No. 20V-666: Fuel Injectors

Remedy is
Available

December 2020

Dear BMW Owner / Lessee:

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. BMW AG has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in certain Model Year 2020-2021 BMW M2 Coupe and M4 Coupe models. Our records indicate that you are the owner of a potentially affected vehicle.

Why are we contacting you?

We are pleased to inform you that we are ready to perform this recall free of charge. **If you have not had this recall performed, please contact your authorized BMW center immediately to schedule an appointment.** Please visit www.bmwusa.com/dealer to locate your nearest BMW center.

What could happen?

The fuel injectors may not have been assembled according to specifications which could result in damage to the fuel rail and, over time, lead to a fuel leak. A fuel leak, in the presence of an ignition source, could lead to a fire. **If you smell fuel, or notice a fuel leak from underneath your vehicle, it may be experiencing this condition. If this occurs, carefully move away from traffic and pull over to a safe location as soon as possible. All occupants should carefully exit the vehicle and move to a safe location away from traffic. Do not continue to drive the vehicle. Contact BMW Roadside Assistance at 1-800-332-4269 immediately to have your vehicle brought to the nearest authorized BMW center.**

If you are not the only driver of this vehicle, please advise all other drivers and passengers of this important information.

What will BMW do?

The fuel injectors will be inspected and, if the damping component is missing, the fuel injectors and fuel rail will be replaced for free which could take approximately two hours.

If needed, please contact your local BMW center if you want to discuss options to help overcome the inconvenience of bringing your vehicle in for service.

What if I am not the current owner of this vehicle?

If you changed your address or sold the vehicle, please let us know by visiting www.bmwusa.com/mybmw or by contacting BMW Customer Relations (see left side of page for contact info). **If you are a vehicle lessor, Federal Regulations require you to forward this notice to your lessee within ten days.**

What if I have additional questions?

For the latest updates to this recall, please visit www.bmwusa.com/recall. Should you have any questions about this recall, please contact your authorized BMW center. If you need additional assistance, please contact BMW Customer Relations.

If your BMW center is unable to remedy the defect without charge or within a reasonable period of time, you may notify the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.safercar.gov>.

Please be assured that your safety is important to us, and we sincerely apologize if this recall causes any inconvenience. We recommend that you and your passengers always wear your safety belt.

Sincerely,

BMW of North America, LLC

Spanish translation on back side
Traducción en español en el lado inverso

Company
BMW
of North America, LLC

BMW Group Company

Mailing Address
PO Box 1227
Westwood NJ 07675-1227

Telephone
(800) 525-7417

Fax
(201) 930-8362

E-mail
CustomerRelations@
bmwusa.com



Internet
bmwusa.com

For vehicles registered in the state of California: The California Department of Motor Vehicles, in conjunction with the Air Resources Board, has implemented the Registration Renewal/Recall Tie-In Program which requires the completion of the recall. Upon completion, you will receive a Proof of Correction Certificate. Please save the certificate since the California Department of Motor Vehicles may require it as proof of Emissions Recall Campaign completion.

BMW



IMPORTANTE RETIRADA DE PRODUCTOS DEL MERCADO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Este aviso se aplica a su vehículo, [REDACTED]
Campaña de retirada n.º 20V-666: Inyectores de combustible

El repuesto
está disponible

Diciembre de 2020

Estimado propietario o arrendatario de un vehículo BMW:

Le enviamos este aviso de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito y Vehículos (National Traffic and Motor Vehicle Safety Act). BMW AG ha determinado que algunos vehículos de los modelos M2 Coupé y M4 Coupé de BMW, correspondientes a los años 2020-2021, tienen un defecto relacionado con la seguridad de vehículos motorizados. Según nuestros registros, usted es propietario de un vehículo que podría estar afectado.

¿Por qué nos ponemos en contacto con usted?

Nos complace informarle que estamos listos para realizar esta retirada sin cargo. **Si no se ha hecho la retirada, comuníquese de inmediato con el centro autorizado de BMW para programar una cita.** Visite www.bmwusa.com/dealer para buscar el centro de BMW más cercano.

¿Qué podría suceder?

Es posible que los inyectores de combustible no se hayan ensamblado de acuerdo con las especificaciones, lo que podría dañar la rampa de inyección y, con el tiempo, provocar una fuga de combustible. Esto podría ocasionar un incendio si hay una fuente de ignición cerca. **Si siente olor a combustible o nota una fuga de combustible debajo de su vehículo, es posible que esté experimentando este problema. Si esto ocurre, aléjese con cuidado del tránsito y deténgase en un lugar seguro lo antes posible. Todos los ocupantes deben salir del vehículo con cuidado y trasladarse a un lugar seguro lejos del tránsito. No siga conduciendo el vehículo. Comuníquese de inmediato con BMW Roadside Assistance (asistencia en la carretera de BMW) llamando al 1-800-332-4269 para que lleven su vehículo al centro autorizado de BMW más cercano.**

Si usted no es la única persona que conduce este vehículo, comparta esta información importante con todos los demás conductores y pasajeros.

¿Qué hará BMW?

Se inspeccionarán los inyectores de combustible y, si falta el componente de amortiguación, se reemplazarán los inyectores de combustible y la rampa de inyección sin cargo, lo que podría llevar aproximadamente dos horas.

Si es necesario, comuníquese con su centro local de BMW para analizar las opciones en caso de que sea un inconveniente llevar a reparar su vehículo.

¿Qué ocurre si no soy el propietario actual de este vehículo?

Si cambió su dirección o vendió el vehículo, avísenos en www.bmwusa.com/mybmw o comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de BMW (BMW Customer Relations) (lea la información de contacto en el lado izquierdo de la página). **Si usted es arrendador del vehículo, las reglamentaciones federales exigen que reenvíe este aviso a su arrendatario en un plazo de diez días.**

¿Qué debo hacer si tengo más preguntas?

Para ver las últimas actualizaciones sobre esta retirada, visite el sitio web www.bmwusa.com/recall. Si tiene alguna pregunta sobre esta retirada, comuníquese con el centro autorizado de BMW. Si necesita mayor asistencia, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de BMW.

Si el centro de BMW no puede resolver el defecto sin cargo o en un plazo razonable, usted puede notificar al administrador de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration) a 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, llamar a la Línea gratuita directa de seguridad vehicular (Vehicle Safety Hotline) al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visitar el sitio web <http://www.safercar.gov>.

Le aseguramos que nos importa su seguridad y le pedimos sinceras disculpas si esta retirada le causa algún inconveniente. Recomendamos que usted y sus pasajeros usen siempre el cinturón de seguridad.

Atentamente,

BMW of North America, LLC

English version on front side
Versión en inglés en el frente

Para vehículos registrados en el estado de California: El Departamento de Vehículos Motorizados de California (California Department of Motor Vehicles), en colaboración con la Junta de Recursos del Aire (Air Resources Board), ha implementado el Programa de Renovación de Registros/Acuerdo de Retirada (Registration Renewal/Recall Tie-In Program) que exige que se complete la retirada. Después de completarla, recibirá una constancia del certificado de corrección. Guarde el certificado, ya que el Departamento de Vehículos Motorizados de California puede exigirlo como constancia del cumplimiento de la Campaña de Retirada para Reducir Emisiones (Emissions Recall Campaign).

Empresa
BMW

of North America, LLC

Compañía de BMW Group

Dirección postal
PO Box 1227
Westwood, NJ 07675-1227

Teléfono
(800) 525-7417

Fax
(201) 930-8362

Correo electrónico
CustomerRelations@
bmwusa.com



Sitio web
bmwusa.com