



THE LINCOLN MOTOR COMPANY

The Lincoln Motor Company
P. O. Box 1904
Dearborn, Michigan 48121-1904



771195096744

A/1/000001/0001



JOHN A. SAMPLE
123 SAMPLE ST
SAMPLE CITY, MI 12345-6789

September 2020

*** IMPORTANT SAFETY RECALL ***

Safety Recall Notice 20S42 / NHTSA Recall 20V-469

2017 MKX

Your Vehicle Identification Number (VIN): XXXXXXXXXX

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.

The Lincoln Motor Company has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in your vehicle, with the VIN shown above.

We apologize for this situation and want to assure you that, with your assistance, we will correct this condition. Our commitment, together with your dealer, is to provide you with the highest level of service and support.

What is the issue?



In some of the affected vehicles, brake fluid may leak from one or both front brake flexible hoses. If the brake fluid reservoir is depleted below a predetermined level, the brake fluid warning indicator light will illuminate.

What is the risk?

You may experience an increase in pedal travel together with a reduction in the rate of deceleration, increasing the risk of a crash.

What will Lincoln and your dealer do?

The Lincoln Motor Company is working closely with its suppliers to produce parts for this repair. When parts become available, Lincoln Motor Company will notify you via mail to schedule a service appointment with your dealer for repairs to be completed free of charge (parts and labor). Parts are anticipated to be available 1st Quarter 2021.

What should you do?

When parts are available, Lincoln Motor Company will send a letter to inform you that parts are available and to contact your dealer to schedule a repair. Lincoln has not issued instructions to stop driving your vehicle under this safety recall. When parts are available, you should contact your dealer for an appointment to have your vehicle remedied as soon as practicable. You can continue to safely drive your vehicle.

If your vehicle exhibits an illuminated brake fluid warning indicator light or increase in pedal travel together with a reduction in the rate of deceleration, please contact your dealer to schedule a service appointment.

**What should you do?
(continued)**

If you do not already have a servicing dealer, you can access www.Lincolnowner.com for dealer addresses, maps, and driving instructions.

Please note: Federal law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the lessee within ten days.

**COVID-19
(CORONAVIRUS)**

Lincoln dealerships have implemented enhanced protocols to ensure both your safety and the safety of dealership employees. This includes specific procedures for cleaning and disinfecting client vehicles and vehicles used for Pickup & Delivery* both before and after each vehicle is serviced. In most places, vehicle service has been deemed a critical service. Please contact your local dealer to confirm current service hours. For more information on how Lincoln and your local dealer are working hard to keep you on the road during these challenging times, please visit owner.lincoln.com.

**Complimentary Lincoln Pickup & Delivery Service is available for all 2017 model year and newer Lincoln vehicles within the 4-year/50,000 mile New Vehicle Limited Warranty. Contact your preferred dealer for important details. Mileage limitations may apply.*

Thank you for your attention to this important matter.

The Lincoln Motor Company



The Lincoln Motor Company
P. O. Box 1904
Dearborn, Michigan 48121-1904



771195096744

A/3/000001/0001



JOHN A. SAMPLE
123 SAMPLE ST
SAMPLE CITY, MI 12345-6789

Septiembre de 2020

*** * * CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE * * ***

Aviso de campaña de seguridad 20S42 / Campaña 20V-469 de la NHTSA

2017 MKX

Número de identificación del vehículo (VIN): XXXXXXXXXX

Este aviso se le envía de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad y Tránsito de Vehículos de los EE. UU.

The Lincoln Motor Company ha determinado que existe un defecto relacionado con la seguridad de su vehículo, con el VIN que aparece más arriba.

Lamentamos esta situación y deseamos asegurarle que, con su ayuda, corregiremos el problema. Nuestro compromiso, junto con el de su distribuidor, es ofrecerle servicio y apoyo de alto nivel.

¿Cuál es el problema?



En algunos de los vehículos afectados, podría fugar líquido de frenos de una o ambas mangueras flexibles del freno delantero. Si el depósito del líquido de frenos se vacía por debajo de un nivel predeterminado, se encenderá la luz indicadora de advertencia de líquido de frenos.

¿Qué riesgo existe?

Es posible que experimente un aumento en el recorrido del pedal, junto con una reducción de la velocidad de desaceleración, lo cual aumenta el riesgo de choque.

¿Qué harán Lincoln y su distribuidor?

The Lincoln Motor Company colabora estrechamente con sus proveedores para fabricar las piezas para esta reparación. Cuando estas estén disponibles, Lincoln Motor Company le avisará mediante correo para programar una cita de servicio con su distribuidor y así realizar las reparaciones sin costo alguno (piezas y mano de obra). Se prevé que las piezas estarán disponibles en el 1^{er} trimestre de 2021.

¿Qué debe hacer?

Cuando las piezas estén disponibles, Lincoln Motor Company le enviará una carta para informarle la disponibilidad de estas y solicitarle que se comunique con su distribuidor a fin de programar la reparación.

Para esta campaña de seguridad, Lincoln no ha emitido instrucciones de dejar de manejar el vehículo. Cuando las piezas se encuentren disponibles, deberá ponerse en contacto con su distribuidor a fin de programar una cita para solucionar este problema lo más pronto posible. Puede continuar manejando su vehículo con seguridad.

**¿Qué debe hacer?
(continuación)**

Si su vehículo presenta una luz indicadora de advertencia de líquido de frenos encendida o un aumento en el recorrido del pedal, junto con una reducción en la velocidad de desaceleración, póngase en contacto con su distribuidor para programar una cita de servicio.

Si aún no tiene un distribuidor para realizar el servicio, puede acceder a www.Lincolnowner.com para conocer las direcciones de los distribuidores, ver mapas y obtener las instrucciones para llegar.

Tenga presente que: la ley federal exige que los arrendadores de vehículos que reciban este aviso de campaña envíen una copia del mismo al arrendatario en un plazo de diez días.

**COVID-19
(CORONAVIRUS)**

Los distribuidores Lincoln han implementado protocolos mejorados con el fin de asegurar tanto su seguridad como la de los empleados de los diferentes distribuidores. Esto incluye procedimientos específicos de limpieza y desinfección de los vehículos de los clientes y de los vehículos utilizados para el servicio de recogida y entrega*, cada vez que se realiza algún servicio, tanto antes como después de hacerlo. En la mayoría de los lugares, la atención de vehículos se ha considerado un servicio fundamental. Póngase en contacto con su distribuidor local para confirmar las horas de servicio actuales. Para obtener más información sobre cómo Lincoln y su distribuidor local están trabajando duro para mantenerlo en las calles durante estos tiempos difíciles, visite owner.lincoln.com.

**El servicio complementario de recogida y entrega de Lincoln se encuentra disponible para vehículos Lincoln año de modelo 2017 y posteriores, dentro de la garantía limitada de vehículo nuevo de 4 años/50,000 millas. Para obtener detalles importantes, póngase en contacto con el distribuidor de su preferencia. Podrían aplicar límites de millaje.*

Gracias por su atención en este asunto sumamente importante.

The Lincoln Motor Company