



Presort Std
US Postage
PAID
Dallas, TX
Permit No. 919

YOUR VEHICLE REQUIRES AN URGENT RECALL REPAIR!

¡SU VEHICULO REQUIERE UN RETIRO DE SEGURIDAD URGENTE!

Call now for a **FREE** repair that can save a life.

Llame ahora para una reparación **GRATIS** que puede salvar una vida.

CALL 1-888-899-9293

LLAME AL 1.888.899.9293

This repair is **FREE**.

Esta reparación es **GRATIS**.



Increased risk of an engine compartment fire may cause injury.

Incremento riesgo de fuego del compartimiento del motor puede causar **lesiones**.

JOHN SMITH
123 STREET RD
ANYWHERE, OH 12345-1234

Your Vehicle Has An Outstanding Recall. It Must Be Repaired!

Your vehicle is affected by an **urgent safety recall**. Your vehicle is equipped with an Anti-Lock Brake System (“ABS”) module that remains energized when the vehicle is turned off. If moisture enters the electrical circuit of the ABS module a short circuit could develop. A specific causality allowing moisture to enter the ABS module electrical circuit has not yet been identified; however, because the ABS module is continually powered, an electrical short could develop even while the vehicle is turned off. If a short circuit occurs inside the ABS module, there could be an increased risk of an engine compartment fire, even when the car is turned off, increasing the **risk of injury**. The short circuit does not affect brake system operation.

Contact your local dealer to schedule your **FREE** service appointment.

If you no longer own this vehicle, please call and let us know so the current owner may be contacted. Your safety is a top priority at Hyundai. We sincerely apologize for the inconvenience this safety recall may cause you. Thank you in advance for your prompt attention to this urgent safety recall.

Your Hyundai Recall Team

Su vehículo tiene pendiente un retiro de seguridad. Tiene que ser reparado!

Su vehículo es afectado por un **retiro de seguridad urgente**. Su vehículo es equipado con un sistema Anti-lock brake (ABS) un módulo que permanece energizado cuando el vehículo se apaga. Si humedad entra en el circuito eléctrico del módulo ABS podría desarrollarse un cortocircuito. Una razón específica de este módulo ABS de circuito eléctrico no a sido aun identificada. Sin embargo el módulo ABS continuamente podría desarrollarse un cortocircuito eléctrico aunque su vehículo este apagado. El cortocircuito no afecta la operación del sistema de frenos.

Contacte a su dealer local para agendar su cita de servicio **GRATIS**.

si usted no tiene este vehículo, porfavor llame y dejemos saber. Para poder contactar al nuevo dueño. Su seguridad es nuestra única prioridad en Hyundai. Lamentamos cualquier inconveniencia que esto aiga causado. Gracias de antemano por su tiempo y atención a este retiro de seguridad.

Su equipo de retiro de seguridad de Hyundai



ONE QUICK CALL CAN SAVE A LIFE

UNA LLAMADA INSTANTÁNEA PUEDE SALVAR UNA VIDA




CALL

1.888.899.9293

LLAME AL **1.888.899.9293**

Weekdays, 8 AM to 7 PM EDT

HABLAMOS ESPAÑOL.



VISIT

**hyundaiusa.com/
us/en/owners**

to locate your closest
Hyundai dealer

**WE OFFER REMOTE CHECK-IN AND CONTACT-FREE
SERVICING AT HYUNDAI, GIVING YOU PEACE OF MIND.**

OFRECEMOS CHECK-IN REMOTO Y SERVICIO SIN CONTACTO
EN HYUNDAI, QUE LE BRINDA TRANQUILIDAD.

YOUR VEHICLE INFORMATION
INFORMACIÓN DE SU VEHÍCULO

Hyundai

VIN: 123456789

Recall: SR-14-012

Please refer to this information when scheduling your **FREE** urgent safety recall repair.
Consulte esta información al programar su reparación de retiro (recall) **GRATIS**.