



Ford Motor Company
Ford Customer Service Division
P.O. Box 1904
Dearborn, Michigan 48121 1904



0160173 04 / / 000186980 / 30



October 2023



*** * * IMPORTANT SAFETY RECALL REMINDER * * ***

According to our records, your 2021 Bronco Sport has not had necessary safety recall repairs made. We urge you to have the free repair performed at your local dealership as soon as possible.

KEY INFORMATION

- Your vehicle is involved in an important safety recall
- Your safety is important to us. Schedule an appointment to have service procedure completed
- This procedure will be performed free of charge

Recall Number 21S03 - Front Lower Control Arms Inspection and Description:

What is the Issue? Your vehicle may have been produced with front suspension modules that may have incorrect front lower control arms.

Vehicles with incorrect lower control arms may experience reduced stability during aggressive driving maneuvers, increasing the risk of rollover under maximum roof load.

Recall Number 22S21 - 1.5L Engine Oil Separator and Description:

What is the Issue? On your vehicle, it may be possible your engine's right hand oil separator was damaged prior to being installed.

A damaged right hand oil separator may leak oil. If an oil leak occurs, you may smell or see oil smoke emanating from the under-hood area or observe oil leaks on or under the engine. In some cases, if sufficient oil accumulates and migrates to an ignition source, an under-hood fire may occur increasing the risk of injury.

What Are We Asking You To Do? Please contact your dealer to schedule an appointment to have these important service procedures completed. If you do not already have a servicing dealer, you can access ford.com/support for dealer addresses, maps and driving instructions.

The vehicle owner is responsible for having these service actions performed. Ford Motor Company reserves the right to deny coverage for any vehicle damage that may result from failure to have these recalls performed on a timely basis. Therefore, please have this recall performed as soon as possible.

Service Assistance: If you have additional questions, please contact the Ford Motor Company Customer Relationship Center at 1-866-436-7332 and one of our representatives will be happy to assist you. For the hearing impaired call 1-800-232-5952 (TDD). Office Hours are Monday through Friday: 8:00AM - 5:00PM (Your Local Time).

If you wish to contact us through the Internet, our address is: ford.com/support.

If your authorized dealer has recently completed these recall repairs, please disregard this reminder.

We apologize for any inconvenience this may cause and want to assure you that, with your assistance, we will correct these conditions. Our commitment, together with your dealer, is to provide you with the highest level of service and support.

Thank you for your attention to these important matters.

Ford Customer Service Division



Ford Motor Company
 División de Servicio al Cliente de Ford
 P. O. Box 1904
 Dearborn, Michigan 48121



0160173 04 / / 000186980 / 30



Octubre de 2023



*** * * RECORDATORIO DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE * * ***

Según nuestros registros, en su 2021 Bronco Sport no se han realizado las reparaciones necesarias correspondientes a esta campaña de seguridad. Le solicitamos que realice esta reparación gratuita en su distribuidor local lo antes posible.

INFORMACIÓN CLAVE

- Su vehículo ha sido incluido en una importante campaña de seguridad.
- Su seguridad es muy importante para nosotros. Programe una cita para completar el procedimiento de servicio.
- Este procedimiento se llevará a cabo sin costo alguno.
- *Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, por favor llame al Centro de Relación con Clientes al 1-866-436-7332 y presione 2 para Español.*

Número y descripción de la campaña:

21S03 - Inspección de los brazos de control inferiores delanteros

¿Cuál es el problema?

Su vehículo pudo haber sido fabricado con un módulo de la suspensión delantera cuyos brazos de control inferior delanteros no son los correctos.

Los vehículos con brazos de control inferior incorrectos podrían experimentar una estabilidad reducida al realizar maniobras de manejo agresivas, lo cual aumenta el riesgo de volcadura cuando la carga del techo es la máxima.

Número y descripción de la campaña:

22S21 - Separador de aceite de motor 1.5L

¿Cuál es el problema?

Es posible que el separador de aceite del lado derecho del motor de su vehículo se haya dañado antes de ser instalado.

Un separador de aceite dañado podría generar una fuga de aceite. Si esto ocurre, podría percibir olor o ver humo de aceite emanando del área debajo del cofre o bien observar fugas de aceite en o debajo del motor. En algunos casos, si se acumula suficiente aceite y este migra a una fuente de encendido, podría producirse un incendio debajo del cofre, lo cual aumenta el riesgo de sufrir lesiones.

¿Qué le solicitamos hacer?

Comuníquese con su distribuidor a fin de programar una cita para llevar a cabo este importante procedimiento de servicio. Si aún no tiene un distribuidor para realizar el servicio, puede acceder a ford.com/support para conocer las direcciones de los distribuidores, ver mapas y obtener las instrucciones para llegar.

El propietario del vehículo es responsable de realizar estas acciones de servicio. Ford Motor Company se reserva el derecho de negar la cobertura en caso de que el vehículo hubiese sufrido daños por no haber realizado la campaña de manera oportuna. Por lo tanto, le solicitamos que realice esta campaña lo antes posible.

Servicio de asistencia:

Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro de Relación con Clientes de Ford Motor Company al 1-866-436-7332 y uno de nuestros representantes con gusto lo atenderá. Las personas con problemas de audición pueden llamar al 1-800-232-5952 (TDD). El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora local).

Si desea comunicarse con nosotros a través de Internet, nuestra dirección es: ford.com/support.

Si ya realizó esta reparación en su distribuidor autorizado, ignore este aviso.

Lamentamos cualquier inconveniente causado y deseamos asegurarle que, con su ayuda, corregiremos el problema. Nuestro compromiso, junto con el de su distribuidor, es ofrecerle servicio y apoyo de alto nivel.

Gracias por su atención en este asunto sumamente importante.

Ford, División de Servicio al Cliente