



P.O. Box 26889
Santa Ana, CA 92799-9751

PRESORTED
First Class Mail
U.S. Postage Paid
American Honda
Motor Co., Inc.
92799

IMPORTANT SAFETY RECALL INFORMATION



Issued in Accordance
With Federal Law



IMPORTANT SAFETY RECALL

CORRECTION NOTICE

This notice applies to your vehicle ending in XXXXXXXX

Please be advised that there was a printing error in a letter you recently received regarding this safety recall. We incorrectly identified the model as 2018-2023 CR-V. This recall applies to **2018-2023 Odyssey** vehicles, including your vehicle with the VIN listed above.

Honda has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain 2018-2023 Odyssey vehicles.

As stated in the initial notice, the fuel pump module may have an improperly molded impeller. Over time the impeller can deform and cause the fuel pump to become inoperable. An inoperable fuel pump can cause an engine to stall while driving, increasing the risk of a crash.

This notice is being sent to inform you that these parts are now available and you can bring your vehicle in for a free repair.

Please call any authorized Honda dealer and schedule an appointment to have your vehicle repaired for FREE.

If you have questions or concerns, we encourage you to call American Honda's Customer Support & Campaign Center at 1-888-234-2138 Monday through Friday, 6:00 a.m. to 5:00 p.m., Pacific Time.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

AVISO DE CORRECCIÓN

Esta notificación aplica a su vehículo que termina en XXXXXXXX

Le informamos que hubo un error de impresión en una carta que usted recibió recientemente relacionado con esta campaña de seguridad. Identificamos incorrectamente el modelo como CR-V 2018-2023. Esta campaña se aplica a los vehículos **Odyssey 2018-2023**, incluido su vehículo con el VIN indicado anteriormente.

Honda ha determinado que existe un defecto el cual está relacionado con la seguridad del vehículo en algunos vehículos Odyssey 2018-2023. Como se indica en la notificación inicial, es posible que el módulo de la bomba de combustible tenga un impulsor moldeado incorrectamente. Con el tiempo, el impulsor puede deformarse y hacer que la bomba de combustible deje de funcionar. Una bomba de combustible inoperativa puede hacer que el motor se detenga durante la conducción, aumentando el riesgo de un choque.

Esta notificación se envía para informarle que estas piezas ya están disponibles y puede traer su vehículo para una reparación gratuita.

Por favor llame a cualquier concesionario autorizado Honda y programe una cita para la reparación de su vehículo de forma GRATUITA.

Si usted tiene preguntas o inquietudes, le recomendamos que o llame al Centro de Apoyo al Cliente y Campañas de American Honda al 1-888-234-2138 de lunes a viernes, 6:00 a.m. a 5:00 p.m., Hora del Pacífico.

NHTSA Recall Number: 23V-858

Número de campaña de seguridad de NHTSA: 23V-858

Honda Campaign Number: KGS

Número de campaña de Honda: KGS

Service Bulletin Number: 24-022

Número de boletín de servicio: 24-022