

RAPPEL DE SECURITE IMPORTANT



NHTSA Recall 25V-286 (CAN 2025-238)

Préparation des réclamations & instructions de réparation

Veillez remplir une demande de pré-autorisation de garantie en utilisant les codes suivants & temps de travail:

Main-d'œuvre:

Code Forfaitaire: 900008
Code D'erreur: Supplier Component Failure - Loose
Temps Alloué: 0.3 hrs

Pièces: ** Remarque: Les pièces ne sont disponibles à la commande que par VIN- PAS D'ORDRES D'ACTION**

Brinkley Model	Floor Plan	VIN Range	BRV Kit Number	Defective MORryde Bracket	MORryde Replacement Kit Number
Model G	All	0919-2238	K117579	STP56-015	STP54-080
Model Z	3400	3269-3374 3493-3856		STP56-015	STP54-080
Model Z	3400	3375 3857-7218	K117580	STP56-038	STP54-086

Préautorisation:

Aucune inspection préalable n'est requise. Tous les rappels de concessionnaires de VR Brinkley nécessiteront une approbation préalable avant la création de la réclamation. Déposez rapidement votre préautorisation par l'intermédiaire de notre portail des concessionnaires en utilisant les informations ci-dessus pour confirmer que le bon taux fixe est appliqué.

Dépôt de Réclamation:

Lorsque la réparation est terminée, déposez rapidement une réclamation via notre portail des concessionnaires. **Photo requise (1) : Photo du nouveau support installé, avec le bon placement de la vis de montage conformément aux instructions de travail.** Si vous avez des questions, veuillez appeler notre équipe du service à la clientèle au (574) 501-4280.