




Ford Motor Company
Ford Customer Service Division
P.O. Box 1904
Dearborn, Michigan 48121-1904



0021102 01 / / 000021102 / 3



December 2025



*** * * IMPORTANT SAFETY RECALL REMINDER * * ***

According to our records, your 2021 Mustang Mach-E has not had necessary safety recall repairs made. We urge you to have the free repair performed at your local dealership as soon as possible.

KEY INFORMATION

- Your vehicle is involved in an important safety recall
- Your safety is important to us. Schedule an appointment to have service procedure completed
- This procedure will be performed free of charge

Recall Number 25S81 - 24S65 Software Remedy Audit and Description:

What is the Issue?

According to Ford's records, the remedy software for Safety Recall 24S65 may not have been installed correctly during a prior dealership visit. Because the correct software may not have been installed on your vehicle, the underlying condition specified in Safety Recall 24S65 may still exist.

Our records indicate that your vehicle recently received an Over-The-Air update to the Anti-lock Brake System (ABS) software calibration. This ABS software can result in a lack of brake power assist. While braking remains functional, this may result in longer pedal travel, higher pedal efforts, and reduced braking response. Vehicle stability control features (including anti-lock braking, Electronic Stability Control, and Traction Control System) and driver assistance features (including Hill Start Assist and Pre-Collision Assist) also will be disabled, and regenerative braking capability will be reduced. The Electronic Parking Brake remains operable.

This may result in a loss of power brake assist and/or vehicle stability control features which may reduce the effectiveness of the braking system, increasing the risk of a crash.

What Are We Asking You To Do?

Please contact your dealer to schedule an appointment to have this important service procedure completed. If you do not already have a servicing dealer, you can access ford.com/support for dealer addresses, maps and driving instructions.

The vehicle owner is responsible for having this service action performed. Ford Motor Company reserves the right to deny coverage for any vehicle damage that may result from failure to have this recall performed on a timely basis. Therefore, please have this recall performed as soon as possible.

Service Assistance: If you have questions or concerns, please contact our Ford Recall Assistance Center (RAC) at 1-866-436-7332 and one of our representatives will be happy to assist you. TTY/TDD users, please contact the RAC at the number listed using the Telecommunication Relay Service by dialing 711. Office Hours are Monday through Friday: 8:30AM - 7:00PM Eastern Time.

If you wish to contact us through the Internet, our address is: [**ford.com/support**](https://ford.com/support)

If your authorized dealer has recently completed this recall repair, please disregard this reminder.

We apologize for any inconvenience this may cause and want to assure you that, with your assistance, we will correct this condition. Our commitment, together with your dealer, is to provide you with the highest level of service and support.

Thank you for your attention to this important matter.

Ford Customer Service Division



Ford Motor Company
 División de Servicio al Cliente de Ford
 P. O. Box 1904
 Dearborn, Michigan 48121



0021102 01 / / 000021102 / 3



December 2025



***** RECORDATORIO DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD IMPORTANTE *****

Según nuestros registros, en su 2021 Mustang Mach-E no se han realizado las reparaciones necesarias correspondientes a esta campaña de seguridad. Le solicitamos que realice esta reparación gratuita en su distribuidor local lo antes posible.

INFORMACIÓN CLAVE

- Su vehículo ha sido incluido en una importante campaña de seguridad.
- Su seguridad es muy importante para nosotros. Programe una cita para completar el procedimiento de servicio.
- Este procedimiento se llevará a cabo sin costo alguno.
- *Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, por favor llame al Centro de Relación con Clientes al 1-866-436-7332 y presione 2 para Español.*

Número y descripción de la campaña:

25S81 - 24S65 Auditoría de corrección de software

¿Cuál es el problema?

Según los registros de Ford, es posible que el software de solución para el retiro de seguridad 24S65 no se haya instalado correctamente durante una visita anterior al concesionario. Debido a que es posible que no se haya instalado el software correcto en su vehículo, la condición subyacente especificada en la Campaña de seguridad 24S65 podría existir todavía.

Nuestros registros indican que su vehículo recibió recientemente una actualización por aire para la calibración del software del sistema de frenos antibloqueo (ABS). Este software ABS puede provocar una falta de asistencia de frenado. Si bien el frenado sigue siendo funcional, esto podría hacer que el recorrido del pedal sea más largo, podría implicar mayores esfuerzos en el pedal y una respuesta de frenado reducida. Las funciones de control de estabilidad del vehículo (incluidos los frenos antibloqueo, el control electrónico de estabilidad y el sistema de control de tracción) y las funciones de asistencia al conductor (incluidos el asistente de arranque en pendiente y el asistente de precolisión) también se inhabilitarán, y se reducirá la capacidad de frenado regenerativo. El freno de estacionamiento electrónico permanece operativo.

Esto podría generar una pérdida de la asistencia de frenado o de las funciones de control de estabilidad del vehículo que podrían reducir la eficacia del sistema de frenado, lo que aumenta el riesgo de choque.

¿Qué le solicitamos hacer?

Comuníquese con su distribuidor a fin de programar una cita para llevar a cabo este importante procedimiento de servicio. Si aún no tiene un distribuidor para realizar el servicio, puede acceder a ford.com/support para conocer las direcciones de los distribuidores, ver mapas y obtener las instrucciones para llegar.

El propietario del vehículo es responsable de realizar estas acciones de servicio. Ford Motor Company se reserva el derecho de negar la cobertura en caso de que el vehículo hubiese sufrido daños por no haber realizado la campaña de manera oportuna. Por lo tanto, le solicitamos que realice esta campaña lo antes posible.

Servicio de asistencia:

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con nuestro Centro de asistencia de campañas Ford (RAC) al 1-866-436-7332 y uno de nuestros representantes con gusto lo atenderá. Si es usuario de TTY/TDD, comuníquese con el RAC al número que se menciona, mediante el servicio de retransmisión de telecomunicaciones, para esto, marque el 711. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. (hora local).

Si desea comunicarse con nosotros a través de Internet, nuestra dirección es: ford.com/support.

Si ya realizó esta reparación en su distribuidor autorizado, ignore este aviso.

Lamentamos cualquier inconveniente causado y deseamos asegurarle que, con su ayuda, corregiremos el problema. Nuestro compromiso, junto con el de su distribuidor, es ofrecerle servicio y apoyo de alto nivel.

Gracias por su atención en este asunto sumamente importante.

Ford, División de Servicio al Cliente