



CR311 – Replacement of Rigid Duct for Rear Brake Hose
 Panigale V4 S/STD MY25-26 (all versions)
 Streetfighter V4 S/STD MY25-26 (all versions)
Safety Recall Campaign SRV-RCL-26-001



IMPORTANT SAFETY RECALL

This notice applies to your vehicle: [REDACTED]

Date: 3/23/2026

[NHTSA Recall No. 26V-050](#)

1**1**1*****ALL FOR AADC 481



Subject:

Ducati Motorcycle: Panigale V4 S/STD Model Year 2025-2026 (all versions)
Streetfighter V4 S/STD Model Year 2025-2026 (all versions)

NHTSA Campaign I.D. Number: 26V-050

Dealer Bulletin: SRV-RCL-26-001

Dear Ducati Owner,

This notice is sent to you in accordance with the requirements of the U.S. National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Ducati Motor Holding S.P.A. has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain Ducati Panigale V4 Model Year 2025 - 2026 (all versions) and Ducati Streetfighter V4 Model Year 2025 - 2026 (all versions). Our records indicate that you are the owner of a Ducati motorcycle affected by this safety recall campaign. Please take the time to read this letter and help us take the appropriate steps to ensure that your vehicle is operating properly.

What is wrong?

The rear brake hose may become damaged due to excessive heat from the exhaust manifold. Damage of the rear brake line could cause a sudden loss of rear brake function, increasing the risk of crash and injury. This condition affects only the rear brake system.

What will Ducati do?

An official Ducati dealer will install a new elongated rigid duct, complete with a specific heat reflective sleeve for the rear brake hose. The new rigid brake duct will reduce exposure to heat from the rear bank exhaust manifold. Installation of the new rigid duct on the affected motorcycle will be performed at no cost to the client. The remedy will take approximately 40 minutes to complete. Service time will vary depending on dealer scheduling.



CR311 – Reemplazo del conducto rígido de la manguera del freno trasero

Panigale V4 S/STD modelo 25-26 (todas las versiones)

Streetfighter V4 S/STD MY25-26 (todas las versiones)

Campaña de retiro por seguridad SRV-RCL-26-001

RETIRO POR SEGURIDAD IMPORTANTE

Esta notificación aplica para su vehículo: [REDACTED]

Retiro NHTSA N.º 26V-050

Date: 3/23/2026

[REDACTED]
NIV: [REDACTED]

Asunto:

Motocicleta Ducati: Panigale V4 S/STD modelo 2025-2026 (todas las versiones)

Streetfighter V4 S/STD modelo 2025-2026 (todas las versiones)

Identificación de campaña NHTSA Número: 26V-050

Boletín del concesionario: SRV-RCL-26-001

Estimado propietario de Ducati:

Este aviso se envía según los requisitos de la Ley Nacional de Seguridad para vehículos automotores y tráfico de EE. UU. Ducati Motor Holding S.P.A. encontró que existe un defecto relacionado con la seguridad de vehículos motorizados en determinados modelos Ducati Panigale V4, modelo del año 2025-2026 (todas las versiones) y Streetfighter V4, modelo del año 2025-2026 (todas las versiones). Nuestros registros indican que usted es propietario de una motocicleta Ducati afectada por esta campaña de retiro por motivos de seguridad. Tómese el tiempo para leer esta carta y ayudarnos a tomar los pasos adecuados para asegurarnos de que su vehículo funciona correctamente.

¿Qué está mal?

El tubo del freno trasero se puede dañar debido al calor excesivo del distribuidor de escape. El daño del tubo del freno trasero podría provocar la pérdida repentina de la función del freno trasero, lo que aumenta el riesgo de colisiones y lesiones. Esta condición solo afecta al sistema de frenos traseros.

¿Qué hará Ducati?

Un concesionario oficial de Ducati instalará un nuevo conducto rígido alargado con una manga reflectante del calor específica para la manguera del freno trasero. El nuevo conducto rígido del freno reducirá la exposición al calor del distribuidor de escape del banco trasero. La instalación del nuevo conducto rígido en la motocicleta afectada se hará sin costo para el cliente. La corrección tardará aproximadamente 40 minutos en completarse. El tiempo de servicio varía dependiendo de la programación del concesionario.

Comuníquese con el centro de Servicio Ducati en su localidad tan pronto como sea posible para programar una cita para la corrección. Puede seguir usando su motocicleta para ir a su concesionario autorizado de Ducati, pero si detecta la pérdida de función del freno trasero, utilice únicamente el freno delantero para reducir la velocidad y detener el vehículo.

Ducati North America
www.ducati.com

1292 Reamwood Ave.
Sunnyvale CA, 94089
Tel +1 650 933 9800



CR311 – Replacement of Rigid Duct for Rear Brake Hose

Panigale V4 S/STD MY25-26 (all versions)
Streetfighter V4 S/STD MY25-26 (all versions)
Safety Recall Campaign SRV-RCL-26-001



020300000536
0000001

Please, contact your local Ducati Service center as soon as possible to schedule an appointment for the remedy. You may continue to use your motorcycle to reach your Ducati authorized dealer, but if a loss of rear brake function is detected, only use the front brake for slowing and stopping the vehicle.

To locate your nearest authorized Ducati dealer, please go to www.ducati.com, and select the “dealer locator” or you may call toll free from the U.S. 855-801-2716.

During this recall visit, your Ducati Service Dealer shall also check for other necessary maintenance intended to keep your motorcycle operating optimally, both at the mechanical and electronic levels. In this case, it may be necessary for the workshop to keep your motorcycle for a longer period.

Federal regulations require that any lessor receiving this recall notice must forward a copy of notice to the lessee within ten days.

Service Problem Help:

If you believe that your dealer has failed or is unable to remedy the defect without charge, or within a reasonable period of time, please contact Ducati North America Client Care at 855-801-2716.

If you still cannot obtain satisfaction:

For USA Clients:

If your dealer fails or is unable to remedy this defect without charge, or within a reasonable amount of time, you may submit a written complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590; or call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1- 888-327-4236 (TTY 1- 800-424-9153); or go to www.nhtsa.gov.

TREAD ACT CUSTOMER REIMBURSEMENT PLAN

If you have paid for the repair described in the attached letter, and you would like to be considered for reimbursement, please contact your authorized Ducati dealer. Expenses from repair facilities outside of the authorized Ducati dealer network will be considered; however, the procedure must meet Ducati North America’s remedy for this defect, or you may still need to have the recall repair performed.

Your authorized Ducati retailer will request a copy of your owner notification letter, as well as, a copy of your previously paid invoice. They’ll inspect the vehicle, if still in your possession, prior to submitting a claim on your behalf to Ducati North America, Inc. for reimbursement.

Only a repair involving this safety recall campaign is reimbursable.

We recommend that your authorized Ducati dealer be your primary contact on this issue. We anticipate that your authorized Ducati dealer will be able to answer any questions that you may have regarding your qualifications for reimbursement of a previous repair; additionally, our Client Relations Dept. may be contacted at 855-801-2716 for any special assistance required.



CR311 – Reemplazo del conducto rígido de la manguera del freno trasero

Panigale V4 S/STD modelo 25-26 (todas las versiones)

Streetfighter V4 S/STD MY25-26 (todas las versiones)

Campaña de retiro por seguridad SRV-RCL-26-001

Para localizar su concesionario Ducati autorizado más cercano visite www.ducati.com, y seleccione "dealer locator" (buscador de concesionarios) o llame gratis desde EE. UU. al 855-801-2716.

Durante esta visita de retiro su concesionario de servicio Ducati también comprobará si es necesario hacer otro mantenimiento para que su motocicleta siga funcionando de manera óptima, tanto a nivel mecánico como electrónico. En este caso, es posible que su motocicleta se quede en el taller durante un período más largo.

Las regulaciones federales exigen que cualquier arrendador que reciba este aviso de retiro envíe una copia del aviso al arrendatario en el plazo de diez días.

Ayuda del problema de servicio:

Si cree que el concesionario no ha resuelto o no puede corregir el defecto sin costo alguno, o en un plazo razonable, comuníquese con Servicio al Cliente de Ducati North America llamando al 855-801-2716.

Si aún no está satisfecho:

Para clientes de EE. UU.:

Si el concesionario no corrige este defecto sin costo alguno o en un plazo razonable, puede presentar un reclamo por escrito al Administrador, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave. S.E., Washington, D.C. 20590 o llame a la línea directa y sin costo de Seguridad de Vehículos al 1- 888-327-4236 (TTY 1- 800-424-9153) o visite www.nhtsa.gov.

PLAN DE REEMBOLSO A CLIENTES SEGÚN LA TREAD ACT (LEY DE MEJORA DE RETIRO, RESPONSABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN EN EL TRANSPORTE)

Si pagó la reparación que se describe en la carta adjunta y quisiera que lo tomen en cuenta para el reembolso, comuníquese con su concesionario Ducati autorizado. Tendremos en cuenta los gastos de las instalaciones de reparación fuera de la red de concesionarios Ducati autorizados; sin embargo, el procedimiento debe cumplir con la solución de Ducati North America para este defecto o es posible que tenga que realizar la reparación de retiro.

El minorista Ducati autorizado solicitará una copia de su carta de notificación de propietario, y una copia de su factura pagada previamente. Inspeccionarán el vehículo, si aún lo tiene usted, antes de presentar un reclamo en su nombre a Ducati North America, Inc. para obtener un reembolso.

Solo la reparación de esta campaña de retiro por seguridad es reembolsable.

Recomendamos que el concesionario autorizado Ducati sea su contacto principal en este problema. Anticipamos que su concesionario Ducati autorizado podrá responder cualquier pregunta que usted tenga sobre los requisitos para el reembolso de una reparación anterior; además, puede comunicarse con nuestro Departamento de Relaciones con el Cliente (Client Relations Dept.) al 855-801-2716 si necesita asistencia especial.



CR311 – Replacement of Rigid Duct for Rear Brake Hose
Panigale V4 S/STD MY25-26 (all versions)
Streetfighter V4 S/STD MY25-26 (all versions)
Safety Recall Campaign SRV-RCL-26-001



030300000536
000001

What if you no longer own the vehicle?

If you no longer own the vehicle, please e-mail your change of ownership information to [Contact Us@ducati.com](mailto:Us@ducati.com) or contact Ducati North America Client Care at 855-801-2716.

We regret any inconvenience to you from this action; however, your safety and satisfaction are important to us.

Sincerely,



Technical Director – Ducati North America



CR311 – Reemplazo del conducto rígido de la manguera del freno trasero

Panigale V4 S/STD modelo 25-26 (todas las versiones)

Streetfighter V4 S/STD MY25-26 (todas las versiones)

Campaña de retiro por seguridad SRV-RCL-26-001

¿Qué sucede si ya no es propietario del vehículo?

Si ya no es propietario del vehículo, envíe un correo electrónico con la información del cambio de propietario a Contact_Us@ducati.com o comuníquese con Servicio al Cliente de Ducati North America llamando al 855-801-2716.

Lamentamos cualquier inconveniente que esta acción le pueda causar; sin embargo, su seguridad y satisfacción son importantes para nosotros.

Atentamente,



Director Técnico, Ducati North America