

CSC-10037713-7771



AUTOMOBILE DIVISION

American Honda Motor Co., Inc
1919 Torrance Blvd., P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

February 2012

Dear Honda Owner:

Our records indicate that an important PRODUCT UPDATE may not have been completed on your Accord or CR-V vehicle. A manufacturing problem with an engine part may allow a small amount of engine oil to leak from below the rear of the cylinder head cover. Even if you do not notice an oil leak, your vehicle could be affected, and the leak may occur at a later time.

Please contact any authorized Honda dealer to schedule a service appointment for your vehicle. The product update should be completed even if your vehicle is not experiencing a problem. If you need help locating your local dealer, go to honda.com or call Honda Automobile Customer Service at 800-999-1009, and select option 4. You may also find this information at www.honda.com.

We apologize for any inconvenience this update may cause you. We are taking this action in the interest of your continued satisfaction with your Honda vehicle.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Division**

NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.

FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #10-072

R56



AUTOMOBILE DIVISION

American Honda Motor Co., Inc
1919 Torrance Blvd., P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

Febrero del 2012

Estimado propietario de un vehículo Honda:

Nuestros registros indican que no se ha completado una ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO importante en su vehículo Accord o CR-V. Un problema de fabricación con un componente del motor puede permitir que se fugue una pequeña cantidad de aceite del motor desde la parte inferior de la cubierta de la culata de los cilindros del área trasera. Aunque no perciba una fuga de aceite, su vehículo podría resultar afectado y la fuga puede ocurrir posteriormente.

Por favor comuníquese con cualquier concesionario autorizado Honda para programar una cita de servicio para su vehículo. La actualización de producto debe completarse aunque su vehículo no esté experimentando un problema. Si necesita ayuda para ubicar su concesionario, vaya a honda.com ó comuníquese con Atención al Cliente de Automóviles Honda al 800-999-1009 y seleccione la opción 4. Usted también puede encontrar esta información en www.honda.com.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta actualización pudiera causarle. Nosotros estamos tomando esta acción en el interés de su satisfacción continua con su vehículo Honda.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.
División Automotriz de Honda**

AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envíe esta notificación al arrendatario.