



REFERENCE: **DVD 134 – 05**
CALIBRATION FILE V.137

<u>CHINESE</u>	使用此列表选择您需要的语言
<u>DUTCH</u>	Gebruik de lijst hiernaast om de gewenste taal te selecteren.
<u>ENGLISH</u>	Use the adjacent list to select the language you require
<u>FRENCH</u>	Sélectionnez dans la liste ci-contre la langue souhaitée
<u>GERMAN</u>	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
<u>ITALIAN</u>	Utilizzare la lista a fianco per selezionare la lingua desiderata
<u>JAPANESE</u>	リストを使用し、必要な言語を選択してください。
<u>PORTUGUESE</u>	Use a lista ao lado para seleccionar a língua que necessita
<u>RUSSIAN</u>	Используйте прилагаемый список для выбора требуемого языка.
<u>SPANISH</u>	Seleccione en la lista de al lado el idioma que desee



REF: DVD 134 – 05
CALIBRATION FILE V. 137

DATE: 06 / 2013



USE GUIDANCE:

ALL SDD USERS MUST INSTALL THESE UPDATES

Updates consist of SDD Software Updates (Patches/DVDs) and Calibration File releases.

The number after the DVD reference in the header indicates the software update level - 00, 01, 02 etc.

The Calibration File version indicates the current release of the vehicle calibration file databases.

- Current Installed Software levels can be checked via *Settings - System information*.
- Updates can be triggered via *Settings - System Utilities*

For further information on keeping your software updated please refer to the information on Topix.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN COMPROMISE OF WARRANTY CLAIMS AND CUSTOMER SATISFACTION

Introduction:

This document contains important information, as it describes the content of the DVD software update referenced in the header; please ensure that all users of the SDD diagnostic platform are made aware of its content.

SIZE:

05: 611 MB

NOTE: Please ensure you have Installed DVD 134 Software update 01 and Software update 04 prior to installing Software update 05

13MY Range Rover (All New) / L405

This update contains an enhancement to the BMCM - *Blindspot Monitoring Control Module (Left / Right)* - This is to support a future technical service bulletin. Full details will appear soon in the TOPIx 'What's New' section

13MY Range Rover (All New) / L405 (Russia Only)

This update contains an enhancement to DRM Hydraulic Control Manual Test

12 > 13MY Evoque / L538 (China Only)

This update contains an enhancement to the GSMB – *Gearshift Module B-* This is to support a future service action. Full details will appear soon in the TOPIx 'What's New' section



REF: **DVD 134 – 05**
CALIBRATION FILE V. 137

DATE: **06 / 2013**

12 > 13MY Evoque / L538

This update contains an enhancement to the IC – *Instrument Cluster Control Module* – This is to support a future service action. Full details will appear soon in the TOPIx 'What's New' section

SDD Updates

This release also includes the latest *TSB SDD mapping*



主题: DVD 134 – 05

校验文件 V. 137

日期: 2013 年 06

月



所有 SDD 用户都必须安装这些更新内容

更新内容包含 SDD 软件更新 (补丁文件 / DVD) 和校验文件版本。

关于 DVD 之后的序号, 请参考顶部指示的软件更新级别 – 00、01、02 等等。

校验文件版本指示了车辆校验文件数据库的当前版本。

- 当前安装的软件级别可通过 **设置 - 系统信息** 来确认。
- 可通过 **设置 - 系统实用程序** 来触发启用更新。

关于软件持续更新的更多信息, 请参考 Topix 上的相关信息。

不遵守这些说明可能导致您的保修索赔失败和客户满意度下降

简介:

此文档包含了重要信息, 其描述了首页所引用的 DVD 软件更新的内容; 请确保 SDD 诊断平台的所有用户都熟悉其内容。

SIZE:

05: 611 MB

注意: 在安装软件更新 05 前, 请确保您已安装 DVD 134 软件更新 01 和软件更新 04

2013 车型年款 Range Rover (全新) / L405

此更新包含对 BMCM - 盲点监控控制模块 (左/右) - 的增强功能 - 这是为了支持未来的技术维修通讯。
详细信息请参见 TOPIx 中的新增内容章节

2013 车型年款 Range Rover (全新) / L405 (仅限俄罗斯)

此更新包含对 DRM 液压控制手动测试的增强功能



主题: DVD 134 – 05

校验文件 V. 137

日期: 2013 年 06

月

2012 > 2013 车型年款 Evoque / L538 (仅限中国)

此更新包含对 GSMB - 换挡模块 B 的增强功能 - 这是为了支持未来的维修行动。详细信息请参见 TOPIx 中的新增内容章节

2012 > 2013 车型年款 Evoque / L538

此更新包含对 IC - 仪表盘控制模块的增强功能 - 这是为了支持未来的维修行动。详细信息请参见 TOPIx 中的新增内容章节

SDD 更新

此版本还包含最新的 TSB SDD 映射



BETREFT: **DVD 134 – 05**
KALIBRATIEBESTAND V. 137

DATUM: **06 / 2013**

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

ALLE SDD-GEBRUIKERS MOETEN DEZE BIJWERKBESTANDEN INSTALLEREN

Het bijwerken omvat bijgewerkte SDD-software (bijwerkbestanden/dvd's) en uitgaven van kalibratiebestanden.

Het getal achter de DVD-referentie in de kop geeft het softwarebijwerkniveau, 00, 01, 02 enz., aan.

De versie van het kalibratiebestand geeft de huidige uitgave van de kalibratiebestand-databases voor het voertuig aan.

- U kunt de op dat moment geïnstalleerde software-niveaus controleren via *Instellingen - Systeeminformatie*.
- U kunt de bijwerkbestanden activeren via *Instellingen - Systeemhulpprogramma's*

Raadpleeg voor verdere informatie over hoe u uw software op het nieuwste niveau bijgewerkt kunt houden, de informatie op Topix.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE AANWIJZINGEN KAN DE GARANTIECLAIMS TENIET DOEN EN DE TEVREDENHEID VAN DE KLANT NADELIG BEÏNVLOEDEN

INLEIDING:

Dit document bevat belangrijke informatie, aangezien het de inhoud beschrijft van de bijgewerkte dvd-software waarnaar in de kop verwezen wordt; wij verzoeken u te zorgen dat alle gebruikers van het SDD-

SIZE:

05: 611 MB

N.B.: Zorg dat u dvd 134 en software-updates 01 en 04 hebt geïnstalleerd voordat u software-update 05 installeert

MJ 13 Range Rover (All New) / L405

Deze update bevat een verbetering voor de BMCM - *regelmodule van de dode-hoekmonitor (links/rechts)* - Dit ondersteunt een toekomstig technisch servicebulletin. Alle details verschijnen binnenkort op TOPIx in de sectie "Nieuws"

MJ 13 Range Rover (All New) / L405 (alleen Rusland)

Deze update bevat een verbetering voor handmatige test van de hydraulische regeling van de DRM

MJ 12 > 13 Evoque / L538 (alleen China)

Deze update bevat een verbetering voor de GSMB - *Transmissieregelmodule B* - Dit ondersteunt een toekomstige serviceactie. Alle details verschijnen binnenkort op TOPIx in de sectie "Nieuws"



BETREFT: **DVD 134 – 05**
KALIBRATIEBESTAND V. 137

DATUM: **06 / 2013**

MJ 12 > 13 Evoque / L538

Deze update bevat een verbetering voor de IC - *Regelmodule van de instrumentengroep* - Dit ondersteunt een toekomstige serviceactie. Alle details verschijnen binnenkort op TOPIx in de sectie "Nieuws"

SDD-updates

Deze versie bevat ook de meest recente *verwijzingsinformatie voor TSB's en SDD's*.



REFERENCE: **DVD 134 – 05**
FICHIER D'ETALONNAGE V. 137

DATE: **06 / 2013**

MODE D'EMPLOI :

TOUS LES UTILISATEURS DU SYSTEME SDD DOIVENT INSTALLER CES MISES A JOUR.

Les mises à jour concernent la version du logiciel du système SDD (fichiers correctifs/DVD) et des fichiers d'étalonnage.

Les numéros qui suivent la référence du DVD en en-tête indiquent le niveau de mise à jour du logiciel - 00, 01, 02 etc.

La version du **Fichier d'étalonnage** reflète la version actuelle des bases de données du fichier d'étalonnage du véhicule.

- Vous pouvez contrôler les versions de logiciel actuellement installées dans *Paramètres - Informations système*.
- Vous pouvez lancer les mises à jour dans *Paramètres - Utilitaires système*.

Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour votre logiciel, veuillez consulter les informations publiées sur la Topix.

LE NON-RESPECT DES PRESENTES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAINER LE REJET DES RECLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE ET UNE INSATISFACTION DE LA PART DU CLIENT.

INTRODUCTION :

Ce document contient des informations importantes car il détaille la mise à jour de la version du logiciel du DVD auquel il est fait référence en en-tête ; veuillez vous assurer que tous les utilisateurs du système de diagnostic SDD ont pris connaissance de son contenu.

SIZE:

05: 611 MB

REMARQUE : veuillez vérifier que vous avez installé le DVD 134 et les mises à jour logicielles 01 et 04 avant d'installer la mise à jour logicielle 05

Range Rover AM 2013 (nouveau) / L405

Cette mise à jour contient des améliorations apportées au BMCM - *Module de commande de contrôle des angles morts (gauche/droit)* - Ce document permet de prendre en charge un bulletin de service technique ultérieur. Tous les détails seront bientôt disponibles dans la section « *What's New* » (Nouveautés) du site TOPIx

Range Rover AM 2013 (nouveau) / L405 (Russie uniquement)

Cette mise à jour contient une amélioration de l'essai manuel de la commande hydraulique du DRM



REFERENCE: DVD 134 – 05
FICHER D'ETALONNAGE V. 137

DATE: 06 / 2013

Evoque AM 2012 > 2013 / L538 (Chine uniquement)

Cette mise à jour contient des améliorations apportées au GSMB - *module B de changement de rapport*- Ce document permet de prendre en charge un bulletin de service technique ultérieur. Tous les détails seront bientôt disponibles dans la section'« What's New » (Nouveautés) du site TOPIx

Evoque AM 2012 > 2013 / L538

Cette mise à jour contient des améliorations apportées à l'IC - *module de commande du tableau de bord*- Ce document permet de prendre en charge un bulletin de service technique ultérieur. Tous les détails seront bientôt disponibles dans la section'« What's New » (Nouveautés) du site TOPIx

Mises à jour SDD

Cette publication contient également les derniers *bulletins techniques, cartographie SDD*.



BEZUG: **DVD 134 – 05**
KALIBRIERUNGSDATEI V. 137

DATUM: **06 / 2013**

 **BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN:**

DIESE AKTUALISIERUNGEN MÜSSEN VON ALLEN SDD-BENUTZERN INSTALLIERT WERDEN

Die Aktualisierungen umfassen SDD-Softwareaktualisierungen (Patch-Dateien/DVDs) und neue Kalibrierungsdateien.

Die Zahl nach der DVD-Nummer in der Kopfzeile kennzeichnet die Version der Softwareaktualisierung - 00, 01, 02 usw.

Die Version der Kalibrierungsdatei weist auf die aktuelle Version der Fahrzeugkalibrierungsdatei-Datenbanken hin:

- Die aktuell installierte Softwareversion lässt sich über *Einstellungen - Systeminformationen* ermitteln.
- Aktualisierungen werden über *Einstellungen - System-Dienstprogramme* gestartet.

Für weitere Informationen zur Aktualisierung der Software siehe Topix.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZUM VERLUST VON GARANTIEANSPRÜCHEN UND KUNDENZUFRIEDENHEIT FÜHREN.

Einführung:

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, da es den Inhalt der in der Kopfzeile angegebenen DVD-Softwareaktualisierungen beschreibt. Sämtliche Benutzer der SDD-Diagnoseplattform müssen über den Inhalt dieses Dokuments informiert sein.

SIZE:

05: 611 MB

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass die DVD 134 mit Softwareaktualisierung 01 und Softwareaktualisierung 04 installiert wurde, bevor Sie mit der Installation der Softwareaktualisierung 05 beginnen

Der neue Range Rover/L405 (MJ 13)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung der BMCM – *Steuergerät für Warnsystem „Toter Winkel“ (links/rechts)* – Dies dient der Unterstützung einer künftigen Technischen Serviceinformation. Eine ausführliche Beschreibung erscheint demnächst in TOPIx im Abschnitt „What's New“ (Neuigkeiten).

Der neue Range Rover/L405 (MJ 13) (nur Russland)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung für die manuelle Prüfung der Hydrauliksteuerung DRM.



BEZUG: **DVD 134 – 05**
KALIBRIERUNGSDATEI V. 137

DATUM: **06 / 2013**

Evoque/L538 (nur China) (MJ 12 bis 13)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung des GSMB – *Schaltsteuergerät B* – Dies dient der Unterstützung einer zukünftigen Serviceaktion. Eine ausführliche Beschreibung erscheint demnächst in TOPIx im Abschnitt „What’s New“ (Neuigkeiten).

Evoque/L538 (MJ 12 bis 13)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung des IC – *Steuergerät der Instrumentengruppe* – Dies dient der Unterstützung einer zukünftigen Serviceaktion. Eine ausführliche Beschreibung erscheint demnächst in TOPIx im Abschnitt „What’s New“ (Neuigkeiten).

SDD-Aktualisierungen

Diese Version enthält außerdem die neuesten *Technischen Serviceinformationen und SDD-Zuordnungen*.



RIFERIMENTO: **DVD 134 – 05**
FILE DI TARATURA V. 137

DATA: **06 / 2013**

CONSIGLI PER L'UTILIZZO:

QUESTI AGGIORNAMENTI DEVONO ESSERE INSTALLATI DA TUTTI GLI UTENTI DEL SISTEMA SDD

Gli aggiornamenti comprendono aggiornamenti al software SDD (file di correzione/DVD) e nuove versioni dei file di taratura.

Il numero che segue il riferimento del DVD nell'intestazione indica il livello di aggiornamento del software - 00, 01, 02 ecc.

La versione dei **File di taratura** indica la versione corrente dei database dei file di taratura del veicolo.

- **È possibile controllare la versione corrente del software installato selezionando su *Impostazioni - Informazioni sul sistema*.**
- **Per attivare gli aggiornamenti, andare su *Impostazioni - Utilità di sistema***

Per ulteriori informazioni su come tenere aggiornato il software, consultare le informazioni sul Topix.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ INVALIDARE LE RICHIESTE DI RIMBORSO IN GARANZIA E COMPROMETTERE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO AL CLIENTE

INTRODUZIONE:

Il presente documento contiene informazioni importanti, dal momento che descrive il contenuto dell'aggiornamento del software del DVD indicato nell'intestazione; assicurarsi che il suo contenuto venga segnalato a tutti gli utenti della piattaforma diagnostica SDD.

SIZE:

05: 611 MB

NOTA: prima di installare l'aggiornamento software 05, assicurarsi di avere installato il DVD 134, l'aggiornamento software 01 e l'aggiornamento software 04

(Nuova) Range Rover AM13 / L405

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento a BMCM - *Modulo di comando monitoraggio dei punti ciechi (sinistra / destra)* - *Ciò a supporto del futuro bollettino tecnico di servizio. I dettagli completi saranno presto presenti nella sezione delle novità di TOPIx.*

Range Rover (Nuova) AM 2013/L405 (solo Russia)

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento DRM - *Test manuale di comando idraulico*

Evoque AM 2012 > 2013/L538 (solo Cina)



RIFERIMENTO: **DVD 134 – 05**
FILE DI TARATURA V. 137

DATA: **06 / 2013**

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento a GSMB - *Modulo B di cambio marcia* - Ciò a supporto delle future azioni di servizio. I dettagli completi saranno presto presenti nella sezione delle novità di TOPIx.

Evoque AM 2012 > 2013/L538

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento a IC - *Modulo di comando quadro strumenti* - Ciò a supporto delle future azioni di servizio. I dettagli completi saranno presto presenti nella sezione delle novità di TOPIx.

Aggiornamenti dell'SDD

La presente versione include anche le ultime *mappature TSB SDD*



参照: DVD 134 – 05

日付: 2013 年 06

キャリブレーション ファイル V. 137

月

**使 用 ガ イ ド :****すべての SDD ユーザーはこれらのアップデートをインストールすること**

アップデートの内容は、SDD ソフトウェア アップデート (パッチ/DVD) およびキャリブレーション ファイルのリリースである。

ヘッダの DVD 参照番号の後にある数字はソフトウェア アップデート レベル (00、01、02 等) を示している。

キャリブレーション ファイルのバージョンは、車両キャリブレーション ファイル データベースの現行リリースを示している。

- **現在インストールされているソフトウェア レベルは [設定] - [システム情報] によって確認できる。**
- **アップデートは [設定] - [システム ユーティリティ] によって実行できる。**

ソフトウェアをアップデート状態に維持するための追加情報は、Topix の情報を参照のこと。

これらの指示を順守しない場合は、保証請求ができなくなり顧客満足を失う結果となる場合がある。

序文 :

この文書には、ヘッダに参照されている DVD ソフトウェア アップデートの内容が説明されており、重要な情報が記載されている。「SDD」診断プラットフォームのすべてのユーザーは、この内容について認識していること。

SIZE:**05: 611 MB**

注記: ソフトウェア アップデート 05 をインストールする前に、DVD 134 ソフトウェア アップ

デート 01 とソフトウェア アップデート 04 がインストールされているか確認してください。



参照: DVD 134 – 05

日付: 2013 年 06

キャリブレーション ファイル V. 137

月

13MY Range Rover (すべて新型) / L405

このアップデートには、BMCM (ブラインドスポット モニタ コントロール モジュール (左/右)) のエンハンスメントが含まれています。これは将来のサービス プリティンをサポートします。詳細については、TOPIx の「What's New」セクションに表示される予定です

13MY Range Rover (すべて新型)/L405 (ロシア市場のみ)

このアップデートには、DRM ハイドロリック コントロール マニュアル テストのエンハンスメントが含まれています。

12 > 13MY Evoque / L538 (中国市場のみ)

このアップデートには、GSMB のエンハンスメントが含まれています。これは将来のサービス アクションをサポートします。詳細については、TOPIx の「What's New」セクションに表示される予定です

12 > 13MY Evoque/L538

このアップデートには、IC (インストルメント クラスタ コントロール モジュール) のエンハンスメントが含まれています。これは将来のサービス アクションをサポートします。詳細については、TOPIx の「What's New」セクションに表示される予定です

SDD アップデート

このリリースには、最新「TSB」および「SDD」マッピングも含まれています。



REFERENCE: **DVD 134 – 05**
FICHEIRO DE CALIBRAGEM V. 137

DATA: **06 /**
2013



DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO:

TODOS OS UTILIZADORES DO SDD DEVEM INSTALAR ESTAS ACTUALIZAÇÕES

As actualizações consistem em actualizações do software do SDD (Correcções/DVDs) e ficheiros de calibragem.

O número após a referência DVD no cabeçalho indica o nível de actualização de software - 00, 01, 02, etc.

A versão do **Ficheiro de calibragem** indica a versão actual das bases de dados do ficheiro de calibragem do veículo.

- Os níveis do software actualmente instalado podem ser verificados através de *Definições - Informação do sistema*.
- As actualizações podem ser activadas através de *Definições - Utilitários do sistema*

Para obter mais informações sobre como manter o software actualizado, consulte a informação na Topix.

A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ RESULTAR NO COMPROMETIMENTO DE RECLAMAÇÕES AO ABRIGO DA GARANTIA E DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Introdução:

Este documento contém informação importante, uma vez que descreve o conteúdo da actualização de software de DVD referenciada no cabeçalho; certifique-se de que todos os utilizadores da plataforma de diagnóstico SDD têm conhecimento deste conteúdo.

SIZE:

05: 611 MB

NOTA: Certifique-se de que instalou o DVD 134, a actualização de software 01 e a actualização de software 04 antes de instalar a actualização de software 05

Range Rover (Novo) / L405 - Modelo do Ano 2013

Esta actualização inclui uma melhoria para o BMCM - *Módulo de Controlo de Monitorização de Ângulos Mortos (esquerdo / direito)* - *Serve de apoio para um futuro boletim técnico. Os detalhes completos surgirão brevemente na secção "Novidades" do TOPIx.*

Range Rover (Novo) / L405 (apenas China) do Modelo do Ano 2013

Esta actualização inclui uma melhoria para o teste manual de controlo hidráulico do DRM



REFERENCE: **DVD 134 – 05**
FICHEIRO DE CALIBRAGEM V. 137

DATA: **06 /**
2013

Evoque / L538 - Modelo do Ano 2012 > 2013 (Apenas China)

Esta actualização inclui uma melhoria para o GSMB - *Módulo B da Caixa de Velocidades* - *Serve de apoio para uma futura acção de serviço. Os detalhes completos surgirão brevemente na secção "Novidades" do TOPIx.*

Evoque / L538 do Modelo do Ano 2012 > 2013

Esta actualização inclui uma melhoria para o IC - *Módulo de Controlo do Grupo de Instrumentos* - *Serve de apoio para uma futura acção de serviço. Os detalhes completos surgirão brevemente na secção "Novidades" do TOPIx.*

Actualizações SDD

Esta edição inclui também o mais recente *mapeamento TSB SDD*



СПРАВОЧНЫЙ №: DVD 134 – 05
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ФАЙЛ V. 137

ДАТА: 06 / 2013

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ SDD ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬ ЭТИ ОБНОВЛЕНИЯ

Обновления включают обновления ПО SDD (исправления/DVD) и выпуски калибровочных файлов.

Номер после DVD в заголовке указывает уровень обновления ПО - 00, 01, 02 и пр.

Версия калибровочного файла обозначает текущий выпуск базы данных калибровочных файлов автомобиля.

- Текущий уровень установленного ПО можно проверить в меню *Настройки - Сведения о системе*.
- Запуск обновлений производится в меню *Настройки - Системные утилиты*

Для получения дополнительной информации по обновлению ПО см. в Топіх.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКЛОНЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ РЕКЛАМАЦИЙ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ

Введение:

В этом документе содержится важная информация, описывающая содержимое обновления ПО DVD, указанное в заголовке; убедитесь, что все пользователи диагностической платформы SDD ознакомлены с содержанием документа.

SIZE:

05: 611 MB

ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой обновления программного обеспечения 05 убедитесь, что установлена версия DVD 134 с обновлениями 01 и 04

2013 МГ - Range Rover (Совершенно новый) / L405

Данное обновление содержит расширение для BCM - Блок управления системой контроля "мертвых зон", лев./прав. - Для поддержки будущего бюллетеня технического обслуживания Полная информация скоро будет доступна в новостном разделе TOPix

2013 МГ Range Rover (Совершенно новый) / L405 (Только Россия)

Данное обновление содержит расширение для ручной проверки управления гидравликой DRM



СПРАВОЧНЫЙ №: DVD 134 – 05
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ФАЙЛ V. 137

ДАТА: 06 / 2013

2012 > 2013 МГ Evoque / L538 (Только Китай)

Данное обновление содержит расширение для GSMB – Блок управления переключением передач – Для поддержки будущей сервисной акции. Полная информация скоро будет доступна в новостном разделе TOPix

2012 > 2013 МГ - Evoque / L538

Данное обновление содержит расширение для IC – Блок управления щитком приборов – Для поддержки будущей сервисной акции. Полная информация скоро будет доступна в новостном разделе TOPix

Обновления SDD

В этот выпуск входят также новейшие *индексы данных TSB SDD*



REFERENCIA: **DVD 134 – 05**
ARCHIVO DE CALIBRACIÓN V. 137

FECHA: **06 / 2013**

GUÍA DE UTILIZACIÓN:

TODOS LOS USUARIOS DE EQUIPOS SDD DEBERÁN INSTALAR ESTAS ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones constan de software actualizado para el SDD (archivos de revisión/DVD) y publicaciones de archivos de calibración.

El número que aparece después de la referencia del DVD como parte de su título, indica la versión de actualización de software, p. ej. 00, 01, 02, etc.

La versión del Archivo de calibración indica la versión actual de las bases de datos de los archivos de calibración de vehículos.

- Será posible comprobar la versión de software actualmente instalada utilizando la siguiente secuencia de opciones: *Configuración - Información del sistema*.
- Las actualizaciones podrán implementarse mediante la siguiente secuencia de opciones: *Configuración - Utilidades del sistema*

Si desea obtener información complementaria sobre cómo mantener actualizado su software, consulte la información presente en la Topix.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR NEGATIVAMENTE A LAS RECLAMACIONES EN GARANTÍA Y A LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

INTRODUCCIÓN:

Este documento incluye información importante, ya que describe el contenido de la actualización de software del DVD cuya referencia se indica en su título. Asegúrese de que todos los usuarios de plataformas de diagnóstico SDD tienen conocimiento de su contenido.

SIZE:

05: 611 MB

NOTA: Asegúrese de que ha instalado las actualizaciones 01 y 04 del software del DVD 134 antes de instalar la 05.

13MY (Nuevo) Range Rover / L405

Esta actualización incluye una mejora para el BMCM - *Módulo de control de ángulos muertos (izquierdo/derecho)* - Esta actualización sirve para complementar un boletín de servicio técnico que se publicará próximamente. Todos los detalles se publicarán próximamente en la sección de novedades TOPIx

13MY (Nuevo) Range Rover / L405 (solo Rusia)

Esta actualización incluye una mejora para la prueba manual de control hidráulico del DRM



REFERENCIA: **DVD 134 – 05**
ARCHIVO DE CALIBRACIÓN V. 137

FECHA: **06 / 2013**

12 > 13MY Evoque / L538 (sólo China)

Esta actualización incluye una mejora para el GSMB - *Módulo del cambio de marchas B* - Esta actualización sirve para complementar una campaña de revisión que se publicará próximamente. Todos los detalles se publicarán próximamente en la sección de novedades TOPIx

12 > 13MY Evoque / L538

Esta actualización incluye una mejora para el IC - *Módulo de control del cuadro de instrumentos* - Esta actualización sirve para complementar una campaña de revisión que se publicará próximamente. Todos los detalles se publicarán próximamente en la sección de novedades TOPIx

Actualizaciones del SDD

Esta versión también incluye el último *TSB*, *asignación del SDD*