



REFERENCE: **DVD 134 – 07**
CALIBRATION FILE V.139

<u>CHINESE</u>	使用此列表选择您需要的语言
<u>DUTCH</u>	Gebruik de lijst hiernaast om de gewenste taal te selecteren.
<u>ENGLISH</u>	Use the adjacent list to select the language you require
<u>FRENCH</u>	Sélectionnez dans la liste ci-contre la langue souhaitée
<u>GERMAN</u>	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
<u>ITALIAN</u>	Utilizzare la lista a fianco per selezionare la lingua desiderata
<u>JAPANESE</u>	リストを使用し、必要な言語を選択してください。
<u>PORTUGUESE</u>	Use a lista ao lado para seleccionar a língua que necessita
<u>RUSSIAN</u>	Используйте прилагаемый список для выбора требуемого языка.
<u>SPANISH</u>	Seleccione en la lista de al lado el idioma que desee



REF: DVD 134 – 07
CALIBRATION FILE V. 139

DATE: 07 / 2013



USE GUIDANCE:

ALL SDD USERS MUST INSTALL THESE UPDATES

Updates consist of SDD Software Updates (Patches/DVDs) and Calibration File releases.

The number after the DVD reference in the header indicates the software update level - 00, 01, 02 etc.

The Calibration File version indicates the current release of the vehicle calibration file databases.

- Current Installed Software levels can be checked via *Settings - System information*.
- Updates can be triggered via *Settings - System Utilities*

For further information on keeping your software updated please refer to the information on Topix.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN COMPROMISE OF WARRANTY CLAIMS AND CUSTOMER SATISFACTION

Introduction:

This document contains important information, as it describes the content of the DVD software update referenced in the header; please ensure that all users of the SDD diagnostic platform are made aware of its content.

SIZE:

07: 370 MB

NOTE: Please ensure you have Installed DVD 134 Software update 01; Software update 04 and Software update 05 prior to installing Software update 07

12MY > Evoque / L538

This update contains an enhancement to the AHU – *Audio Head Unit Module (ACM - Audio Control Module)*

12MY > Discovery 4 / L319

This update contains an enhancement to the AHU – *Audio Head Unit Module (ACM - Audio Control Module)*

12 > 13MY Range Rover Sport / L320

This update contains an enhancement to the AHU – *Audio Head Unit Module (ACM - Audio Control Module)*



主题: DVD 134 – 07

校验文件 V. 139

日期: 2013 年 07
月



所有 SDD 用户都必须安装这些更新内容

更新内容包含 SDD 软件更新 (补丁文件 / DVD) 和校验文件版本。

关于 DVD 之后的序号, 请参考顶部指示的软件更新级别 – 00、01、02 等等。

校验文件版本指示了车辆校验文件数据库的当前版本。

- 当前安装的软件级别可通过 **设置 - 系统信息** 来确认。
- 可通过 **设置 - 系统实用程序** 来触发启用更新。

关于软件持续更新的更多信息, 请参考 Topix 上的相关信息。

不遵守这些说明可能导致您的保修索赔失败和客户满意度下降

简介:

此文档包含了重要信息, 其描述了首页所引用的 DVD 软件更新的内容; 请确保 SDD 诊断平台的所有用户都熟悉其内容。

SIZE:

07: 370 MB

注意: 在安装软件更新 07 前, 请确保您已安装 DVD 134 软件更新 01、软件更新 04 和软件更新 05

2012 车型年款 > Evoque / L538

此更新包含 AHU 的增强功能 – 音频主机单元模块 (ACM - 音频控制模块)

2012 车型年款 > Discovery 4 / L319

此更新包含 AHU 的增强功能 – 音频主机单元模块 (ACM - 音频控制模块)



主题: DVD 134 – 07

校验文件 V. 139

日期: 2013 年 07

月

2012 > 2013 车型年款 Range Rover Sport / L320

此更新包含 AHU 的增强功能 – 音频主机单元模块 (ACM - 音频控制模块)



BETREFT: **DVD 134 – 07**
KALIBRATIEBESTAND V. 139

DATUM: **07 / 2013**

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

ALLE SDD-GEbruikers MOETEN DEZE BIJWERKBESTANDEN INSTALLEREN

Het bijwerken omvat bijgewerkte SDD-software (bijwerkbestanden/dvd's) en uitgaven van kalibratiebestanden.

Het getal achter de DVD-referentie in de kop geeft het softwarebijwerkniveau, 00, 01, 02 enz., aan.

De versie van het kalibratiebestand geeft de huidige uitgave van de kalibratiebestand-databases voor het voertuig aan.

- U kunt de op dat moment geïnstalleerde software-niveaus controleren via *Instellingen - Systeeminformatie*.
- U kunt de bijwerkbestanden activeren via *Instellingen - Systeemhulpprogramma's*

Raadpleeg voor verdere informatie over hoe u uw software op het nieuwste niveau bijgewerkt kunt houden, de informatie op Topix.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE AANWIJZINGEN KAN DE GARANTIECLAIMS TENIET DOEN EN DE TEVREDENHEID VAN DE KLANT NADELIG BEÏNVLOEDEN

INLEIDING:

Dit document bevat belangrijke informatie, aangezien het de inhoud beschrijft van de bijgewerkte dvd-software waarnaar in de kop verwezen wordt; wij verzoeken u te zorgen dat alle gebruikers van het SDD-

SIZE:

07: 370 MB

N.B.: Zorg dat u dvd 134 en software-updates 01, 04 en 05 hebt geïnstalleerd voordat u software-update 07 installeert

MJ 12 en later, Evoque / L538

Deze update bevat een verbetering voor de AHU - module van de hoofdeenheid van de geluidsinstallatie (ACM - Regelmodule van de geluidsinstallatie)

MJ 12 en later, Discovery 4 / L319

Deze update bevat een verbetering voor de AHU - module van de hoofdeenheid van de geluidsinstallatie (ACM - Regelmodule van de geluidsinstallatie)

MJ 12 > 13 Range Rover Sport / L320

Deze update bevat een verbetering voor de AHU - module van de hoofdeenheid van de geluidsinstallatie (ACM - Regelmodule van de geluidsinstallatie)



BETREFT: **DVD 134 – 07**
KALIBRATIEBESTAND V. 139

DATUM: **07 / 2013**



REFERENCE: **DVD 134 – 07**
FICHIER D'ETALONNAGE V. 139

DATE: **07 / 2013**

MODE D'EMPLOI :

TOUS LES UTILISATEURS DU SYSTEME SDD DOIVENT INSTALLER CES MISES A JOUR.

Les mises à jour concernent la version du logiciel du système SDD (fichiers correctifs/DVD) et des fichiers d'étalonnage.

Les numéros qui suivent la référence du DVD en en-tête indiquent le niveau de mise à jour du logiciel - 00, 01, 02 etc.

La version du **Fichier d'étalonnage** reflète la version actuelle des bases de données du fichier d'étalonnage du véhicule.

- Vous pouvez contrôler les versions de logiciel actuellement installées dans *Paramètres - Informations système*.
- Vous pouvez lancer les mises à jour dans *Paramètres - Utilitaires système*.

Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour votre logiciel, veuillez consulter les informations publiées sur la Topix.

LE NON-RESPECT DES PRESENTES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAINER LE REJET DES RECLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE ET UNE INSATISFACTION DE LA PART DU CLIENT.

INTRODUCTION :

Ce document contient des informations importantes car il détaille la mise à jour de la version du logiciel du DVD auquel il est fait référence en en-tête ; veuillez vous assurer que tous les utilisateurs du système de diagnostic SDD ont pris connaissance de son contenu.

SIZE:

07: 370 MB

REMARQUE : veuillez vérifier que vous avez installé la mise à jour logicielle 01, la mise à jour logicielle 04 et la mise à jour logicielle 05 du DVD 134 avant d'installer la mise à jour logicielle 07.

Evoque à partir de l'AM 2012 / L538

Cette mise à jour contient une amélioration de l'AHU - *module de l'autoradio (ACM - module de commande audio)*

Discovery 4 à partir de l'AM 2012 / L319

Cette mise à jour contient une amélioration de l'AHU - *module de l'autoradio (ACM - module de commande audio)*



REFERENCE: **DVD 134 – 07**
FICHIER D'ETALONNAGE V. 139

DATE: **07 / 2013**

Range Rover Sport AM 2012 > 2013 / L320

Cette mise à jour contient une amélioration de l'AHU - *module de l'autoradio (ACM - module de commande audio)*



BEZUG: **DVD 134 – 07**
KALIBRIERUNGSDATEI V. 139

DATUM: **07 / 2013**

 **BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN:**

DIESE AKTUALISIERUNGEN MÜSSEN VON ALLEN SDD-BENUTZERN INSTALLIERT WERDEN

Die Aktualisierungen umfassen SDD-Softwareaktualisierungen (Patch-Dateien/DVDs) und neue Kalibrierungsdateien.

Die Zahl nach der DVD-Nummer in der Kopfzeile kennzeichnet die Version der Softwareaktualisierung - 00, 01, 02 usw.

Die Version der Kalibrierungsdatei weist auf die aktuelle Version der Fahrzeugkalibrierungsdatei-Datenbanken hin:

- Die aktuell installierte Softwareversion lässt sich über *Einstellungen - Systeminformationen* ermitteln.
- Aktualisierungen werden über *Einstellungen - System-Dienstprogramme* gestartet.

Für weitere Informationen zur Aktualisierung der Software siehe Topix.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZUM VERLUST VON GARANTIEANSPRÜCHEN UND KUNDENZUFRIEDENHEIT FÜHREN.

Einführung:

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, da es den Inhalt der in der Kopfzeile angegebenen DVD-Softwareaktualisierungen beschreibt. Sämtliche Benutzer der SDD-Diagnoseplattform müssen über den Inhalt dieses Dokuments informiert sein.

SIZE:

07: 370 MB

HINWEIS: Sicherstellen, dass die DVD 134 mit Softwareaktualisierung 01, Softwareaktualisierung 04 und Softwareaktualisierung 05 installiert wurde, bevor Sie mit der Installation der Softwareaktualisierung 07 beginnen.

Evoque/L538 (> MJ 12)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung des AHU – *Steuergerät der Audio-Haupteinheit (ACM – Audio-Steuergerät)*

Discovery 4/L319 (> MJ 12)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung des AHU – *Steuergerät der Audio-Haupteinheit (ACM – Audio-Steuergerät)*

Range Rover Sport/L320 (MJ 12 bis 13)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung des AHU – *Steuergerät der Audio-Haupteinheit (ACM – Audio-Steuergerät)*



BEZUG: **DVD 134 – 07**
KALIBRIERUNGSDATEI V. 139

DATUM: **07 / 2013**



RIFERIMENTO: **DVD 134 – 07**
FILE DI TARATURA V. 139

DATA: **07 / 2013**

CONSIGLI PER L'UTILIZZO:

QUESTI AGGIORNAMENTI DEVONO ESSERE INSTALLATI DA TUTTI GLI UTENTI DEL SISTEMA SDD

Gli aggiornamenti comprendono aggiornamenti al software SDD (file di correzione/DVD) e nuove versioni dei file di taratura.

Il numero che segue il riferimento del DVD nell'intestazione indica il livello di aggiornamento del software - 00, 01, 02 ecc.

La versione dei **File di taratura** indica la versione corrente dei database dei file di taratura del veicolo.

- **È possibile controllare la versione corrente del software installato selezionando su *Impostazioni - Informazioni sul sistema*.**
- **Per attivare gli aggiornamenti, andare su *Impostazioni - Utilità di sistema***

Per ulteriori informazioni su come tenere aggiornato il software, consultare le informazioni sul Topix.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ INVALIDARE LE RICHIESTE DI RIMBORSO IN GARANZIA E COMPROMETTERE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO AL CLIENTE

INTRODUZIONE:

Il presente documento contiene informazioni importanti, dal momento che descrive il contenuto dell'aggiornamento del software del DVD indicato nell'intestazione; assicurarsi che il suo contenuto venga segnalato a tutti gli utenti della piattaforma diagnostica SDD.

SIZE:

07: 370 MB

NOTA: prima di installare l'aggiornamento software 07, assicurarsi di avere installato il DVD 134, l'aggiornamento software 01, l'aggiornamento software 04 e l'aggiornamento software 05

AM12 > Evoque / L538

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento dell'AHU - *Modulo dell'unità principale audio (ACM - Modulo di comando audio)*

AM12 > Discovery 4 / L319

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento dell'AHU - *Modulo dell'unità principale audio (ACM - Modulo di comando audio)*

AM12 > AM13 Range Rover Sport / L320

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento dell'AHU - *Modulo dell'unità principale audio (ACM - Modulo di comando audio)*



RIFERIMENTO: **DVD 134 – 07**
FILE DI TARATURA V. 139

DATA: **07 / 2013**



参照: DVD 134 – 07

日付: 2013 年 07

キャリブレーション ファイル V. 139

月



使 用 ガ イ ド :

すべての SDD ユーザーはこれらのアップデートをインストールすること

アップデートの内容は、SDD ソフトウェア アップデート (パッチ/DVD) およびキャリブレーション ファイルのリリースである。

ヘッダの DVD 参照番号の後にある数字はソフトウェア アップデート レベル (00、01、02 等) を示している。

キャリブレーション ファイルのバージョンは、車両キャリブレーション ファイル データベースの現行リリースを示している。

- 現在インストールされているソフトウェア レベルは [設定] - [システム情報] によって確認できる。
- アップデートは [設定] - [システム ユーティリティ] によって実行できる。

ソフトウェアをアップデート状態に維持するための追加情報は、Topix の情報を参照のこと。

これらの指示を順守しない場合は、保証請求ができなくなり顧客満足を失う結果となる場合がある。

序文 :

この文書には、ヘッダに参照されている DVD ソフトウェア アップデートの内容が説明されており、重要な情報が記載されている。「SDD」診断プラットフォームのすべてのユーザーは、この内容について認識していること。

SIZE:

07: 370 MB

注記: ソフトウェア アップデート 07 をインストールする前に、DVD 134 ソフトウェア アップデート 01、ソフトウェア アップデート 04 およびソフトウェア アップデート 05 がインストールされているか確認してください。



参照: DVD 134 – 07
キャリブレーション ファイル V. 139

日付: 2013 年 07
月

12MY > Evoque / L538

このアップデートには、AHU – *Audio Head Unit Module* (ACM – *Audio Control Module*) のエンハンスメントが含まれています。

12MY > Discovery 4 / L319

このアップデートには、AHU – *Audio Head Unit Module* (ACM – *Audio Control Module*) のエンハンスメントが含まれています。

12 > 13MY Range Rover Sport / L320

このアップデートには、AHU – *Audio Head Unit Module* (ACM – *Audio Control Module*) のエンハンスメントが含まれています。



REFERENCE: **DVD 134 – 07**
FICHEIRO DE CALIBRAGEM V. 139

DATA: **07 /**
2013



DIRECTRIZES DE UTILIZAÇÃO:

TODOS OS UTILIZADORES DO SDD DEVEM INSTALAR ESTAS ACTUALIZAÇÕES

As actualizações consistem em actualizações do software do SDD (Correcções/DVDs) e ficheiros de calibragem.

O número após a referência DVD no cabeçalho indica o nível de actualização de software - 00, 01, 02, etc.

A versão do Ficheiro de calibragem indica a versão actual das bases de dados do ficheiro de calibragem do veículo.

- Os níveis do software actualmente instalado podem ser verificados através de *Definições - Informação do sistema*.
- As actualizações podem ser activadas através de *Definições - Utilitários do sistema*

Para obter mais informações sobre como manter o software actualizado, consulte a informação na Topix.

A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ RESULTAR NO COMPROMETIMENTO DE RECLAMAÇÕES AO ABRIGO DA GARANTIA E DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Introdução:

Este documento contém informação importante, uma vez que descreve o conteúdo da actualização de software de DVD referenciada no cabeçalho; certifique-se de que todos os utilizadores da plataforma de diagnóstico SDD têm conhecimento deste conteúdo.

SIZE:

07: 370 MB

NOTA: Certifique-se de que Instalou a Actualização de Software 01, a Actualização de Software 04 e a Actualização de Software 05 do DVD 134 antes de instalar a Actualização de Software 07

A partir do Modelo do Ano 2012 - Evoque / L538

Esta actualização contém um melhoramento da AHU - *Módulo da Unidade Principal do Sistema Áudio (ACM - Módulo de Controlo do Sistema Áudio)*

A partir do Modelo do Ano 2012 - Discovery 4 / L319

Esta actualização contém um melhoramento da AHU - *Módulo da Unidade Principal do Sistema Áudio (ACM - Módulo de Controlo do Sistema Áudio)*



REFERENCE: **DVD 134 – 07**
FICHEIRO DE CALIBRAGEM V. 139

DATA: **07 /**
2013

Modelo do Ano 2012 > 2013 - Range Rover Sport / L320

Esta actualização contém um melhoramento da AHU - *Módulo da Unidade Principal do Sistema Áudio* (ACM - *Módulo de Controlo do Sistema Áudio*)



СПРАВОЧНЫЙ №: DVD 134 – 07
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ФАЙЛ V. 139

ДАТА: 07 / 2013



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ SDD ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬ ЭТИ ОБНОВЛЕНИЯ

Обновления включают обновления ПО SDD (исправления/DVD) и выпуски калибровочных файлов.

Номер после DVD в заголовке указывает уровень обновления ПО - 00, 01, 02 и пр.

Версия **калибровочного файла** обозначает текущий выпуск базы данных калибровочных файлов автомобиля.

- Текущий уровень установленного ПО можно проверить в меню *Настройки - Сведения о системе*.
- Запуск обновлений производится в меню *Настройки - Системные утилиты*

Для получения дополнительной информации по обновлению ПО см. в Torix.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКЛОНЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ РЕКЛАМАЦИЙ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ

Введение:

В этом документе содержится важная информация, описывающая содержимое обновления ПО DVD, указанное в заголовке; убедитесь, что все пользователи диагностической платформы SDD ознакомлены с содержанием документа.

SIZE:

07: 370 MB

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой обновления программного обеспечения 07 убедитесь, что установлена версия DVD 134 с обновлениями 01, 04 и 05

2012 МГ > – Evoque / L538

Данное обновление содержит расширение для АНУ – *Блок управления головным аудиоустройством (АСМ – Блок управления аудиосистемой)*

2012 МГ > – Discovery 4 / L319

Данное обновление содержит расширение для АНУ – *Блок управления головным аудиоустройством (АСМ – Блок управления аудиосистемой)*

2012 > 2013 МГ – Range Rover Sport / L320

Данное обновление содержит расширение для АНУ – *Блок управления головным аудиоустройством (АСМ – Блок управления аудиосистемой)*



СПРАВОЧНЫЙ №: DVD 134 – 07
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ФАЙЛ V. 139

ДАТА: 07 / 2013



REFERENCIA: **DVD 134 – 07**
ARCHIVO DE CALIBRACIÓN V. 139

FECHA: **07 / 2013**

GUÍA DE UTILIZACIÓN:

TODOS LOS USUARIOS DE EQUIPOS SDD DEBERÁN INSTALAR ESTAS ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones constan de software actualizado para el SDD (archivos de revisión/DVD) y publicaciones de archivos de calibración.

El número que aparece después de la referencia del DVD como parte de su título, indica la versión de actualización de software, p. ej. 00, 01, 02, etc.

La versión del Archivo de calibración indica la versión actual de las bases de datos de los archivos de calibración de vehículos.

- Será posible comprobar la versión de software actualmente instalada utilizando la siguiente secuencia de opciones: *Configuración - Información del sistema*.
- Las actualizaciones podrán implementarse mediante la siguiente secuencia de opciones: *Configuración - Utilidades del sistema*

Si desea obtener información complementaria sobre cómo mantener actualizado su software, consulte la información presente en la Topix.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR NEGATIVAMENTE A LAS RECLAMACIONES EN GARANTÍA Y A LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

INTRODUCCIÓN:

Este documento incluye información importante, ya que describe el contenido de la actualización de software del DVD cuya referencia se indica en su título. Asegúrese de que todos los usuarios de plataformas de diagnóstico SDD tienen conocimiento de su contenido.

SIZE:

07: 370 MB

NOTA: Asegúrese de que ha instalado las actualizaciones 01, 04 y 05 del software del DVD 134 antes de instalar la 07.

12MY > Evoque / L538

Esta actualización incluye una mejora para la AHU - *Módulo de la unidad central de audio (ACM - Módulo de control de audio)*

12MY > Discovery 4 / L319

Esta actualización incluye una mejora para la AHU - *Módulo de la unidad central de audio (ACM - Módulo de control de audio)*



REFERENCIA: **DVD 134 – 07**
ARCHIVO DE CALIBRACIÓN V. 139

FECHA: **07 / 2013**

12 > 13MY Range Rover Sport / L320

Esta actualización incluye una mejora para la AHU - *Módulo de la unidad central de audio (ACM - Módulo de control de audio)*