



AUTOMOBILE DIVISION

American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., – P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

CSC-10056638-4210

September 2014

Product Update: 2015 Fit Front Bumper Beam

Dear Fit Owner:

After production of the 2015 Fit had begun, the design of the front bumper beam was changed to improve narrow offset front crash test dynamics. Because early production vehicles were manufactured with the original bumper beam design, American Honda has decided to provide the owners of those vehicles with the updated bumper beam.

What should you do?

Contact any authorized Honda dealer for an appointment to have your vehicle updated. The dealer will replace the front bumper beam with an improved one. This work will be done free of charge. Please plan to leave your vehicle at the dealer for one full day to allow them flexibility in scheduling.

Lessor Information

Please forward a copy of this notice to the lessee.

What to do if you feel this notice is in error

Our records show that you are the current owner or lessee of a 2015 Fit involved in this product update. If this is not the case, or the name/address information is not correct, please fill out and return the enclosed, postage-paid Information Change Card. We will then update our records.

If you have questions.

If you have any questions about this notice, or need assistance with locating a Honda dealer, please call Honda Automobile Customer Service at 1-800-999-1009, and select option 4. You can also locate a dealer online at *Hondacars.com*.

We apologize for any inconvenience this campaign may cause you.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Division**

FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #14-057

JG2

Septiembre del 2014

Actualización de producto: Viga del paragolpes delantero del Fit 2015

Estimado propietario de un vehículo Fit:

Después de que la producción del Fit 2015 había comenzado, el diseño de viga del paragolpes delantero fue cambiado para mejorar las dinámicas de la prueba de impacto frontal con descentrado estrecho. Debido a que los vehículos de producción inicial fueron fabricados con el diseño original de viga del paragolpes, American Honda ha decidido ofrecer la viga del paragolpes actualizada a los propietarios de esos vehículos.

¿Qué debe hacer?

Comuníquese con cualquier concesionario Honda autorizado para coordinar una cita para actualizar su vehículo. El concesionario reemplazará la viga del paragolpes delantero con una mejorada. Este trabajo se realizará sin costo alguno. Por favor haga planes para dejar su vehículo en el concesionario por un día completo, para permitirles flexibilidad en la programación.

Información para el arrendador

Por favor envíe una copia de esta notificación al arrendador.

Qué debe hacer si considera que esta notificación es errónea

Nuestros registros muestran que usted es el propietario o arrendador actual de un vehículo Fit 2015 el cual forma parte de esta actualización de producto. Si no es el caso, o si la información de nombre/dirección no está correcta, por favor llene y devuelva la Tarjeta de Cambio de Información anexa con el porte pagado. Con esto actualizaremos nuestros registros.

Si tiene preguntas.

Si tiene preguntas acerca de esta notificación o si necesita asistencia para ponerse en contacto con un concesionario Honda, por favor comuníquese con Atención al Cliente de Automóviles Honda al 1-800-999-1009 y seleccione la opción 4. Usted también puede ubicar un concesionario en línea en Hondacars.com.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña pudiera causarle.

Atentamente,

American Honda Motor Co., Inc.
División Automotriz de Honda

PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO#14-057

JG2