



AUTOMOBILE DIVISION
American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

February 2017

Product Update: Primer Not Applied to Sliding Door Spot Welds

Dear Honda Owner:

On some 2016 Odyssey vehicles, there are three spot welds inside the top of the driver's side sliding door that were not properly finished with primer. The untreated metal is susceptible to corrosion.

What should you do?

To avoid the metal corroding, contact any authorized Honda dealer for an appointment to have your vehicle repaired. Honda will remove any corrosion and apply a primer to protect the metal. The dealer will repair your vehicle free of charge. Please plan to leave your vehicle at the dealer for at least half a day to allow them flexibility in scheduling.

Lessor Information

Please forward a copy of this notice to the lessee.

What to do if you feel this notice is in error

Our records show that you are the current owner or lessee of a 2016 Odyssey involved in this product update. If this is not the case, or the name/address information is not correct, please fill out and return the enclosed, postage-paid Information Change Card. We will then update our records.

If you have questions.

If you have any questions about this notice, or need assistance with locating a Honda dealer, please call Honda Automobile Customer Service at 1-888-234-2138. You can also locate a dealer online at *Hondacars.com*. Customers in U.S. territories, please contact your local dealer/distributor.

We apologize for any inconvenience this product update may cause you.

Sincerely,

American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Division



AUTOMOBILE DIVISION
American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

Febrero del 2017

Actualización de producto: No se aplicó la pintura base a las soldaduras de puntos de la puerta deslizante

Estimado propietario de un vehículo Honda:

En algunos vehículos Odyssey 2016, existen tres soldaduras de puntos dentro de la parte superior de la puerta deslizante del lado del conductor que no fueron adecuadamente acabadas con la pintura base. El metal no tratado está susceptible a la corrosión.

¿Qué debe hacer?

Para evitar corrosión en el metal, por favor comuníquese con cualquier concesionario Honda autorizado para coordinar una cita para la reparación de su vehículo. Honda retirará cualquier corrosión y aplicará una pintura base para proteger el metal. El concesionario reparará su vehículo sin costo alguno. Por favor haga planes para dejar su vehículo en el concesionario por lo menos medio día, para permitir flexibilidad en la programación.

Información para el arrendador

Por favor envíe una copia de esta notificación al arrendatario.

Qué debe hacer si considera que esta notificación es errónea

Nuestros registros muestran que usted es el propietario o arrendatario actual de un vehículo Odyssey 2016 el cual forma parte de esta actualización de producto. Si no es el caso, o si la información de nombre/dirección no está correcta, por favor llene y devuelva la tarjeta de cambio de Información anexa con el porte pagado. Con esto actualizaremos nuestros registros.

Si tiene preguntas.

Si tiene preguntas acerca de ésta notificación o si necesita asistencia para ponerse en contacto con un concesionario Honda, por favor comuníquese con Atención al cliente de Automóviles Honda al 1-888-234-2138. Usted también puede ubicar un concesionario en línea en *Hondacars.com*. Los clientes en territorios de Estados Unidos, por favor comuníquese con su concesionario/distribuidor local.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que pueda haberle causado esta actualización de producto.

Atentamente,

American Honda Motor Co., Inc.
División Automotriz de Honda