

REMOTE DIAGNOSTICS REPAIR INSTRUCTIONS

**DTC:** P1059 – 98**Bulletin:** RD17-077**Date:** August 30, 2017

Description: Gearbox Oil Temperature Sensor - Component or system over temperature

Applies to: US13 - US20 Emissions

For Spanish click here: [ESPAÑOL](#)

General Information

These repair instructions are intended to address the following fault(s):

DTC	Description	Possible Cause	Possible (Observable) Symptoms
P1059 – 98	Gearbox Oil Temperature Sensor (SETeGO) - Component or system over temperature	- Poor cooling - Lubrication and Oil System - Low oil level - Oil leakage	Transmission high oil temperature warning

Required Parts

Part Number	Description	Quantity
N/A	N/A	N/A

Repair Instructions

Visual Inspection & Tech Tool Diagnostics

1. Check engine coolant level. If the fluids are not at an acceptable level please check and diagnose for fluid leakage.
2. Check transmission oil level. If the fluids are not at an acceptable level please check and diagnose for fluid leakage.
3. Please connect to Tech Tool for further fault tracing and diagnostics.

Additional Resources

These repairs are the most likely fix for the identified fault, if this does not fix the issue, Tech Tool will need to be used for more detailed diagno

Labor Code	
N/A	N/A
Causal Part	N/A



DTC: P1059 – 98

Boletín: RD19-026

Fecha: 16 de septiembre de 2019

Descripción: Sensor de temperatura del aceite de la caja de cambio (SETeGO) - Temperatura excesiva de componente o sistema

Se aplica a: Emisiones de US13 - US20

Para inglés, haga clic aquí: [ENGLISH](#)

Información general

Estas instrucciones de reparación están destinadas a abordar las siguientes fallas:

DTC	Descripción	Causa posible	Posibles síntomas (observados)
P1059 – 98	Sensor de temperatura del aceite de la caja de cambio (SETeGO) - Temperatura excesiva de componente o sistema	- Enfriamiento deficiente - Sistema de aceite y lubricación - Bajo nivel de aceite - Fuga de aceite	Advertencia de alta temperatura en aceite de transmisión

Piezas necesarias

Número de pieza	Descripción	Cantidad
N/A	N/A	N/A

Instrucciones de reparación

Inspección visual y Diagnóstico con Tech Tool

- Revise el nivel de refrigerante del motor. Si los fluidos no tienen un nivel aceptable, revise y realice diagnóstico de fuga de fluidos.
- Revise el nivel de aceite de la transmisión. Si los fluidos no tienen un nivel aceptable, revise y realice diagnóstico de fuga de fluidos.
- Conéctese con Tech Tool para tener rastreo de fallas y diagnóstico adicional.

Recursos adicionales

Es muy probable que estas reparaciones solucionen la falla identificada; si esto no soluciona el problema, se requerirá el uso de Tech Tool para diagnósticos más detallados. Si presenta una reclamación de garantía, incluya el número de caso ASIST.

Código de trabajo	
N/A	N/A
Pieza causal	N/A