

Land Rover Diagnostics

Software Update



REFERENCE: **DVD 134 – 08**
CALIBRATION FILE V.140

<u>CHINESE</u>	使用此列表选择您需要的语言
<u>DUTCH</u>	Gebruik de lijst hiernaast om de gewenste taal te selecteren.
<u>ENGLISH</u>	Use the adjacent list to select the language you require
<u>FRENCH</u>	Sélectionnez dans la liste ci-contre la langue souhaitée
<u>GERMAN</u>	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
<u>ITALIAN</u>	Utilizzare la lista a fianco per selezionare la lingua desiderata
<u>JAPANESE</u>	リストを使用し、必要な言語を選択してください。
<u>PORTUGUESE</u>	Use a lista ao lado para seleccionar a língua que necessita
<u>RUSSIAN</u>	Используйте прилагаемый список для выбора требуемого языка.
<u>SPANISH</u>	Seleccione en la lista de al lado el idioma que deseé

Land Rover Diagnostics

Software Update



REF: DVD 134 – 08
CALIBRATION FILE V. 140

DATE: 07 / 2013



USE GUIDANCE:

ALL SDD USERS MUST INSTALL THESE UPDATES

Updates consist of SDD Software Updates (Patches/DVDs) and Calibration File releases.

The number after the DVD reference in the header indicates the software update level - 00, 01, 02 etc.

The Calibration File version indicates the current release of the vehicle calibration file databases.

- Current Installed Software levels can be checked via *Settings - System information*.
- Updates can be triggered via *Settings - System Utilities*

For further information on keeping your software updated please refer to the information on Topix.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN COMPROMISE OF WARRANTY CLAIMS AND CUSTOMER SATISFACTION

Introduction:

This document contains important information, as it describes the content of the DVD software update referenced in the header; please ensure that all users of the *SDD* diagnostic platform are made aware of its content.

SIZE:

08: 375 MB

NOTE: Please ensure you have Installed DVD 134 Software update 01; Software update 04 and Software update 05 prior to installing Software update 08

13MY Freelander / L359

This update contains an enhancement to the HVAC – *Heating ventilation and air conditioning control module (ATCM - Automatic Temperature Control Module)*

SDD Updates

This release also includes the latest *TSB SDD mapping*



主题: DVD 134 – 08

日期: 2013 年 07

校验文件 V. 140

月



使用指南:

所有 SDD 用户都必须安装这些更新内容

更新内容包含 SDD 软件更新 (补丁文件 / DVD) 和校验文件版本。

关于 DVD 之后的序号 , 请参考顶部指示的软件更新级别 – 00、01、02 等等。

校验文件版本指示了车辆校验文件数据库的当前版本。

- 当前安装的软件级别可通过 **设置 - 系统信息** 来确认。
- 可通过 **设置 - 系统实用程序** 来触发启用更新。

关于软件持续更新的更多信息 , 请参考 Topix 上的相关信息。

不遵守这些说明可能导致您的保修索赔失败和客户满意度下降

简介:

此文档包含了重要信息 , 其描述了首页所引用的 DVD 软件更新的内容 ; 请确保 SDD 诊断平台的所有用户都熟悉其内容。

SIZE:

08: 375 MB

注意 : 在安装软件更新 08 前 , 请确保您已安装 DVD 134 软件更新 01、软件更新 04 和软件更新 05

2013 车型年款 Freelander / L359

此更新包含对 HVAC - 取暖、通风和空调控制模块 (ATCM- 自动温度控制模块) 的增强功能

SDD 更新

此版本还包含最新的 TSB SDD 映射



THREE FORTY



主题: DVD 134 – 08

日期: 2013 年 07

校验文件 V. 140

月

Land Rover Diagnose

Software-update



BETREFT: **DVD 134 – 08**
KALIBRATIEBESTAND V. 140

DATUM: **07 / 2013**



AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

ALLE SDD-GEBRUIKERS MOETEN DEZE BIJWERKBESTANDEN INSTALLEREN

Het bijwerken omvat bijgewerkte SDD-software (bijwerkbestanden/dvd's) en uitgaven van kalibratiebestanden.

Het getal achter de DVD-referentie in de kop geeft het softwarebijwerk niveau, 00, 01, 02 enz., aan.

De versie van het kalibratiebestand geeft de huidige uitgave van de kalibratiebestand-databases voor het voertuig aan.

- U kunt de op dat moment geïnstalleerde software-niveau's controleren via *Instellingen - Systeeminformatie*.
- U kunt de bijwerkbestanden activeren via *Instellingen - Systeemhulpprogramma's*

Raadpleeg voor verdere informatie over hoe u uw software op het nieuwste niveau bijgewerkt kunt houden, de informatie op Topix.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE AANWIJZINGEN KAN DE GARANTIECLAIMS TENIET DOEN EN DE TEVREDENHEID VAN DE KLANT NADELIG BEÏNVLOEDEN

INLEIDING:

Dit document bevat belangrijke informatie, aangezien het de inhoud beschrijft van de bijgewerkte dvd-software waarnaar in de kop verwezen wordt; wij verzoeken u te zorgen dat alle gebruikers van het *SDD*-

SIZE:

08: 375 MB

N.B.: Zorg dat u dvd 134 en software-updates 01, 04 en 05 hebt geïnstalleerd voordat u software-update 08 installeert

MJ 13 Freelander / L359

Deze update bevat een verbetering voor de HVAC - regelmodule van verwarming, ventilatie en airconditioning (ATCM - regelmodule van de automatische temperatuurregeling)

SDD-updates

Deze versie bevat ook de meest recente verwijzingsinformatie voor TSB's en SDD's.

Land Rover Diagnose

Software-update



BETREFT: **DVD 134 – 08**
KALIBRATIEBESTAND V. 140

DATUM: **07 / 2013**

Diagnostics Land Rover

Mise à jour Logiciel



REFERENCE: **DVD 134 – 08**
FICHIER D'ETALONNAGE V. 140

DATE: **07 / 2013**

⚠ MODE D'EMPLOI :

TOUS LES UTILISATEURS DU SYSTEME SDD DOIVENT INSTALLER CES MISES A JOUR.

Les mises à jour concernent la version du logiciel du système SDD (fichiers correctifs/DVD) et des fichiers d'étalonnage.

Les numéros qui suivent la référence du DVD en en-tête indiquent le niveau de mise à jour du logiciel - 00, 01, 02 etc.

La version du Fichier d'étalonnage reflète la version actuelle des bases de données du fichier d'étalonnage du véhicule.

- Vous pouvez contrôler les versions de logiciel actuellement installées dans *Paramètres - Informations système*.
- Vous pouvez lancer les mises à jour dans *Paramètres - Utilitaires système*.

Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour votre logiciel, veuillez consulter les informations publiées sur la Topix.

LE NON-RESPECT DES PRESENTES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAINER LE REJET DES RECLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE ET UNE INSATISFACTION DE LA PART DU CLIENT.

INTRODUCTION :

Ce document contient des informations importantes car il détaille la mise à jour de la version du logiciel du DVD auquel il est fait référence en en-tête ; veuillez vous assurer que tous les utilisateurs du système de diagnostic *SDD* ont pris connaissance de son contenu.

SIZE:

08: 375 MB

REMARQUE : veuillez vérifier que vous avez installé la mise à jour logicielle 01, la mise à jour logicielle 04 et la mise à jour logicielle 05 du DVD 134 avant d'installer la mise à jour logicielle 08.

Freelander AM 2013 / L359

Cette mise à jour contient une amélioration du HVAC - *module de commande de chauffage, ventilation et climatisation (ATCM - module de commande automatique de la température)*

Mises à jour SDD

Cette publication contient également les derniers *bulletins techniques, cartographie SDD*.

Diagnostics Land Rover

Mise à jour Logiciel



REFERENCE: **DVD 134 – 08**
FICHIER D'ETALONNAGE V. 140

DATE: **07 / 2013**



BEZUG: **DVD 134 – 08**
KALIBRIERUNGSDATEI V. 140

DATUM: **07 / 2013**

⚠ BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN:

DIESE AKTUALISIERUNGEN MÜSSEN VON ALLEN SDD-BENUTZERN INSTALLIERT WERDEN

Die Aktualisierungen umfassen SDD-Softwareaktualisierungen (Patch-Dateien/DVDs) und neue Kalibrierungsdateien.

Die Zahl nach der DVD-Nummer in der Kopfzeile kennzeichnet die Version der Softwareaktualisierung - 00, 01, 02 usw.

Die Version der Kalibrierungsdatei weist auf die aktuelle Version der Fahrzeugkalibrierungsdatei-Datenbanken hin:

- Die aktuell installierte Softwareversion lässt sich über *Einstellungen - Systeminformationen* ermitteln.
- Aktualisierungen werden über *Einstellungen - System-Dienstprogramme* gestartet.

Für weitere Informationen zur Aktualisierung der Software siehe Topix.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZUM VERLUST VON GARANTIEANSPRÜCHEN UND KUNDENZUFRIEDENHEIT FÜHREN.

Einführung:

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, da es den Inhalt der in der Kopfzeile angegebenen DVD-Softwareaktualisierungen beschreibt. Sämtliche Benutzer der SDD-Diagnoseplattform müssen über den Inhalt dieses Dokuments informiert sein.

SIZE:

08: 375 MB

HINWEIS: Sicherstellen, dass die DVD 134 mit Softwareaktualisierung 01, Softwareaktualisierung 04 und Softwareaktualisierung 05 installiert wurde, bevor Sie mit der Installation der Softwareaktualisierung 08 beginnen.

Freelander/L359 (MJ 13)

Diese Aktualisierung enthält eine Verbesserung des HVAC – Steuergerät für Heizung/Lüftung/Klimaanlage (ATCM – Steuergerät der automatischen Temperaturregelung)

SDD-Aktualisierungen

Diese Version enthält außerdem die neuesten *Technischen Serviceinformationen* und *SDD-Zuordnungen*.

Land Rover Diagnostics

Softwareupdate



BEZUG: **DVD 134 – 08**
KALIBRIERUNGSDATEI V. 140

DATUM: **07 / 2013**

Diagnostica Land Rover

Aggiornamento software



RIFERIMENTO: **DVD 134 – 08**
FILE DI TARATURA V. 140

DATA: **07 / 2013**

⚠ CONSIGLI PER L'UTILIZZO:

QUESTI AGGIORNAMENTI DEVONO ESSERE INSTALLATI DA TUTTI GLI UTENTI DEL SISTEMA SDD

Gli aggiornamenti comprendono aggiornamenti al software SDD (file di correzione/DVD) e nuove versioni dei file di taratura.

Il numero che segue il riferimento del DVD nell'intestazione indica il livello di aggiornamento del software - 00, 01, 02 ecc.

La versione dei File di taratura indica la versione corrente dei database dei file di taratura del veicolo.

- È possibile controllare la versione corrente del software installato selezionando su *Impostazioni - Informazioni sul sistema*.
- Per attivare gli aggiornamenti, andare su *Impostazioni - Utilità di sistema*

Per ulteriori informazioni su come tenere aggiornato il software, consultare le informazioni sul Topix.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ INVALIDARE LE RICHIESTE DI RIMBORSO IN GARANZIA E COMPROMETTERE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO AL CLIENTE

INTRODUZIONE:

Il presente documento contiene informazioni importanti, dal momento che descrive il contenuto dell'aggiornamento del software del DVD indicato nell'intestazione; assicurarsi che il suo contenuto venga segnalato a tutti gli utenti della piattaforma diagnostica SDD.

SIZE:

08: 375 MB

NOTA: prima di installare l'aggiornamento software 08, assicurarsi di avere installato il DVD 134, l'aggiornamento software 01, l'aggiornamento software 04 e l'aggiornamento software 05

AM13 Freelander / L359

Il presente aggiornamento contiene un miglioramento dell'HVAC – *Modulo di comando riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (ATCM - Modulo di comando automatico temperatura)*

Aggiornamenti dell'SDD

La presente versione include anche le ultime *mappature TSB SDD*



RIFERIMENTO: **DVD 134 – 08**
FILE DI TARATURA V. 140

DATA: **07 / 2013**



参照: DVD 134 – 08

日付: 2013 年 07

キャリブレーション ファイル V. 140

月



使　　用　　ガ　　イ　　ド　　:

すべての SDD ユーザーはこれらのアップデートをインストールすること

アップデートの内容は、SDD ソフトウェア アップデート (パッチ/DVD) およびキャリブレーション ファイルのリリースである。

ヘッダの DVD 参照番号の後にある数字はソフトウェア アップデート レベル (00、01、02 等) を示している。

キャリブレーション ファイルのバージョンは、車両キャリブレーション ファイル データベースの現行リリースを示している。

- 現在インストールされているソフトウェア レベルは [設定] - [システム情報] によって確認できる。
- アップデートは [設定] - [システム ユーティリティ] によって実行できる。

ソフトウェアをアップデート状態に維持するための追加情報は、Topix の情報を参照のこと。

これらの指示を順守しない場合は、保証請求ができなくなり顧客満足を失う結果となる場合がある。

序文 :

この文書には、ヘッダに参照されている DVD ソフトウェア アップデートの内容が説明されており、重要な情報が記載されている。「SDD」診断プラットホームのすべてのユーザーは、この内容について認識していること。

SIZE:

08: 375 MB

注記: ソフトウェア アップデート 08 をインストールする前に、DVD 134 ソフトウェア アップ

デート 01、ソフトウェア アップデート 04 およびソフトウェア アップデート 05 が
インストールされているか確認してください。



参照: DVD 134 – 08
キャリブレーション ファイル V. 140

日付: 2013 年 07
月

13MY Freelander / L359

このアップデートには、HVAC - ヒーティング、ベンチレーションおよびエア コンディショニング コントロール モジュール (ATCM - 自動温度コントロール モジュール) のエンハンスメントが含まれている。

SDD アップデート

このリリースには、最新「TSB」および「SDD」マッピングも含まれています。



REFERENCE: **DVD 134 – 08**
FICHEIRO DE CALIBRAGEM V. 140

DATA: **07 /**
2013



DIRECTRIZES DE UTILIZAÇÃO:

TODOS OS UTILIZADORES DO SDD DEVEM INSTALAR ESTAS ACTUALIZAÇÕES

As actualizações consistem em actualizações do software do SDD (Correcções/DVDs) e ficheiros de calibragem.

O número após a referência DVD no cabeçalho indica o nível de actualização de software - 00, 01, 02, etc.

A versão do Ficheiro de calibragem indica a versão actual das bases de dados do ficheiro de calibragem do veículo.

- Os níveis do software actualmente instalado podem ser verificados através de *Definições - Informação do sistema*.
- As actualizações podem ser activadas através de *Definições - Utilitários do sistema*

Para obter mais informações sobre como manter o software actualizado, consulte a informação na Topix.

A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ RESULTAR NO COMPROMETIMENTO DE RECLAMAÇÕES AO ABRIGO DA GARANTIA E DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Introdução:

Este documento contém informação importante, uma vez que descreve o conteúdo da actualização de software de DVD referenciada no cabeçalho; certifique-se de que todos os utilizadores da plataforma de diagnóstico SDD têm conhecimento deste conteúdo.

SIZE:

08: 375 MB

NOTA: Certifique-se de que Instalou a Actualização de Software 01, a Actualização de Software 04 e a Actualização de Software 05 do DVD 134 antes de instalar a Actualização de Software 08

Modelo do Ano 2013 - Freelander / L359

Esta actualização contém um melhoramento do HVAC - Módulo de controlo do sistema de ar condicionado, ventilação e aquecimento (ATCM - Módulo de Controlo Automático da Temperatura)

Actualizações SDD

Esta edição inclui também o mais recente mapeamento TSB SDD

Diagnóstico Land Rover Software Update



REFERENCE: **DVD 134 – 08**
FICHEIRO DE CALIBRAGEM V. 140

DATA: **07 /**
2013

Обновление программного обеспечения



СПРАВОЧНЫЙ №: DVD 134 – 08
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ФАЙЛ V. 140

ДАТА: 07 / 2013



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ SDD ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬ ЭТИ ОБНОВЛЕНИЯ

Обновления включают обновления ПО SDD (исправления/DVD) и выпуски калибровочных файлов.

Номер после DVD в заголовке указывает уровень обновления ПО - 00, 01, 02 и пр.

Версия калибровочного файла обозначает текущий выпуск базы данных калибровочных файлов автомобиля.

- Текущий уровень установленного ПО можно проверить в меню *Настройки - Сведения о системе*.
- Запуск обновлений производится в меню *Настройки - Системные утилиты*

Для получения дополнительной информации по обновлению ПО см. в Торіх.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКЛОНЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ РЕКЛАМАЦИЙ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ

Введение:

В этом документе содержится важная информация, описывающая содержимое обновления ПО DVD, указанное в заголовке; убедитесь, что все пользователи диагностической платформы SDD ознакомлены с содержанием документа.

SIZE:

08: 375 MB

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой обновления программного обеспечения 08 убедитесь, что установлена версия DVD 134 с обновлениями 01, 04 и 05

2013 МГ – Freelander / L359

Данное обновление содержит расширение для HVAC – Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (ATCM – Блок автоматического регулирования температуры)

Обновления SDD

В этот выпуск входят также новейшие индексы данных TSB SDD



СПРАВОЧНЫЙ №: **DVD 134 – 08**
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ФАЙЛ V. 140

ДАТА: **07 / 2013**

Diagnosis de Land Rover

Actualización de software



REFERENCIA: **DVD 134 – 08**
ARCHIVO DE CALIBRACIÓN V. 140

FECHA: **07 / 2013**

⚠ GUÍA DE UTILIZACIÓN:

TODOS LOS USUARIOS DE EQUIPOS SDD DEBERÁN INSTALAR ESTAS ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones constan de software actualizado para el SDD (archivos de revisión/DVD) y publicaciones de archivos de calibración.

El número que aparece después de la referencia del DVD como parte de su título, indica la versión de actualización de software, p. ej. 00, 01, 02, etc.

La versión del Archivo de calibración indica la versión actual de las bases de datos de los archivos de calibración de vehículos.

- Será posible comprobar la versión de software actualmente instalada utilizando la siguiente secuencia de opciones: *Configuración - Información del sistema*.
- Las actualizaciones podrán implementarse mediante la siguiente secuencia de opciones: *Configuración - Utilidades del sistema*

Si desea obtener información complementaria sobre cómo mantener actualizado su software, consulte la información presente en la Topix.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR NEGATIVAMENTE A LAS RECLAMACIONES EN GARANTÍA Y A LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

INTRODUCCIÓN:

Este documento incluye información importante, ya que describe el contenido de la actualización de software del DVD cuya referencia se indica en su título. Asegúrese de que todos los usuarios de plataformas de diagnóstico SDD tienen conocimiento de su contenido.

SIZE:

08: 375 MB

NOTA: Asegúrese de que ha instalado las actualizaciones 01, 04 y 05 del software del DVD 134 antes de instalar la 08.

Freelander / L359 de 2013

Esta actualización incluye una mejora en el *módulo de control de la climatización - HVAC (Módulo de control automático de temperatura - ATCM)*

Actualizaciones del SDD

Esta versión también incluye el último *TSB, asignación del SDD*

Diagnosis de Land Rover

Actualización de software



REFERENCIA: **DVD 134 – 08**
ARCHIVO DE CALIBRACIÓN V. 140

FECHA: **07 / 2013**
